الدكتور معترا ولش معترا ولش كلية الهندسة المكانيكية والكهربائية جامعة دمشق

البلاستيك وآلاته



الدكور معترماً ولش كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية جامعة دمشق

البلاستيك والاته

حقوق التأليف والطبع والنثرمحفوظة لجامعة دمثق

11.31 - 7.31 @

مطبعة الجاحظ \_ دمشق

الدسكور مع ترياوش مد الهالمة والعيالية معنا دستو

Mullell"

حقود الثاني والطي والذري فوظة لحاسة دمنى

1-31 as 1-31 de

KAPE - YAPE

ا عد هذا الكتاب ليغطي منهاج مقرر البلاستيك وآلاته للسنة الرابعة معدد منه التصميم والانتاج في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجا معة دمشق .

يعلي هذب البائد شياء اللبي يمكن اعتبار الطلاقت الواسعة بدأ حريد

انه الخطوة الأولسى القصد منها طرق مجال هذا العلم الهندسي الحديث القائم بذاته أملين الن تكون السنوات القاد مة فيها الكثير من التطويسر والبحث في هذا المضمار •

ا جد لزاما على ا أن ا أن كر بعض ايجول بخاطرى من نقاط ها مة تتعلسق بهذا المقرر الجامعي وهذا الكتاب :

ا -كان قيم هندسة التصميم والانتاج بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق سباقا بطرق هذا الموضوع الجديد واحداث مقرر البلاستيك والاته من خلال الخطة الدرسية الجديدة وذلك بقصد وضع مهندسيا قدر الامكان في مجال هذا العلم ، ومن المواكد فان طلابنا - مهندسي المستقبل - سيدركون معنى هذا الجهد في حياتهم العملية وتقديد واهمية الموضوع ستكون الحكر بالتاكيد لمن تتاح لهم فرصة الاطلاع المحمد هذا المضمار بشمولية الحكر في الدول الصناعية المتقد مة .

٢ ــ نظرا لكون هذا المعلم حديث نسبيا فان مفرداته ومصطلحات و وتواعده قد تتغير من مرجع لآخر ، هذا شي طبيعي فعلم التعدين مثلا عمل به الأخصائيين قرون من الزمن لتمكنوا من وضع مفرداته ومصطلحاته والتكنولوجيا الخاصه به ومع ذلك فما زال التطوير والبحث مستمر ، فكيف

القدامان - أو المدالولي بينا الا سيالفا م لمعيلالات

السند لم في عنم الباد البلاسكية ، وبور الاعارة الي الرائد .

بعلم هندسة البلاستيك الذي يمكن اعتبار انطلاقته الواسعة بدا تبعد الحرب العالمية الثانية 6 رغم ذلك فالمتحسين والاختراع والبحث يعطينا كل يوم شي وجديد 6

٣ - حيثاً ن الموضوع يهمنا كمهند سين نقد حاولت قدر الا مكان تجنب الخوض في التفاصيل ذات الا صل الكيميائي ، وسعد لك فلم يكن ا مامسي الخيار من ذكر بعض التعاريف والايضاحات التي لا بد منها وذلك بقصيد محاولة استيعاب صحيحة للمواد البلاستيكية وخواصها وطرق تصنيعها .
 ٤ - تم اعداد الكتاب واخراجه بسرعة يمكن اعتبارها قياسية لعمل مماثل ،

٤ ــ تم اعداد النتاب واخراجه بسرعة يعنن اعتبارها فياسية لعمل معاتل الذا لا بد من العيوب الكن الملنا كبير بالن يكون هذا الكتاب خطوة اولي تتلوها خطوات الفضل الود الاشارة هنا الى النبي اضطريت لاختصار و بتر بعض المواضيع الاختصاصية وعد م الاسترسال حتى لا يضيع ما نرجوه من فائدة لطلابنا الفهدفنا حسي الوقت الحاضر فقط الن لا يكون مهند سنا غريب عن هذا العالم الهندسي المهند سنا غريب عن هذا العالم الهندسي المندسي المندسية ويد م الاسترسال حتى المندسي المندسي المندسي المندسي المندسية ويب عن هذا العالم الهندسي المندسي المند

الكتاب يتضمن خمسة ا بحاث 6 الا ول مخصص لتبيان وباختصار تطور المواد البلاستيكية من ناحية الاستخدام والانتاج 6 ا ما البحث الثاني فقد تضمن الهام من الخواص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية لهذه المواد 6 كسا تضمن الحديث عن الحوائل البلاستيكية : ا نواعها 6 ميزاتها 6 مساوئها 6 و م تطبيقاتها 6 البحث الثالث يتعلق بعمليات التصنيح المختلف في لهذه المواد وكذلك تحدثنا عن البلاستيك المسلح (في الفصل الثانسي من هذا البحث ) وهو من المحكر المواد استعمالا في التطبيقات الضخمة في الوقت الحاضر 6 في البحث الرابع بينا الا سس العامة لبعض الآلات المستخد مة في تصنيع المواد البلاستيكية 6 ونود الاشارة الى ا ن التقدم

في هذا المجال كبير وسريع جدا فكل يوم نجد ا نفسنا ا مام آلة ضخمة متطورة ومبرمجة وذات مواصفات عالية جديدة • هدفنا انحصر فقط في تبيان آلا سمالتقنية لهذه الآلات • البحث الخامس والا خير خمسص لقوالب المواد البلاستيكية ، وهذا موضوعها م جدا ، فالقوالب بصورة عا مة باهظة التكاليف وتصنيعها يحتاج لدقة كبيرة وخبرة ممتازة بالمواد البلاستيكية وكذلك لامكانيات جيدة • لقد تحدثنا عن بعض أنواعها وخواصها وسنحاول اصدار ملحق لهذا الكتاب يتضمن الحسابات الكاملة لبعضا أنواع القوالب ليكون مرجعا للمهندس •

بنا مل الن نكون قد وفقنا ولوجزئيا لما سعينا له 6 كما نا سل ا ن يحمل لنا المستقبل الكثير من التجسين والتطور والاهتمام في هذا المجال •

- عام ١٨٠٠ الانتاج العالمي سيكون أكرس ١٠٨١ مليون طن ( الي السليقة ال الانتاج العالمي تعدي هذا الرقم يكثير في البيول الذي

المابات والمود المنتقبة مبينها في معالد التول عاليسا

- عام ۱۸۲۰ الانتاع العالي سيكون ا كرس ۱۸۲۸ مليون عان الي

التعقيقة ال الانتاج العالي تعدى ١٥١/ مليون عان ١٠

ــ ملام ١٨٠٠ وتونيا" را تقايد الا أولام بدن الناع النواد البلاستيان المواد البلاستيان المواد البلاستيان المواد ال

المتباذات المواد المائستة في الوقت العاهر تجاول وعلى وشك استبلاك

- 11 + + + + 1 ( bud to 14 medides ) - 1606

المصا المن الاستخدارات الكية عالى 305 الأجل كالقالسان

الاطرى معتمد احداد تبوه المريتير الي ارادناج المواد البادستيكة

### ا مية المواد البلاستيكية وتطورها ومقارنة ذلك بالمواد الاخرى

by all that I have regard they are that I'd, I have

قبل البدء بالحديث عن المواد البلاستيكية لنتا من الدراسة العلمية التي قام بها مُعهد البحث العلمي Stanford بالولايات المتحدة الا ميريكية عام ١٩٦٧ حول تطور استخدام المواد البلاستيكية في المستقبل ولقد كانت النتائج بشكل مختصر على النحو التالي :

- الحقيقة ان الانتاج العالمي سيكون المحترمن /٢٢/ مليون طن ( في العالمي تعدى /٣١/ مليون طن ) العالمي تعدى /٣١/ مليون طن )
  - عام ١٩٧٥ الانتاج العالمي سيكون المكثر من /٣٨/ مليون طن ( في الحقيقة ان الانتاج العالمي تعدى /١٤/ مليون طن ) ٠
  - عام ١٩٨٠ الانتاج العالمي سيكون الم كثر من ١٩٨٠ مليون طن ( في الحقيقة ان الانتاج العالمي تعدى هذا الرقم بكثير رغم الهبوط الذى. الصاب انتاج المواد البلاستيكية بسبب تعاظم مشكلة البترول عالميسا بالاضافة لارتفاءا سعاره •
- عام ١٩٨٥ يتوقعا أن تتقارب الأوقام بين انتاج المواد البلاستيكية والفولاذ (هنا تجدر الاشارة الى ائن بعض الاحصائيات تدل على ائن استهلاك المواد البلاستيكية في الوقت الحاضر تجاوز الوعلى وشك استهلاك الفولاذ - حجما - ) •
  - ــ عام ٢٠٠٠ المواد الاصطناعية (بلاستيك + كوتشوك) ستشكل %80 (حجما) من الاستخدامات الكلية مقابل %20 لا عجل كافة المعادن الاخرى مجتمعة (هناك تنبو أخريشير الى ان انتاج المواد البلاستيكية

عام ٢٠٠٠ سيتجاوز انتاج الفولاند وزنا ) ١٠٠٠ سيتجاوز انتاج

في الحقيقة ان هذا التطور خرج عن كل وصف وتعبير وتنبو فقد صبح الا مس بعيدا عن التطور الذى يجرى اليوم ، وهذا ماد فع بالكثير من جامعات (وخاصة الفروع التي تهم بالكيمياء والهندسة التقنية) (1) ، اضافة السى الموسسات العطمية والتجارية ومراكز البحوث الى الاهتمام الجاد بدراسسة هذه المواد وخواصها والقيام بالا بحاث العلمية لتطوير استخدامها وتصنيعها على ا فضل سبيل ، ويوسفنا القول ا ن الفرب احتكر هذه الصناعة لاقتصاديتها المتناهية وغم الارتفاع المضطرد با سعار موادها الا ولية (البترول ومستقاته) والجدول التالي رقم (1) يلقي بعض الضوء على ا ماكن تمركز صناعة وانتا ج المواد البلاستيكية في دول العالم المتقدم ،

ALI M. A.	الانتاج ٪	البلسد
(3) -: 2	Land I that the	ا ول الفرية
الجدولرق	TE TE TE	اميريكا الشمالية
(1)	10 16 1 10	اليابسان
14-16	دور 100 الماديا من الم	ا ولها الشرقيسة
11-21-00	والاستخالات الشورالي	بقية دول العالم

<sup>(</sup>۱) : البلاستيك مادة تركيبية الصنعيهتم بتحضيرها الكيميائيون اللذيسن يحولوها بطرق البلمرة Polymérisation وبمساعدة الوسائط الكيميائية الى مركبات على شكل بودرة الوحبيبات وصفائح الوموائع وهنا ينتهي دورهم ليائتي دور المهند سين اللذين يقوموا بتحويل هذه النواتج الى منتجات مختلفة وذلك بايجاد التقنية المتطورة علميا واقتصاديا وسنتجنب بقدر الامكان الخوض في علم الكيمياه المتعلق بالمواد البلاستيكية الا في حدود الضرورة و

هذا ما يوك علينا الحاجة الماسة للسير في هذا الطريق وتقديم بعسض المعلومات المتعلقة بالمواد البلاستيكية لمهندسينا ببناة الوطن ب كخطوة اولى حتى لا يجدوا النفسهم القل من غيرهم ، ومن ثم التطويسر والبحث فغيرنا ليس فضل منا ،

### لماذا المواد البلاستيكين منه ؟ الديميا والمراد المادا والمادا المواد البلاستيكين والمادا

إن ميزات المواد البلاستيكية جعلتها تزيح المؤاد الاخرى المختلفة عن كثيسر من مجالات الاستخدام وتحل محلها ٥ فهي مواد خفيفة الوزن ٥ سهلسة التصنيع 6 قليلة الهدر الصناعي 6 اقتصادية جدا ٠٠٠٠٠ 6 ينكن تحسين ا صناف كثير منها ( باضافة بعض المواد الاضافية Adjuvants ، وكذلك باضافة مواد التسليح المختلفة ) لتلاع كل الاحتياجات والخواص المطلوبة : الم فمنها القاسي والمتين ومنها المقاور ومنها المرن ١٠٠٠٠٠٠٠٠ الخ٠ هذا لا يعنى بالتاميد خلوها من العيوب ، انما مقارنة الميزات مع المساوى ، (كما سنرى بالبحث الثاني الفصل الثاني ) جعل العالم كله يتجه اليها اليها دون تردد الى درجة الصبح استهالاكها بالنسبة للفرد الواحسيد مقياس اقتصادى لدرجة تطور بلد ما ويعبر عنه على التحو التالسم الاستهلاك السنوى الكلى لبلد ما من المواد البلاستيكية مقسوما على عسدد السكان يعطى الاستهلاك السنوى للفرد الواحد 6 كمثال: وفق الدراسات الاحصائية لبلد متظور صناعيا فان استهلاك الفرد الواحد من المسسوات البلاستيكية يفوق ( ١٠ گغ ) سنويا ١٠ الجدول رقم ( ٢ ) في الصفحة القاد مة يعطينا دراسة احصائية مستقبلية عن الانتاج العالمي للمواد الاكثير أ همية واستهلاك الفرد الواحد ستويا من كل منها ٥ كما يبين هذا الجدول مدى تطور وا همية المواد البلاستيكية بالمقارنة مع المواد الا حرى ، عمد لمي سبيل المثال لا الحصر نا خذ الا رقام التالية : المحال الله الله من يعال

980 . 1985 1990 2000 4,6 5.0 5,6 7.0	1130 1400 2250 226 250 321 145 179 287 5 29 32 41	32 55 90 250 17.0 11 16 36 11.9 20 33 93 2.6 4.0 5.9 13	2.0 2.0 2.4 2.9 2.9 2.9 2.2 1.0 1.1 1.5 2.2 0.3 0.3	8 1204 1514 . 2535 5 241 270 362 9 167 215 348 8 33 55	3 240 420 1700 3 48 75 243 1 205 365 1480 0 41 65 212	11,5 16,0 23,0 44,0 2.5 4.1 6,3 24,0 45,0 24,0 24,0 24,0 24,0 3,4 4,3 6,6	13.0 17.0 24.5 46.0 2.8 3.4 4.4 6.6 11.0 14.2 19.5 36.0 2.4 2.8 3.3 5.4	273 467 1790 55 83 256 256 83 256
1966 1970 19 3.4 3.7 6.	469 560 900 138 151 196 60 72 115 18 19 26	2.52 2.93 0.84 1.1.1	6.2 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7	486 582 948 143 157 206 64 78 129	16.0 27 10.5 6.7 7.3 23 14.2 23.4 91 6.3 20	3.9 1.1 4.1 1.2 1.6 1.6	5.6 1.6 4.7 4.7 4.7 1.4 1.6 1.6	29% 40 130 7.5 11 28
Sand Unités Millards	millions t	millions t.  kg personne millions m3.	mulions f. kg. personne. mulions m3.	mulions f  kg/personne.  mulions m3.	milions t.  kg. personne.  milions m3.	Raftions t	millions t.  kg/pcrsonne.  millions m3.	Multons t. kg/personne. milions m3
Population	SCIER 33 ps	ALUMINUM	نط س در نامه	كل السادن XHTALX	PLASTIQUE CLASTIQUE	CAULTCHOUGE B grage	FEX THE	PRODUIT de

انتاج المواد البلاستيكية عالميا يزداد من /١٦٠ / مليون طن عام (١٩٦٦) الى / ١٧٠٠ / مليون طن عام (٢٠٠٠) •

استهلاك الفرد الواحد سنويا يزداد من / ۲٫۷ / كغمام (١٩٦٦) الى / ۲٤٣ / كغمام (٢٠٠٠) ٠

الجدول التالي يبين نسبة الزيادة المثوية في العام لانتاج المواد البلاستيكية بالمقارنة مع بعض المواد الاخرى 6 نلاحظ ان نسبة زيادة انتاج المواد البلاستيكية بالنسبة للفولات هي خسة ا ضعاف تقريبا ٠

نسبة الازدياد المئوى لكل عام	المسادة		
3 - 5 %	Acier	الفولاذ	
5 - 10 %	Aluminium	الاللمنيوم	
10 %	Caoutchouc	كا وتشوك	
15 - 16 %	Plastique	بلاستيك	

#### ماذا یعنی

لا نجد مانجيب به الا ا "ننا ا مام مستقبل جديد بكل معنى الكلم قد يتسال ا "حدنا با "ن المواد البلاستيكية مرتبطة بصورة عا مة بالبترول وهذا مصيره غير معلوم ، هنا لا بد من الاشارة الى ا "ن انتاج المسواد البلاستيكية في العالم كافة لم يستهك ا "كثر من " بل من الاستهلاك العالمي للبترول ، بالاضافة لذلك فهناك اتجاه لخفض استهلاك السواد الا "وليسة وذلك بالتوسع باستخدام مواد التسليح المختلفة (التي تعطي بنفس الوقت خواص متنوعة ووفقا للمتطلبات ) ، اذن ربط مستقبل المسواد البلاستيكية بالبترول وتوقعاته غير دقيق ، الا من ناحية ارتفاع الا "سعار وهذا بدوره يو "ثر بشكل ا " و ا "خر بكل المجالات الانتاجية وليس بالمسواد

# البلاستیکید فقط • فی انواد البلاستیکیت ؟ ا

بالتا كيد لا نبالغاذا قلنا ان في معظم المجالات وينسب متفاوته انها ليست نقط آلة حقن صغيرة تنتج قطع استهلاكية متنوسة ، انها تكولوجيا جديدة باآلاتها وطرقها وقواعدها تساهم وستساهم في الصناعة بكلسا اشكالها وفي الزراعسة وكل جوانب الحياة ، في البحث الثاني سالفصل الثاني سد ذكرنا بعض الاستخدامات على سبيل المثال لا الحصر لبحب انواع المواد البلاستيكية لان الحصر غير ممكن اطلاقا ،

قبل ذكر يمض مجالات الاستخدام لا يد من الاشارة الى اثن المواد البلاستيكية استخد مت في مجالات دقيقة جدا وحلت الكثير من المشاكل التي كانت تعيق التقدم في بعض المجالات نظرا لخواصها المتيزة وللقدرة على التحكيم الى درجة ما بهذه الخواص •

نى مجال الطيران: تستخدم هذه المواده خاصة المسلحة منياه في صناعة الكثير من القطع المختلفة لا مجال لتعدادها ولكن يمكن الاثبارة الى اثن كتلة المواد البلاستيكية المستخدمة في طائرة للخطوط الجوية تتراج بين % 20-5 من كتلتها ه اثما الطائرات المروحية (الفير عسكرية) والخاصة فان كتلتها تحتوى نسبة عالية جدا من المواد البلاستيكيسة ه في حين اثن الطائرات الشراعية فتصنع بشكل كامل تقريبا من المواد البلاستيكية المسلحة •

في مجال الفضا • : التغليف ه العزل الكهربائي والحرارى واكساء بعض النماذ ج الالكترونية • • • • • كما ا أن هناك بعض التطبيقات التي لها طابع فضائي خاص ( قمرة الرواد • المسابر • غلاف القاذف • النات

الا رصاد الجوية ٠٠٠٠) ، يضاف لذلك استعمالها لصنعمواسير اطلاق الصواريخ والخزانات • سعر المواد المستخد مة لهذا المجال يكون مرتفع جدا ، الما خواصها فتكون محددة بدقة وتعتمد بصورة الساسية على الاجهاد الذي سيقع على المادة عند الاستعمال •

الاهتمام باستعمال البلاستيك في مجال الطيران والفضاء وفي المجال العسكرى كبير ، وهناك العديد من مراكز البحوث المدنية والعسكرية وفي الدول المتقد مة صناعيا تقوم بالدراسات والأبحاث المختلفة ، وقد تم ايجاد العديد من الانوا عالجديدة من المواد البلاستيكية التي تستخدم لبعض الاستعمالات الخاصة وهي غالية الثمن وغالبا غير معروفة تجاريا ولها من الخواص المعيزة والدقيقة ما يناسب استعمالها .

في المجال البحرى : يستخدم البلاستيك المسلح خاصة بشكل واسع جدا لصناعة القوارب الصغيرة والشخصية ، المراكب الصغيرة والمتوسطة الحجسم ، كما يساهم بنسب عالية في البواخر السياحية بالدرجسة الا ولى وكذلك التجاريسة ، من البلاستيك المسلح كذلك تصنع المسابح بشكل كامل مع سقوفها ( انظر صفحسة ١٦٨ ) .

في المجال البرى (مواصلات) : سيارة سياحية منتجمة مابيسن عام المجال البرى (مواصلات) : سيارة سياحية منتجمة مابيسن عام المجال المجا

المتقل التابعة لها ، هياكل عربات المترو السريعة وكذلك الشاحنات الكبيرة والصغيرة وخاصة الشاحنات والصهاريج التي تحتاج للعزل الحوارى لحفظ المنتجات التي تنقلها ،

في الحقيقة هناك مجالات ا خرى كثيرة وهامة مثل : مجال القطيع المناهية المختلفة ، مجال الزراعة ، مجال المفاقع والا نابيب ، مجال التغليف بكل ا شكاله ، مجال المغروشات والاستعمالات المنزلية ، النح مثال : الجدول التالي يبين توزيع استخدام المواد البلاستيكية فسي مختلف المجالات المعروفة وذلك في فرنسا لعام ١٩٧٣ :

من الانتاج الكليي	مجال الاستخدام
31 %	قطع صناعية مختلفية
24 %	صفائح وأثنابي
18 %	تغليف
16 %	استهلاك متنصوع
8 %	الينا ٠
2 %	الدعاية
1 %	الزراءة

من خلال هذا الجدول يمكن تدوين الملاحظات التاليسة :

- الا نابيب والتفليف عرفوا تطورا كبيرا في السنوات الا خيرة ٠


- القطع الصناعية المختلفة تقريبا ضعف الاستهلاك المتثوع ، في حين ا "نه منذ خمسة عشر سنة كان الاستهلاك المتتوع يحتل المرتبة الا وهذا

يبين مقد ار الثقمة المتزايدة للصناعمة بالمواد البلاستيكية •

\_ نسبة الاستخدام في المجال الزراعي ازدادتمو خرا بشكل كبير بسب

انتشار استخدام البيوت البلاستيكية الزراعية بعد ثبات تجاحها

وكذلك مخازن المحاصيل البلاستيكية العادية والمطمورة •



### البح ثالثاني

# الفصيل الأول:

الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية العاصة للمسواد البلاستيكية وعلاقة هذه الخواص بتركيب هذه المواد

#### اولا: تعاريف:

من المغيد بالبداية تبيان باختصار بعض التعاريف العامة لبعض المفاهم التي سترد مع محاولة تجنب قدر الامكان الدخول في التفاصيل ذات الطبيعة الكيميائيسة .

## Matières Plastiques : المواد البلاستيكية

<sup>(</sup>۱): ان اكتشاف الجزيئات الكبيرة ( STANDINGER جائزة نوبل ) يعتبر نجاح كبير قد يعادل الى حد ما عملية تحليل الذرة الى المجزاء والذى يودى الى تحرير طاقة هائلــة (الطاقة الذرية) •

Résines = { Polymères

Polymères : البوليس ا

هوجزيي كبيرا وطويل يتكون من ترابط عدد كبير من المقاطعة الأحادية الموافقة ا

الشكل ( ۱ ) يبين عدد من الجزيئات الاحادية Monomères المطابقة لمواد معروضة بجانب كل منها ووفق اعداد معيشة ( n ) •

Polymère = (Konomère) n

الجزيئات الوحيدة تتا لف كل منها من عدد من الذرات ومعظم الحالات فان الروابط التكافو ية هي التي تو من تجميعها •

ان مشتقات البوليميسر تتضمن بصورة رئيسية المواد البلاستيكيسة ومن ثم المواد المطاطية (الكاوتشوك) وهذين الفرعين الرئيسيين مختلفين من حيث الصفات الفيزيائية والكيميائية والميكانيكيسية •

Polymères	Monomères
Polyéthylène	éthylène ( - CH <sub>2</sub> = CH <sub>2</sub> -
Polypropylène	propylène - CH <sub>2</sub> - CH - CH <sub>3</sub>
Polyepoxydes	( - CH <sub>2</sub> - CH - CH <sub>2</sub> -)
Polyamide (11)	- COOH - (CH <sub>2</sub> ) 10 - NH <sub>2</sub>

### اشكل ( ۱ )

الخواص الميكاتيكية الخاصة للمواد البلاستيكية ترتبط بطبيعة الجزيئات الكبيرة Macromoléculaires

Polymérisation : البلمسرة

هو هي عدلية تجديع أطراف عناصر المقاطع الاحادية معلية تجديع أطراف عناصر المقاطع الاحادية المتاثلة الورارة والمونوبير monoméres الذي له روابط مضاعفة تحديثا ثير الحرارة والاشعاع الفوق بنفسجي Rayonnement Ultraviolet او الوسائسيط المطعمة حديث المطعمة حديث المعادة التجميع المحديث المورة طبيعية وبدون فعل خارجي والكن تحتاج المحدة وقت المول بكثير والمحديث المحديث المحديث

البلم و المشتركة : Copolmérisation


ولها نفسهبدا " البلمرة ولكن العناصر هنا monomères تكون مختلفة A,B

وتعطى Copolymères الذي يكون وحسب التوزع النبيبي للعناصراميا توزع الصدفة Répartition Aléatoire أو توزع مطعم (تشعبات ناجمة عن السلسلة الرئيسية المتجانسة على شكل سلاسل قصيرة من المنصر الآخر B) ·

AAAAAAAA

Polycondensation:

هي عملية تجميع الجزيئات بالتفاعل الذي ينتج عند الغاء جسم بسيط من التركيب (غالبا یکون الما ، 6 وسنری تا ثیره فیما بعد ) ٠



Polycondensat linéaire التحام الجزيئات الخطى

Polycondensat tridimensionnel

التحام الجزيئات الثلاثسي

المساعدات ( المواد الاضافية ) : Adjuvants


هي جزيئات صغيرة تعزج مع البوليمير لتحسين خواصه بصورة عامة ولزيادة ثباته للمحيط الخارجي ٠ اضافة هذه المواد يمكن ان يطيل الزمن اللازم لتقهقر الخواص العامة للمادة البلاستيكية ولكن لا يمكن لها الغاء هذا التقهقر بصورة نيائية ٠

يمكن ا أن تكون هذه المواد عضوية ا وعضوية ـ معدنية 6 لكن كتلتها الجزيئية غالبا ضعيفة بالنسبة لكتلة البوليميسر • يستخدم في الصناعة بشكل عام نوعين رئيسيين من المواد الاضافية عما :
الملد نات Plastifiants والمثبتات Stabilisants ولكن يجب الاشارة
اللى ان هناك مواد اخرى لا تقل الهمية لكن مجال الاستخدام القل مشهبل:
المزيتات Lubrifiants الملونات Colorants .

### اللانات : Plastifiants

وهي جزيئات صغيرة قد تكون من البوليمير ا و لا ، صلبة ا و سائلة ، كتلتها الجزيئية ضعيفة ، هذه الجزيئات الضغيرة تخترق السلاسل وتخفص

Van Der Waals (سنراها في الفقرة القادمة ) 6 ا ع تضعيف التفاعل الجانبي الموجود بين سلاسل الجزيئات الكبيرة macromoléculaires الملدنات بصورة عامة تقلل من قيمة المعامل و و و و و و و و و و و و و المادة على التخاصد Amortissement • تكون الملدنات غالبا متقلة 6 هذا الثقل بماحيم كذلك انتقال بالملونات •



- . Polymere non plastifié بولیمیسرغیرملدن I میولیمیسرملدن بواسطة ارتباط جزیئی
- Polymere plastifié par insertion moléculaire.
- ا بولیمیسرملدن بواسطة تنظیم جزیئی III Polymère plastifié par combinaison moléculaire.

#### Stabilisants .: المثبتات

هي مواد تستخدم لتبطئة الوتا عير تحلل الوتحول البوليميسر بمرور الزمسن بفعل الحرارة الوالشعاع الفوق بنفسجي المدادة الوريئات والاشعاع الفوق بنفسجي المثبتات بكيات قليلة حيث تحقسن داخل الريزيئات و

Charges et produits de الأحمال وواد التابع (التقوة ) :

وتستخدم هذه المواد لتحسين وتعديل الخواص الميكانيكية للمواد البلاستيكية كالقساوة السطحية ، المقاومة للاشعاعات ، الثبات الحجمي ، زيادة الصلابة والمقاومة للانهيا ر وسنتحدث عنها المكثر تفصيلا في البحث الثالث ـ الفصل الثاني ( البلاستيك المسلع ) ،



# ثانيا : قوى الا رتباط ( الا لتحام ) : Forces de cohésion

### الم قوى ضن الجزيئات : Forces intramoléculaires

يو من صلابة هيكل السلسلة بواسطة قوى التكافر الموجودة ضمن الجزيات الكبيرة الخطية والفرافية مهذه القوى التي تعاكستشوه المجمو 100 - 100 - 200 Rcal/mole منده الروابط الكبيرائية قليلة التا ثر بدرجات الحرارة وستقرة جدا مسن الناحية الكيبيائية وأنوا عبها :

۱ – روايط بسيطـة ٠

٢ ــ روا بط مزد وجهة ٠

٣ ـ روابط ثلاثية (نادرة جدا) ٠

طاقة روابط التكافو بين الذرات المذكورة العلاه تعني مقاوسة للانهيار تعادل / ٢٠ / ضعف للمقاوسة المقاسة لمعظم المواد البلاستيكيسة وهذا معناه الن الا نهيار لا يرتبط مباشرة مع قوى الارتباط ضمن الجزيئات ولكن يرتبط مع القدوى بين الجزيئات intermoléculaires ولكن يرتبط مع القدوى بين الجزيئات لجزيئات الكبيرة يودى الى بالمقابس ، فان الا نحطاط التدريجي لمركبات الجزيئات الكبيرة يودى الى النهيار روابط التكافيسو ،

# Forces intermoléculaires : المادية الجزيئات

هي قسوى بين مجموعات الجزيئات • معظم الخواص الميكانيكية للمسواد البلاستيكية في الحالة الصلبة تعتمد بصورة الساسية على هذه القوى التي لها عدة النواع:

ا ـ تكافوا بـ قاردات خواص تكافوا بق مالة الكاوتشوك مثلا محيث تتشكل جسور بالنفخ بين مختلف السلاسل كما بالشكل (٢) ه

١- روابط Van Der Waals ؛ (الموقد وته وته وته المحادة) ٥ الموجودة) ٥ الموجودة) ٥ الموجودة الروابط موجودة في كل البوليسوات ٠

"روابط العيد روجيين : تنج من النفا عل بين الجزيئات الحاجة على « H » متحرك وذرات سالبة ( N ، ۰۰۰ ) ، وقدرة الروابط عامية من ionique . و م

### ثالثا: تصنيف المواد البلاستيكية:

في الحقيقية هناك العديد من التصنيفات لهذه المركبات كل منهيا يتنسع الا ساس المختار 6 من هذه الا سس :

۱ ـ التركيب الكيميائي للمقاطع motifs كا ساس للتصنيف • ٢ ـ نموذ ج عملية البلمرة polymérisation كا ساس للتصنيف • ٣ ـ حسب المنشا طبيعــــى ا و ا صطنــامى كا ساس للتصنيف •

المثلا مهمة ال motif monomère تسع لنا بتمنيف البوليميسر الى نويسن :

ا البلاستيك الحراري Polymère linéaire البلاستيك الحراري . ( Thermoplastique

Tridimensionnelles (البلاستيك ) - بوليد رثلاثي الأبعاد (Thermoduroissable ) و المتصلب حواريا

لكن هناك تركيب يعتبر وسطي بين الا ثنين ( بوليب ك ك ك ك منشعب polymère ramifiée ، ويوليب ر

مفائحي polymère lamellaire ) لا يمكن الا بمعوسة تمنيفها لا عد النويسن السابقيسن ٠

يمكن ملاحظة اثن اثى تصنيف يبين وسرعة حدوده الضيقة وبصورة رئيسية فان التصنيف يومخذ كتابع للتطبيقات المستعمل من المجلها •

بما اثن الحرارة والضغط من الموثرات الأساسية على سلوك المواد البلاستيكية بشكل عام وخلال عليات التعنيسع التي تهمنا بالدرجة الأولى 6 لذا يمكن تقسم المواد البلاستيكية الى قسمين كبيريسن يمكن فهمها من خلال النموذ جين التاليين :

ا من ا على المحافظة على الشكل الجديد المكتسب يجب تبريد المادة قبل ازالية الضغط •

٢ الشكل يحافظ على نفسه حتى اذا أوقفنا بصورة متزامنة قعل الضفيط
 والحرارة •

المواد البلاستيكية من النموذج الا ول تدعى البلاستيك الحراري ورمزه ( P )

يمكن مقارنة هذه المواد بشمع العسل Cire حيث أن هذا الشمع صلب بدرجة الحرارة العادية لكن بتا ثير الحرارة فانه يلين ويمكن ا أن يوضع بقالب بالتبريد يعود ويصبح صلبا ويحافظ على الشكل الجديد المعطى له وهذه العملية يمكن تكرارها مرات غير محدودة بمواد البلاستيك الحرارى يمكن ا أن تسلك نفس هذا السلوك ا أن دورة التحويل بواسطة الضغط والحرارة قابلة للانعكاس ب

المواد البلاستيكية من النموذج الثاني تدعى البلاستيك المتعلب حراريا • ( Thermodurcissable وروزه ( T D ) وروزه ( T D )

يمكن تشيل هذه المواد بالبيتون 6 الذى هوعبارة عن مزيج الاسمنت والومل والذى يتصلب بفعل تفاعل كيميائي مع الماه 6 الاسمنت يعتبر هنا كواصب بين حبيبات الرمل والرمل هنا مثل الحمل Abarge لتخفيض المعر وتحسين الخواص الميكانيكية للمجموعة والتعديل الذى يطرا بلحظية النفاعل الكيميائي مع الماه هو نهائي 6 بالنتيجة جسم صلب يحافظ عليسي الشكل الجديد المصبوب وان دورة التحويل بواسطة الضغط والحسرارة غير قابلة للانعكاس و

المقارئة مع البيتون تهي وسيلة متازة لفهم سلوك المواد البلاستيكيسة المتصلية تصنع منها ا قلام المتصلية تصنع منها ا قلام

هذا التصنيف للمواد البلاستيكية ( بلاستيك حرارى P وبلاستيك متصلب حزاريا D ت ) مهم جدا 6 يحكم شروط العمل والاستعمالات الرئيسية لمختلف الريزينات ٠

مركبات الجزيئات الكبيرة للبلاستيك الحرارى TP تكون خطية ذات شكل منتظم جزئيا Partiellement Cristallins اوغير منتظم الشكل Amorphes ) ه في حين اثن شكل الجزيئات للبلاستيك المتصلب حراريا يكون دائعا غير منتظم (عديم الشكل Amorphes ) ه هذا التقسيم والاشكال التوضيحية المطابقة مبين بالشكل في الصفحية المطابقة مبين بالشكل في الصفحية المطابقة مبين بالشكل في الصفحية

<sup>(</sup>١) : القولبة : هي عملية التشكيل ضمن القوالب ٠

#### composés macromoléculaires

CM

CMTA

CML


Composés macromoléculaires linéaires


Composés macromoléculaires tridimensionnels

CMLPC

CMLA

#### منطقمة غير منتظمة





CM - مركبات الجزيئات الكبيرة. •

CM L - مركبات الجزيئات الكبيرة الخطيسة ( البلاستيك الحراري TP ) ،

CMT - مركبات الجزيئات الكبيرة الثلاثية الابعاد ( المتصلب حواريا TD) .

· حركبات الجزيئات الخطية الثلاثية الابعاد الغير منتظمة

CML A - مركبات الجزيئات الخطية الغير منتظمة •

CMLPC \_ مركبات الجزيئات الخطية المنتظمة جزئيا

\_مفهوم الخطية هنا هو المعنسي الهند سي للكلمة • المقصود في الحقيقة

مواد جزيئاتها الكبيرة تتطور في ا تجاه رئيسي معتشعبات ثانوية ا حيانا ٠

\_ في الحقيقة لا يوجد مركب جزيئاتة منتظمة تماما ، نفس الجزيئات الكبيرة يمكن ا°ن تشارك في منطقة منتظمة ومنطقة غير منتظمة ، من هذه المواد

على سبيل المثال لا الحصير: PA 6 PP6 PE

### رابعا : الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد البلاستيكية

# ۱\_ ۱\_ الربولوجيا : (۱) الربولوجيا

في الحقيقة ان نظرية العرونة Elasticité لهوك ( ..... Tresca , Coulomb ) Plasticité ونظرية اللدونة Tresca , Coulomb ) Plasticité غير ملائمة تعاما لدراسة السلوك الميكانيكي للبوليميسر من كل الوجوه ، وهناك غير ملائمة تعاما لدراسة السلوك الميكانيكي للبوليميسر من كل الوجوه ، وهناك العديد من التوضيحات والا مثلة التي تعبر عن ذلك نذكر منها :

اثن معاني ومفاهم مثل المطاوعة ductilité والهشاشية فيض ، ليس التي يمكن اثن تجتمع في المواد التقليد ية ( المعادن ) بدون غمض ، ليس لها اثى مدلول في مواد البلاستيك الحرارى ، بعض المطاط Silicones مثلا يمكن شده كعجينة ، غير مرنة تعاما عند ما يكون الشد بطي ، في ينقطع عند الشد السريع ، لوح من ال PVC الصلب (٢) يمكن طيم حول نفسه بدون انهيار لكتب ينكسر بتا ثير صد مة ، اذا عرضنا مادة بلاستيكية لقوة عابت ، التشوه ( الانفعال ) يزداد مع السزمن ( تشوه بطي ) ، هذا التشوه ليس تابع للحصل فقط بل للزمن كذلك ، المواد البلاستيكية اذن لا تسلك سلوك الا جسام الصلية Hooke ولا

<sup>(</sup>۱) : الربولوجيا ( Rhéologie ) هوا مم موسمة علمية تا سبت المنافعة المنافعة

<sup>.</sup> Polychlorure de Vinyle : PVC : ( )

سلوك الا عسام المائعة Newtoniens ويجب الاشارة الى ا أن هددا السلوك المتوسط ليسخاص فقط للمواد البلاستيكية وإنما ا أيضا للمواد المعدنية بدرجات حرارة مرتفعية •


يمكن الاستنتاج مما تقدم ائن الزمن يلعب دورا ائساسيا في الخواص والسلوك الميكانيكسي للمواد البلاستيكيسة •

### مثال توضيحي :

عند تعريض عينة من البلاستيك الى اجهاد محورى ثابت و التجارب تبين ا أن التشوه الناتج يزداد كتابع للزمن و نفس التجربة اجريت بحالئيسن و الاولى للمواد الصلبة (التي تتبع قانون هوك Hooke ) والثانية للمواد المائعة (التي تتبع قانون نيوتن Newton) بينت ا أن التشوه (الانفعال) في الحالة الاولى و المحالة الاولى و التشوه بشكل يتناسب مع الزمن بحيث أن ميسل ا أما في الحالة اللزوجة الحركية و م المادة وفق العلاقة :

الشكل ( ۳ ) يبين منحنو، تجريهي متوسط بين الحالتين المثاليثيسن الشاليثيسن

يسم لنا بالقول اثن المواد البلاستيكية تملك بنفس الوقت خواص مرنة Elastique



الشكل ( ٣ )

في المجال الخطي ، حالة المادة يمكن ا ن تكون محددة بمعادلة تفاضلية وسلوك هذه المادة يمكن التعبير عنه بالنماذ ج الريولوجية العادية ، النماذ ج الريولوجية يمكن ا ن تكون عناصر كهربائية (مقاومات ،

العادية • النعاد ج الربولوجية يمكن ان تكون عناصر كهربائية ( مقاوعات ) مولد ات ساحة مغناطيسية • ١٠٠٠٠٠٠ الخ ) الوعناصر ميكانيكية ( كالنوابض Amortisseurs والمخمدات Ressorts • ١٠٠٠٠ الخ ) وهــي الا كثر شيوعا واستعمالا •

النابض Ressort ويمثل مادة صلبة تتبع قانون هوك للمرونة  $\mathfrak{C}(t) = \mathbb{E}_0 \ \mathcal{E}(t)$ 

المخمد Amortisseur ويمثل مادة سائلة تتبع قانون نيوتن للزوجة: (t) غ 2 (t) (t)

لن ندخل كثيرا في التفاصيل لكن سنحاول اعطاء فكرة مختصرة تعتبر خطوة البداية لهذه الدراسات مع بعض النماذج ، ولنبدا " بتعريف كل من ظاهرتي التشوه البطي " Fluage والاسترخاء ( نقصان التوتسر ) Relaxation

# التشوه البطي : Fluage

هو التغير البطي التشوه  $\Delta E = 0$  كتابع للزمن ( t ) ه لجسم يتعرض لاجهاد ثابت  $\Delta E = 0$  بدرجة حرارة ثابتة T الله و T له الله عيث T له المتموه البطي T المتموة الناتجة في الحقيقة ان كلمة fluage غالبا تطلق على كل التشوهات المستمرة الناتجة عن عوا مل غير محددة T

، دراسة هذه الظاهرة مخبريا يحتاج للدقة والصبر ، حيث اثن تجاربها في الشروط العادية قد تستغرق شهورا وسنين (خاصة بالنسبة للمعادن ) •

### الاسترخاه (نقصان التوتسر): Relaxation

حيث R(t) هو تابع الاسترخا ه R(t) هو تابع الاسترخا ه R(t) ان ص في الحالة الصلبة تنتهي الى قيمة محددة كتابع للزمن في حين النائه في حالة السائل فان ص تنتهي الى الصفر

سنهم بدراسة هذا التابع بشكل المحشر تفصيلا بعد قليل نظرا لا هميته بتحديد الخواص ·

### عود ج ماکسویل Maxwell :

لدينا عمود من مادة ذات سلوك Viscoélastique لها خواص المروئة واللزوجة مجتمعة ، تتا ثر باجهاد محورى ، المعادلة العامة التي تعطيسي العلاقة بين الاجهاد والتشوه ( الانفعال ) تكون تابعا للزمن .

سلوك نموذ ج ماكسويل هو نفسه سلوك المادة المذكورة ، يتا لف النموذ ج من نابض ressort يمثل الخواص المرئة ومن مخمد ressort يمثل الخواص المرئة ومن مخمد يمثل لذا فان يمثل خواص السائل اللزج ، هذين العنصرين مربوطين على التسلسل لذا فان الاجهاد واحد للعنصرين في حين ائن التشوه يتا لف من جزئين ، ا حدهما يطابق تشوه النابض والآخر تشوه المخمد ،

اذ ن تكون المعادلة التفاضلية العامة هي:

$$\frac{d\mathcal{E}(t)}{dt} = \frac{1}{G} \frac{d\mathcal{O}(t)}{dt} + \frac{1}{7} \mathcal{O}(t)$$



لا يجاد تابع التشوه البطي و (t) فقد وجدنا بانتعريف أن الاجهاد و و المحاد له السابقة علسي يكن كتابة المعادلة السابقة علسي

$$E(t) = \frac{6}{g} + \frac{1}{2} = \frac{6}{g} + \frac{1}{2}$$
ونه فان تابع التشوه
$$f(t) = \frac{E(t)}{g} = \frac{1}{g} + \frac{t}{2}$$
البطي هو:

لا يجاد تابع الارتخا ، (R(t) فقد وجدنا بالتمريف أن التشوه علي ثابت وشتقه يساوى الصفر وبالتالي :

$$\frac{d\mathcal{E}(t)}{dt} = 0 \longrightarrow \frac{1}{G} \cdot \frac{d\mathcal{O}(t)}{dt} = -\frac{1}{2} \mathcal{O}(t)$$


$$\mathcal{O}(t) = \mathcal{O}(t) = \frac{t}{2} \mathcal{O}(t)$$

$$R(t) = \frac{O'(t)}{\mathcal{E}_0} = G e^{-\frac{t}{C}} :$$

حيث: t : هوالزمن ٠

Temps de relaxation 
$$= \frac{7}{3}$$
:  $= \frac{2}{3}$   $= \frac{7}{3}$   $= \frac{7}{3}$   $= \frac{7}{3}$  lil  $= \frac{7}{3}$   $= \frac{1}{3}$  lil  $= \frac{1}{3}$   $= \frac{1}{3}$  lil  $= \frac{7}{3}$  lil

يمكن تمثيل كل من تابعي التشوه البطي f(t) والارتخا R(t) بالنسبة لنموذ ج ماكسهل بيانيا بالنسبة للزمن على النحو الآتى :



### مسال للحصيل:

عمود من مادة ذات سلوك Viscoélastique لها خواص المرونة واللزوجة مجتمعة 6 تتا ثر باجهاد محورى • سلوك هذه المادة يمثل بنموذج Kelvin مجتمعة 6 تتا ثر باجهاد محورى • سلوك هذه المادة يمثل الخواص اللزحية 6 الذي يتا لف من نابغيمثل الخواص المرنة ومن مخمد يمثل الخواص اللزحية 6 هذين المنصرين مربوطين على التوازى اثى اثن التشوه للنابغي وللمخمد واحمده في حين اثن الاجهاد ص يتا لف من جزئين الحدهما للنابغي والآخر للمخمد ٠

المطلوب : ١ ــ ايجاد المعادلة التفاضلية العامة لسلوك مادة العمود ٠

- ۲ ایجاک تابع التشوه البطي (f(t)
- ۳ \_ ایجاد تابع الارتخا ° R(t) و ۳
- بدلالة R(t) و f(t) بدلالة عند البيائي لكل من بدلالة
  - الزمن t •


### علبيدية ملحي

مقار نبة بين جسم مرن وجسم لزج - مرن من ناحية الليونة (الملاحظة بالانحنا ، يدويا ) •

ان هذه المواد مثلة بالتتابع بواسطة نابض وجسم Voigt و الليونسة متناسبة مع القابلية للتشوه على والمتناسبة بدورها مع الاجهاد وكذلك متناسبة عكسيا مع المعامل E وكذلك متناسبة عكسيا مع المعامل

$$S = K \mathcal{E} = K \frac{\sigma}{E}$$

الليونة الساكنة Souplesse statique (انحنا و بطى و باليد ) عدد احداث تشوه مستمر بتا ثير ضغط الما و  $\sigma$  في تناتيسن  $E = 0.3 \, \text{Kg}_f / \text{mm}^2$  عيث  $E = 0.3 \, \text{Kg}_f / \text{mm}^2$  الله ن حيث  $E^0 = 0.3 \, \text{E} = 0.8 \, \text{Kg} / \text{mm}^2$  الله ن حيث  $E^0 = 0.3 \, \text{E} = 0.8 \, \text{Kg} / \text{mm}^2$ 



A \_ الليونة النسبية لانبوب من الكاوتشوك •

PVC الليونة النسبية لانبوب من ال B

(قيمة ? كبيرة) 6 من الشكل السابق يمكن ملاحظة الليونة كالتالى :

$$S_{\text{caoutchouc}} = \frac{K \sigma}{E} = K \sigma \times 3,3$$

$$S_{\text{PVC}} = K \left( \frac{\sigma}{0,3} + \frac{\sigma}{0,8} \right) = K \sigma \frac{1.1}{0,24}$$

$$= K \sigma \times 5$$


ائى ائن الـ PVC ا كثر ليونة من الكاوتشوك بعقد ار 1,5 = 5,5 من الكاوتشوك بعقد ار 1,5 = 5,5 من تقريبا ٠

الليونة الحركية Souplesse dynamique (انحنا وسيع حدا باليونة المتاونة المتا

$$S_{\text{caoutchouc}} = \frac{K \sigma}{0.3} = K \sigma \times 3.3$$

$$S_{\text{PVC}} = \frac{K \sigma}{0.8} = K \sigma \times 1.25$$

أى ا ن ليونة ال PVC ا قبل بحوالي (  $\frac{25}{600}$  ) ، ا ثم ثلاث مرات من ليونة الكاوتشوك  $\cdot$ 




تابع ومعامل الاسترخا ، بالمادة عند ما يا فن توازن الذرة زمنا ملحوظا ليتقبل عنول الن هناك ارتخا ، بالمادة عند ما يا فن توازن الذرة زمنا ملحوظا ليتقبل تغير مغروض للشروط الخارجية ، لنا فن منحني حالشكل ( ٤ ) عشل الارتخا ، (c<sub>R</sub>(t) كتابع للزمن t ، يمكن تمثيل هذا وفق المعادلة التالية :

 $G_{R}(t)$  (t)  $G_{R}(t) = G_{O} + \psi$  (t) وائما متناقص (t) وائما متناقص (t) ويكن تمثيله بمعادلة تكاملية من النموذ ج التالي :

طنت : (۱) الم تابع توزع الارتخاء H(τ) e ت طرع (log τ) طيث : (۲) الم تابع توزع الارتخاء من الأجل الزمن (۲) الذي يدعى يزمن الارتخاء من الموالمات الدين الارتخاء (عملاة علية الارتخاء temps de relaxation ) هومن خواص المادة البلاستيكية لدرجة حرارة معطاة ٠

الشكل ( ° ) يبين شكل التابع ( H( τ) من ا على البلاستيك الحرارى Tp كتابع للوفاريم زمن الارتخاء ( τος τ) موضع المناطبق المبينة على الشكل يعتمد على درجة الحرارة (ستدرس اكثر تفصيلا فيما بعد ) ٠



را ينا سابقا ا أن المادة ذات السلوك Viscoélastique هي عبارة عن مجموع مادتين ا أساسيتين : صلبة Hookien وسائلة معادلة رياضيا يمكن تبيان ا أن المعادلة التي تبين الحالة لهذه المادة هي معادلة تفاضلية خطية بعوامل ثابتة ، حل هذه المعادلة من ا أجل تشوه ثابت مغروض (حالة الارتخا ، ) يمكن كتابته بشكل سلسلة من التوابع الا أسية التي يتعين كل منها بالسعة والزمن الثابت .

على الحدود يمكن وضع التابع على الشكل التالي:

$$G_r(t) = G_0 + \int_{-\infty}^{+\infty} H(\tau) e^{-\frac{t}{\tau}} d (\log \tau)$$

حيث: وم هو الحل المستمر للمعادلة التفاضلية و وميارة عن جزء حقيقي وآخر تخيلي و واستخدام تحويلات على التوابع المقدية التالية :

$$G^* = G_1 + 1 G_2$$

$$G^{*} (1\omega) = 1\omega\tau \int_{\infty}^{+\infty} \frac{H(\tau)}{1 + 1\omega\tau} d (\log \tau) + G_{0}$$

والتحليل نجميد

$$G_1 = G_0 + \int_{-\infty}^{+\infty} H(\tau) \frac{\omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} d(\log \tau)$$

$$G_2 = \int_{-1}^{4\pi} H \cdot (\tau) \frac{\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2} d (\log \tau)$$

#### نموذ ج زينيـ ر الخطي ZENER

يكون سلوك المادة مثلا بعلاقة خطية عند ما يحقق التجميع L'additivité للاجهادات والتشوهات من جهة 6 وقابليتهم للانعكاس (العودة الى الصفر) من جهة ا خرى •

ثموذ ج زینیسرالها م Zener یمثل جسم صلب ل Hooke مربوط علی التسلسل مع ثموذ ج Kelvin ا و Voigt والذی را یناه من. خلال المثال للحل صفحة (۳۰) ( ویتا الف من نابض و مخمد مربوطین علی التوازی ) • الممادلة التفاضلية للحركة لنبوذ ج زینیسر الشكل ( ۱ ) تكتب بالشكل التالی :

$$\sigma + \tau_{\varepsilon} \stackrel{\circ}{\sigma} = G_{R} (\varepsilon + \tau_{\sigma} \stackrel{\circ}{\varepsilon})$$
 (1)

ديث :

٥ : الاجهاد ٠

٤ : التشوه (الانفعال) •

ع : زمن الارتخا ، للاجهاد تحت تشوه ثايته

σ : زمن الارتخا ، للتشوه تحت اجهاد ثابت و

· (معامل المرونة بحالة الارتخا ، (معامل الصلابة ) · GR

من السهل تبيان ا ن : 
$$G_{\rm I} = G_{\rm R} \frac{\tau}{\tau_{\rm E}}$$
 (2)

حيث : هو معامل المرونة اللحظي (بحالة عدم الارتخاه) و و الارتخام الارتخام الارتخام الارتخام الارتخام الارتخام المحث في حالة التحريض الدوري Sollicitation périodique يمكن البحث عن حلول للمعادلة (١) من الشكل التالي :

$$\sigma = \sigma_0$$
 expi (wt)  $\varepsilon = \varepsilon_0$  expi (wt- $\theta$ ) (3) 
$$\sigma = G(t) \varepsilon$$
 يمكن اذ ن كتابة معادلة السلوك بالشكل  $\varepsilon = \varepsilon_0$  expi (wt- $\theta$ ) (3)

$$\tilde{G} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = G_R \frac{1+i\omega \tau_{\sigma}}{1+i\omega \tau_{\varepsilon}} = G_1 + iG_2$$
 (4)

هذا النموذ ج العقدى  $\frac{1}{2}$  يتكون من جرْه حقيقي  $\frac{1}{2}$  ( المعامل  $\frac{1}{2}$  الديناميكي ) وجزه تخيلي  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 


$$\bar{G} = G_R \frac{1+\omega^2 \tau^2}{1+\omega^2 \tau^2} + i G_R \frac{\omega \Delta \tau}{1+\omega^2 \tau^2}$$
 (5)

$$\operatorname{tg} \phi = \frac{G_{1} - G_{R}}{2G} \qquad \frac{2\omega\tau}{1+\omega^{2}\tau^{2}} = \frac{G_{2}}{G_{1}}$$

في حالة الارتخا ، الكبير للاجهاد ( في درجات الحرارة المرتفعة ا ولبعض ا تواعالمواد البلاستيكية في درجات الحرارة الاعتيادية ) ، فان التقريب و على النحو و على النحو و على النحو التالمي :

$$\frac{1}{2G} = \frac{G_{I} - G_{R}}{2G} = \frac{2\omega\tau}{1 + \omega^{2}\tau^{2}}$$

$$G = G_{I} - \frac{G_{I} - G_{R}}{1 + \frac{\tau}{\tau}} (\omega\tau)^{2}$$
(6)



هذه العلاقات موضحة بصورة بيانية على الشكل ( ٢ ) الذي يبين مخططا و هذه العلاقات موضحة بصورة بيانية على الشكل ( ٢ ) الذي يبين مخططات و قطة الانعطاف با خذ مقد ار الازاحة بين محور القمة Point d'inflexion للمعامل بعين الاعتبار ، يمكن كتابة مقياس Paramètre جديد وذلك على النحو التالي :

$$\eta = \frac{G(\omega \tau >> 1) - G(\omega \tau = 1)}{G(\omega \tau = 1) - G(\omega \tau << 1)} = \frac{\tau_{\sigma}}{\tau_{F}}$$
 (7)

على الشكل ( ) عندما  $\frac{\Delta \tau}{2\tau}$  مقد ار صغير ، يكون المقياسين على الشكل ( ) عندما  $\frac{\Delta \tau}{2\tau}$  مقد ار صغير ، يكون المقياسين  $\pi_{\tau}$  هرتغمي النهاية العظمى ل  $\tau_{\sigma}$  مرتفعمة ل  $\tau$  بالمقابل ، فعند ما تكون النسبة  $\tau$  مرتفعما فان المقياس  $\tau$  سنزاح بالنسبة ل  $\tau$  ، ونقطة الانعطاف للمعامل تنزاح كذلك بالنسبة لمحور النهاية العظمى ل  $\tau$  ،

النسبة  $\frac{\Delta G}{2G} = \frac{\Delta T}{2\tau}$  تدعى بكتانة الارتخاء (سنعود الى بحثها عند دراسة الاحتكاك الداخلي ا والتخامد Frottement intérieur عند دراسة الاحتكاك الداخلي ا والتخامد للمواد كتابع لدرجسبة للمواد البلاستيكية والذى يعطينا تغيرات سلوك هذه المواد كتابع لدرجسبة الحرارة ) •

હૈરવૈદરિકહિન્દિકહિન્દિકહિન્દિકહિન્દ દેરદિકહિન્દિકહિન્દિકહિન્દ દિકહિન્દિકહિન્દ હિન્દિકહિન્દ હિન્દિકહિન્દ હિન્દિકહિન્દ હિન્દ

#### ٤ ـ ٢ ـ الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد البلاستيكية الحرارية

# الخطية ذات السلاسل على المواد البلاستيكية الحرارية TP الخطية ذات السلاسل Amorphe :

الخواصيد رجة الحرارة العادية : الكتلة الحجمية لهذه المواد الغير محملة الوطونة 1-1,5 g/cm<sup>3</sup> بحدود

... (1) • 5-8×10<sup>-5</sup> K<sup>-1</sup>

لوعرضنا هذا النوعمن المواد لتجربة شد بدرجة الحرارة العادية لوجدنا ثلاثة نماذج من المخططات 6 الشكل

; ( A )

٠ (1) يطابق التشوه الهش ٠ ع

(2) يطابق التشوه اللدن •

(3) يطابق التشوه المطاطي (الكاوتشوكي) ٠

#### : Déformation fragile : التشوه الهش

الشكل ( ٩ ) • بدرجة الحرارة العادية •

مثل هذا التشوه يوافق بعض المواد مثل:

النكل ( ۱ SAN , PMMA , PS

التمدد حتى الانهيار ضعيف وبحدود % 5 .

معامل المرونة يتراج بين:

300 - 500 daN/mm<sup>2</sup>

3 3 ( 5

الشكل ( ٨.


TP

(١): لا° خذ فكرة عامة عن الخواص يمكن الاستعانة بجدا ول الخسواص

- نهاية الكتاب \_ لمواد ال PVC و PS

التشوه الهشيكون مصحوب بانخفاض طفيف بدرجة حرارة العينة يمكن قياسه ولكن بصعوبة بالغة •

#### تجربة تشوه بطي • : Fluage



الشكل ( ١٠ ) يبين منحني التشوه البطي و لهذه المواد كتابع للزمن حيث: ... د التشوه اللحظي (العرن)


Instantanée, élastique

- ه : تشوه متا خر Retardée : م
- . Visqueuse : تشوه لزج

سرعة التشوه البطي عطابق زيادة التشوه بواحدة الزمن  $1^{\circ}$ ى :  $\frac{d^{\circ}}{d^{\circ}}$  وتحدد في كل نقطة من المنحني بالميل عمليا تحدد سرعة التشوه البطي الوسطية  $K_{\text{B}}$  من الملاقة :

$$K_F\left(t_0,t_1\right)=\frac{e_0-e_1}{t_0-t_1}$$

ميث : م م التشوهات بالاز منة الموافقة م م



تشوه هذه المواد بدرجة الحرارة العادية يسبب شقوق رفيعة تبدا

عند النقطة الحرجة للتبدد والتي تعتبد على سرعة التحريض الموث ــر .


بالنسبة ل PS و PMMA فهذه النقطة تكون عند % 0,75 • مبب تشقق المادة يعود الى تركيبها الجزيئي ( وجود مناطق تكون فيها معظم قوى الارتباط بين الجزيئات Intermoléculaire مؤازية لمحور القوى الموثرة ) •

هذا التشقق يمكن ا ن ينتج في القط ع المنتجة بالحقن ا والبثق ا و المنتكيل وتعطي اجهادات داخلية تكون سببا للانهيار •

#### : Déformation plastique التشوه اللدن

التمدد في النقطة العليا فقط:


15 - 30 %



\_ في الأعلى \_الشكل ( ١٢


\_ في الا سفل \_ الشكل ( ١٣

الشكل التالي يمثل صورة المراحل التي تعربها العينة لمادة البلاستيك الحرارى المنتظم (نفسها للغيرمنتظم Amorphe (نفسها للغيرمنتظم على المخطط •



## Déformation Caoutchoutique: ( الكاوتشوكي ) التشوه العطاطي (الكاوتشوكي)

بعض المواد الغير منتظمة Amorphe مثل : Ethylène-propylène الها سلوك مشابه لسلوك الكاوتشوك بدرجة الحرارة العادية والشكل ( ١٤ ) يمثل هذا السلوك ومعامل المرونة ضعيف جدا واتصغر من 1 daN/mm² من 1 daN/mm²



الكبير • المعامل يحسب فالبا عند قيمة مناسبة للتعدد ، مثلا \$ 100 . مثل هذه المواد يمكن ائن تتعدد نسبة مثل هذه 1000 - 500 .

مرونة الكاوتشوك هذه ناتجة عن الدوران الحر للسلاسل الجزيئية الرئيسية حيث الن

قوى الارتباط بين الجزيئات ضعيفة جدا • لا مجال للدخول بتفاصيل المحكور المحكور

# تا ثير درجة الحرارة على الخواص الميكانيكية للبلاستيك الحراري TP ذو السلاسل الغير منتظمة Amorphe :

اذا مثلنا تغير درجات الحرارة على محور السيئات وتغير الاجهاد في النقطة العليا (۱) الشكل (۱۲) الذي هو اجهاد الانهيار على محور العيئات ، فاننا نحصل على الشكل (۱۰) ، الذي يبين تغيرات اجهاد المها د الانهيار كتابع لدرجة الحرارة حيث يمكن اثن نهيز هليه ثلاثة مناطب

- (1) : منطقة انهيارهش (2) : منطقة تشوه لدن •

لدن وتكون درجة الحرارة هذه قريبة من درجة حرارة التحول الزجاجـــي (×)


Température de transitio n

Vitreuse (T<sub>w</sub>)

(×): عن درجة الحرارة المنخفضة التي يتم عند ها تحولا في المادة ندعوه بالتحول الزجاجي (سنراه ا كثر تفصيلا عند دراسة الاحتكاك الداخلي).

### Module de Relaxation $G_R(t)$ : ( الصلابة ) معامل الارتخاء

قام Tobolsky بدراسة معامل الارتخاء حيث الزمن (t=10s) بدراسة معامل الارتخاء حيث الزمن ( $G_R(10)$ ) ونرمز له بالله  $G_R(10)$  الشكل ( $G_R(10)$ ) يوضع المنحني الحرارى الغير منتظم عند تغير درجة الحرارة وعليسى هذا المنحني  $G_R(10)$  لمكن تعييز خمسة مناطق لدرجسسة الحرارة المنحني  $G_R(10)$ 



# III : المنطقة الكاوتشوكية : III : IIII : III : IIII : IIII : IIII : IIII : III : IIII : III : III : III : III : III : III

 $400 \times 10^3 > G_R > 50 \times 10^3$  المنطقة حيث معامل الارتخا $_{\rm N/m}^2$  المحدود  $_{\rm 177}^{\circ}$  و  $_{\rm 177}^{\circ}$  و المحدود  $_{\rm 150-177}^{\circ}$  و  $_{\rm Visco\'{e}lastique}$ 

V : منطقة حيث المعامل ا قل من 10x10<sup>3</sup>N/m<sup>2</sup> وحيث المادة عرب المادة عرب المائية عردة المرونة •


المناطـق الخمسة منفصلة عن بعضها با ربع درجات حرارة مبيئة بالجدول التالي لبعض المواد البلاستيكيـة :

المادة	,I	II	III	IV
Polystyrène	- 90°C	120°C	150° C	177° C
Polysulfone	- 60° c	- 40°C	180°C	230° C
Caoutchouc	- 60° c	- 40°C	190° C	220° C

من ا على المطاط Elastomères ، فان شكل المنحني هو نفسه ولكن المنطقة الكاوتشوكية تكون ممتدة ا كثر •

### تا ثير الزمن :

المجالات الحرارية التي تحدد المناطق ذات السلوك Tobolsky ، و تعتمد على الزمن المختار (مثلا ١٠ ثانية في مخطط Tobolsky ) ، اذا رسمنا منحني معامل الارتخا ، كتابع لتغيير درجة الحرارة ولا زمنة مختلفة 1000, 1008, 108 نلاحظا أن حدود درجات الحرارة تنزاح نحو درجة الحرارة الا خفض هند ما يكون الزمن الكي ، الشكل ( ١٧ ) ،



# ۲ – ۲ – المواد البلاستيكية الحرارية TP الخطية ذات السلاسل المنتظمة (المتبلورة) Cristallins •

الخواصيد رجة الحرارة العادية : هذه المواد تكون نصف شفانة (شفانة في الطبقات الرقيقية) ، الكتلة الحجمية لهذه المواد تكون بحسد ود Polyoléfines ، وتكون بحد ود الواحد لا جل Polyoléfines . Polytétrafluoréthylène

معامل التمدد الخطي يكون بحدود $K^{-1}$   $K^{-1}$  (1) • (1) معامل التمدد الخطي يكون بحدود  $K^{-1}$  المواد بدرجة الحرارة العادية تعطي فقسط مخططات بنقطة بد • جريان (النقطة العليا ) تكون واضحة ا وغير واضحة

تبين تعدد كبير قيمته بحدود % 500 \_ 100 الشكل ( ١٨ ) ٠


حالات :الانتقال من بوليمير معاد التسخين الى بوليمير مبلل • الانتقال من PA الجاف الى PA الرطب • عند ما تقلل سرعات التحريض المو ثر •

النقطتين يتناقص حتى يختفي في عدة

<sup>(</sup>۱): لا خذ فكرة عامة عن الكوافي يمكن الاستعانة بجداول الخواص ـــ نهاية الكتاب ـــ لمواد ال PB و PA

# تا ُثير درجة الحرارة على الخواهر الهميكانيكية للبلاستيك الحرارى TP في و السلاسل المنتظمة العراري TP في و السلاسل المنتظمة : Cristallins :

ال تجارب الشد لهذه المواد بدرجات حرارة مختلفة تعطي منحنيات من نماذ ج مختلفة كا بالشكل الله الله و رجة الحرارة المنخفضسة تحصل على المنحني (II) هم شجنيات من النموذ ج (III) هم غالبا (وليس دائما) منحنيات من النموذ ج (III)



#### معامل الارتخاء (الملاء : Kodule de Relawation ( عامل الارتخاء

ان المنحني الذي يمثل ( 10 )  $G_R = 10$  كتابع لدرجة الحرارة للمواد ذات السلاسل الجزيئية المنتظمة يكون مسطح ا كثر بكثير من التتحني المماثل للمواد الغير منتظمة (را يناه سابقا بالشكل - ١١ -) ، ولكنه مع ذلك يهبط بشدة وشكل مفاجى عند درجة الحرارة  $T_Q = 0$  (درجة حرارة الانصهار) .

لملاحظة الفرق بين المنحنيين وتغيراتهما بالنصبة لدرجة الحرارة نا ُخذ كمثال الشكل (  $10 \, \mathrm{Log} \, \mathrm{G}_{\mathrm{R}}(10)$  كتابيع لدرجة الحرارة لمادة  $10 \, \mathrm{PS}$ 

• (غيرمنتظ) : PS atactique(amorphe) : (۱)

• (منتش ) : PS isotactique(cristallin): (۲)

إن خلق نقاط تثبيت د اخل التركيب الجزيئي ، وذلك بانشأ ، روابط كيميائية بين السلاسل التعريض للاشعاعمثلا يولد المدادية الم

بالتعريض للاشعاع مثلا يولد بعد To ظهور الحالمة الكاوتشوكية ، لهذا السبب فاننا نمرض للا شعة ا عيانا برفيلات البولي ايتيلين حول T

السِبُوقَةُ خصوصا  $T_{\Theta}$  الشكل (  $T_{O}$  ) عند تغليف الكوايل الكه رمائية  $T_{O}$  في الحقيقة  $T_{O}$  البوليسير المنتظم يبدا  $T_{O}$  المحاطا  $T_{O}$  عند تخواص كا وتشوكية قبل  $T_{O}$  المحال المحال تدريجيا  $T_{O}$  بالانصها رتدريجيا  $T_{O}$ 

البوليمير المنتظم الغير شبكي الشكل Non réticulés يجرمن الحالة الى الحالة السائلة في مجال حرارى صغير (خلال بضــــع درجات) 6 البولياميد PA مثلا ٠

عملية تصنيع البوليمير المنتظم بطريقة التشكيل والتي تتم بدرجة حرارة قريبة من عمنيع البوليمير الغير منتظم • من عمنيع البوليمير الغير منتظم •

ان دراسة توابع خصائص المواد البلاستيكية المنتظمة صعبة جدا 6 حيث اننا غالبا نجد اتنفسنا الله مام مواد ذات تركيب منتظم وغير منتظم بنفس الوقت وعملية التعييز ليست بالبساطة التي نتصورها ٠

الجدول التاثي يعطى قم كل من To, To, To لبعض المواد المنتظمة :

المادة	T <sub>1</sub>	<sup>T</sup> 2	T <sub>e</sub>
PE	-101, -97°C	10°C	100°C
PEhd	·-21, +5°C	60°C	125°C
PP	=20, -1°C	60°C	150°C
PA-6/6	-73, -66° C	51°C	250°C
PA-6	0 , +18°C	46° C	`220° C
PA-6/10	-32°C	.50°C	220°C
PA-11		50°C	175°C
PTFE	-100, -82°C	28° C	300°C

تقاس درجة حرارة الانصهار (Température de fusion (To) بالاعتماد على خاصية ان البوليسيريصبح شفاف عند الانصهار ٠

The last of the Additional Country of the Country o

AND THE RESIDENCE OF THE PERSON OF

الخواص بدرجة الحرارة العادية : سلاسل المجزيئات للمواد المتصلية حراريا تكون غير منتظمة (مشوائية التركيب) Amorphe وبالتالي فعند ما لا تكون محملة الوملونة فانتها تكون شفافسة • تحضر غالبا يعملية التحسام الا تجنام Palycondensation والحيانا تستخدم عبلية البلمرة بالمشاركة الوعلية الاضافسة Polyaddition (وهي عملية الخاصة اضافة مونوبيسر على سلسلة الجزيئات الكهوة ) •

الكتلة الحجمية هر ومعامل التمدد المخطي ٦٠ لهذه المواد متقاربين مع البلاستيك الجراري الغير منتظم ٠٠

المادة	PF	MF	UF	EP	Polyeste
E	320-500	700-1000	700-1000	300-400	450
o <sub>t</sub>	5,5	4-8	4-8	5-7	2,5-7
o_c	15-30	28-30	17-35	12	15
% ع	1-1,5 %	0,5-1 %	0,5-1 %	5-8 %	5-7 %

واحدة قياس القيم المعطاة بالجدول للاجهادات ومعامل المرونة هسي (daN/mm²) . لا خذ فكرة عامة عن الخواص يمكن الاستعانة بجداول الخواص نهاية الكتاب \_ لمواد ال PF, EP, MF .

تا ثير درجة الحرارة على الخواص الميكانيكية للبلاستيك المتصلب حراريا

الروابط ضمن الجزيئات التي تو" من المتعام المجيومة تتا "ثر قليلا بالمسرارة بحيث! أن كل الخواص الميكانيكية تتغير قليلا كتابع لدرجة الحرارة وذلك حتى درجة حرارة التحلل Température de décomposi والتي تكون بين tion 300 - 400° c

معامل المرونة يتناقص يشكل خطي عند ارتفاع درجة الحرارة كما يبينه الشكل ( ٢٢ ) ، وكذلك اجهاد الانهيار ، وبالعكس فإن التعدد حتى الانهياريزداد قليلا ،

الشكل ( ۲۲ )

تصنيع المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا بالضغط والتحويل تتضمن بعد رفي وسرحة درارة الريزين ، انجاز عليه وسيك الحرارى Réticulation لسلاسل المادة المقولية ، اذا تمت هذه العملية بشكل سي فالمسادة تحفظ بهذه الحالة لدونة حرارية

Thermoplasticité تبقى مرانقة لها

#### تا تيـرالزمن ؛

نتائج تجارب الشد تختلف ثبما لاختلاف سوة التحريم الموثر ، منحنات النتائج التي تحصل طبها تطابق دائما تشوهات هشة ( ع المنائج النتائج التي تحصل طبها تطابق دائما تشوهات هشة ( ع المنائج النتائج النتائج النتائج النتائج النتائج النتائج النتائج المؤتنت و التحريم الموثنت و التحريم الموثنت و التحريم الموثنت و التحريم الموثنت و التحريم الموثنة و النتائج و

#### ٤ - ٤ - بعض الخواص المرتبطة بالتركيب :

### ٤ ـ ١ ـ ١ ـ تا ثير الوساعد الكيماعية :

تا ثير المرسيان: بعن المواد البلاستيكية تستطيعا أن تتحلل بالما و جزئها و مثل حالة البولياميد والبوليستير و هذا التحلل يكون السروفسي الماه الساخن حيث تتحطم السلاسل الجزيئية وتتناقص الخواص الميكانيكيسة للمادة من جراء ذلك و

Polyamides : عثال :

 $R_1 - CO - NH - R_2 \xrightarrow{H_2O} R_1 COOH + R_2 NH_2$ 

البولياميد كذلك ما صلارطوية ويحتفظ بها 6 مقدار الرطوية المعتصة يعتسك بصورة الساسية على مجموعات ال PA-11 • البولياميد PA-11 • البولياميد المتصاص الرطوية من PA-6/6

عا ثيرا كسجين الهوا و المعادات المعادا

عا ثير الحموض القواعد القويدة (١):

Action des acides et des

bases fortes

وسير حالتين : ١ ـ الحمض أو القاعدة يوشر مباشرة على المادة البلاستيكية ٠

<sup>(</sup>١): القاعدة: ما يتفاعل مع حمض ليشكل مليح

٢ \_ الشوارد # ا أو OH - 1 تكون محفز على التحلل للمادة كما في الحالة التي را يناها سابقا ·

مثلا: البوليستير polyester يتا ثرجدا بالقواعد القوية التي تسبب التصين (تحول المادة الدهنية الى صابون) •

البولياميد PA يتا شرجدا بالحموض التي تولد تحلل مجموعات الآميد • المركبات ذات التركيب الجزيئي المنتظم تتحطم بالحموض •

لا مجال للخوض كثيرا في التفاصيل الكيميائية ولكن يمكن الاستفادة من الجداول التي تمطي الخواص بهاية الكتاب - والتي تبين تا ثير الحموض الضعيفة والقوية والمحاليل العضوية على العديد من المواد البلاستيكية •

## Combustibilité : الاحتارات ٢ - ٤ - ٤

هذا الموضوعها م جدا حيث تباد رللذهن نورا قابلية الاحتراق عند ذكر خواص المواد البلاستيكية • وحيث أنه ليس من اختصاصنا ، لذا سنذكر نقط المواد البلاستيكية مصنفة حسب قابليتها للاحتراق :

## مواد قابلة للاحتراق: Matériaux combustibles

وهي المواد التي تحتوى بصورة عا مة على الكربون والهند روجين ( PS , PE ) وهي المواد التي تحتوى على الكربون ، الهند روجين والا كسجين مثل الفينوبلاست Phénoplastes .

قابلية الاحتراق لهذه المواد تخفعند ما تكون المادة مسلحة (خاصة الحمل الممدني minérales ) •

مواد غير قابلة للاحتراق: Matériaux incombustibles وهي المواد التي تحتوى بصورة خاصة الفلور ، الكلور ، الآزرت ، الفوسفور ، silicons, PVC, PTFE :

مواد اطفا ه ذاهی : Matériaux â auto-extinction

وهي المواد التي تحترق فقط عند ملا مستها بشكل مستمر تسطح بدرجة حرارة مرتفعة أو للهب مباشرة ·

الفصل الثاني من الرحث الثاني يبين خواص المواد البلاستيكية بالنسبة للاحتراق وكذلك الجداول - نهاية الكتاب - ٠

Place and all thought of those or their habitation

Contraction of the Contract of

White Would have they become a fig. Substituted being

and the second second second

the first the recommendated the pitch of the strings of the

At Planton and Statement .

Personal Contraction of the Cont

Tylinday --

%??!\$%!\$?\$!\$%!\$%!\$% %?!\$%!\$%!\$%!\$%!\$ %%\$#\$<mark>%</mark> %%\$#

and the title, when well district the of the state of the

### ٤ \_ ٩ \_ الاحتكاك الداخلي ا والغدرة على التخامد :

#### Frottement intérieur , Capacité d'amortissement:

المواد البلاستيكية حساسة جدا للحرارة ، لذا فدراسة سلوكها كتابع لتغير درجة الحرارة من الأسور الهامة جدا لمعرفة التحولات التي تحد عبالماد ة عند كل درجة حرارة وما هي امكانية استخدا بهها في التطبيق والانتاج عند درجة الحرارة هذه •

عامل الصلابة مثلا ، ولا جل زمن محدد (تردد معين) ، يتناقص تدريجيا بازدياد درجة الحرارة ( هناك عدد من الحالات الاستثنائية بالنسبة فقسط للبلاستيك المتصلب حراريا) ، المنحني البيابي الممثل لهذا التناقم يعطي عدد من نقاط الانعطاف ( بعضها يكون واضع جدا والبعض لآخرا تسلل وضوحا )عند درجات حرارة تمثل نقاط التحول (تغير التركيب من حال الي حال ) ، حيث أن معرفة هذه التحولات ودرجات حرارتها يسهل بسل يحدد امكانية استخدام هذه المواد على الشكل الصحيح استنادا السي خواصها ،

#### كيف نحدد د زجات الحرارة للتحولات التي تتم بالمادة ؟

هناك العديد من الطرق التجريبية لقياس الاحتكاك الدا على الوالقدرة على التخامد نذكر ضها :

1 - طريقة الاهتزاز القسرى: Vibrations forcées ؛ المتزاز القسرى

10-1-10+1 Hz : Oscillations libres حرية التذبذب الحر - ٢


10<sup>+1</sup>-10<sup>+4</sup> Hz : Résonance : حاريقة الرنين – ٣

10+4-10+8 Hz :propagation d'ondes : - طريقة انتشار المرجات

TOTAL F. PR. T.


ان المنحنيات الناتجة التي تمثل تغير الاحتكاك الداخلي ا والقدرة علي التخامد كتابع لتغير درجة الحرارة تكون ذات تغير غير مستمر ، حيث تظهر قم Pics (نهايات عظمي ) عند درجات حرارة التحولات للمواد المدروسة ونرمز لهذه القم بالرموز ك ، ه ه ك ك وذلك تبعا لظهورها وفق درجات الحرارة المتناقصة ، اذن لهذه القم معاني ودلائل حيث ان كل قمة تدل على تحول في مستوى التركيب الجزيئي للمادة ، وهذا يودى بدوره الى تغير كبير ا وصغير في الخواص شكل عام ،

الشكل ( ٢٣ ) يبين تغير معامل الارتخاه (الصلابة) و و المواد البلاستيكية الحرارية دات التركيب الغير منتظم Amorphe وكذلك منحني الاحتكاك الداخلي و و و کتابعين لتغيرات درجة الحرارة ، ونلاحظ العمر > ٥ و ، لا كما نلاحظ على الشكل استداد العتبة الكارتشوكية التي تنتهي بمنطقة جريان للجزيئات توافق درجات حرارة التعنيم لهسسة ه المواد ٠



الشكل ( ۲۳۱ )

الشكل ( ٢٤ ) يبين تغير معامل الصلابة Gp للمواد البلاستيكية الحرارية فات التركيب المنتظم Cristallin وكذلك منحني الاحتكاك الداخلي و tg كتابعين لتغيرات درجة الحرارة ، ونلاحظ عدم وجود عتبة كاوتشوكية بل ان المعامل ينخفض الى الصفر حيث يم الانصهار عند ، To ...



ملاحظة : طرق القياس المختلفة التي ذكرناها سابقا قد تعطي بعض الازاحات الصغيرة في المنحنيات الناتجة انما في حدود درجات حرارة قليلة ٠

## قياس الاحتكاك الداخلي ا وقدرة التخامد بالتذبذب الحر:

في حالة التذيف الحر (النوسان) Oscillations libres لمادة بلاستيكية (تجربة فتل بواسطة نواسم ركب حيث نحرض المينة المختبرة ونتركها تتخامد بشكل حر) ، نلاحظ ان السعة تتناقص مع الزمن في كل دورة وسكل مختلف من مادة بلاستيكية الى اخرى ، اذ ن هناك فقد بالقدرة في كل دورة

CITE LA SELLO

لا سياب خارجية وداخلية ١٠ الا سباب الخارجية يمكن اهمالها (خصوصاً عند اجرا ه التجارب بالفراغ Sous vide ) ١٠ أما الا سبا ب الداخلية والتي هي نتيجة للخواص العامة للمادة فتدعى بالاحتكاك الداخلي الوقدرة التخامد وتقاس بنقدير كمية القدرة الضائعة (١٨٥٠) بالنسبة للقدرة العظمى المعطاة (١٠٠٠) بكل نصف دورة (١٤٨٠) وتساوى :

 $\frac{\Delta W}{2W} = \delta = \pi \ Q^{-1} = tq\phi$ 

حيث : 6 : هو التناقص اللوفاريتي للتخامد الميكانيكي الداخلي للمادة البلاستيكية ويساوى الـــــى :

 $\delta = \operatorname{In} \frac{A_n}{A_n + 1}$ 

ما السعات المتناقصة لذ بذ بنين ( بوستين ) متتابعتين متتابعتين من عفر المجهجة •

♦ : هو زاوية الطوربين الاجهاد والتشوه (الانفعال) •
 اعامل النوية بالمقارنة مع الدارات التحريضية بالتيار المتساوب
 Circuits oscillants

الشكل ( ٢٥ ) يبين التخامد المقاسعند درجات حرارة معينة ( وفسق الجدول المرفق ) لعدد من المواد البلاستيكية وتلاحظ أن هناك تخامد كبير جدا جدا (1) للبولي كربونات عند درجة حرارة مرتفعة كتيسوا أن التخامد قليل نسبية لل ( PI ) عند درجة حرارة مرتفعة كتيسوا 689 ° C

لقهم كيفية ايجاد ( ق ) عمليا 6 نا خذ تخا مد البولي سلفون على الشكل ( ٥٠ ) ( 2 ) فنجد ا أن :


$$A_n = 7$$


$$A_{n+1} = 4.4$$

$$6 = \text{Ln } \frac{7}{4.4} = 0.47 - Q^{-1} = \frac{0.47}{3.14}$$

$$Q^{-1} = 0.15$$

Q <sup>-1</sup>	د رجة الحرارة		التخا مد	المادة
0,2000	+ 158° C	(1)	مرتفعجدا	Polycarbonate
0,1500	+ 200° C	(2)	مرتفع	Polysulfone
0,0312	- 78° C	(3)	وسط	Polycarbonate
0,0186	+ 489° C	(4)	ضعيف	Polyimides
0,0036	+ 10° C	(5)	ضعيف جدا	Polyimides





(5) Polyimides (4)

يجب الاشارة الى ان تخامد المعادن بشكل عام صغير جدا ويمثل بخطوط شبه سوازية ، انحرافها طفيف وتلتقي تقريبا عند درجات الحرارة المرتفعية جدا (درجات حرارة بد ، الانصهار تقريبا ) .

لنعد الآن الى عود ج زيئير Zener والقاته الشكل ( ٧ ) ص٣٥ ه فنلاحظا أن هذا النموذ ج فسر سلوك المواد البلاستيكية في المجال الغطي وهذا مانواه الآن ع حيث أن المنحثي الذي يعثل ( ولا أو ك ( والذي يعطي ( والذي يعطي ( والذي يعطي الله عليه معا مل الارتخاه (الصلابة) كتابع لتغير د رجات الحرارة ينطبق تماما عليم معظم النتائج (باستثناه الحالات الغير خطية) التي تم الحصول عليها حول التغيرات الطارئة على تركيب المواد البلاستيكية وبالتالي سلوكها وخواصها والمثلة بالقم حمد ( العملية لبعض انواع البلاستيكة و التالي سلوكها وفيما يلى نعرض يعض النتائج العملية لبعض انواع البلاستيك، و و TP و TP و TP و TP و TP

البوليا ميد : الشكل ( ٢٦ ) : Polyamides PA 11-12 : ( ٢٦ ) البوليا ميد : الشكل ( ٢٦ ) المثل للاحتكاك الداخلي له ثلاثة تم مادة نصف منتظمة ، المنحني المثل للاحتكاك الداخلي له ثلاثة تم المثل لتغير معامل ( ١٥ ) واضحة جدا ، كذلك المنحني المثل لتغير معامل الملابة له ثلاثة نقاط انعطاف ،

القمة ( كم ) عند درجة الحرارة C ° 64 تمثل درجة حرارة التحول الزجاجي Transition vitreuse حيث مجموعات ال CO-NH تنزايد حركتها في المنطقة الغير منتظمة Amorphe

القمة ( ع ) تاتجة عن وجود الما ، هذه القمة تزول اذا قمنا بعملية عبيف للمادة البلاستيكيسة ،

القبة ( لا ) سببها وجود مجموعات - CH2-CH2-CH2 و القبة ( لا ) سببها وجود مجموعات و القبة ( لا ) سببها وجود مجموعات و القبة الق


كَيَّافَةُ الارتخاء  $\frac{\Delta G}{2G}$  ها مة جدا للقم الثلاثة ، نفس الشي النسبسة لارتفاع القم وكذ لك للازاحات الموجودة بين رو وس القم ونقاط الانمطاف لمنحتو  $G_p$  ( راجع نموذج زينيسر Zener ) •


ان امتداد القسة كى حول درجة الحرارة العالية يشير الى تعسرة السلاسل المنتظمة الذى ينتهي بالانصهار حيث الله نمجال حرارة الانصهار كير ٠

البولى برولين : الشكل ( ۲۷ ) : ( Polypropylène(PP) . ( ۲۷ ) المنحنى له تمتان واضحتان ( که ۴۰ هـ ) ٠

القمة ( ص ) تمثل تحول يطابق بداية الانصهار الكريستالي , (المنتظم ) • هذا التحول ناتج من دوران مجموعات ال méthyls CH في المنطقة •

القمة ( ع ) تمثل التحول الموافق لدرجة حرارة التحول الزجاجي للجزه





الشكل ( ۲۷ )

الفير منتظم ، هذا التحول ناتج عن دوران قطع السلاسل في المجال الفير منتظم Amorphe وهذا يطابق درجة حرارة الهشاشية Fragilité


بعض النتائج بينت وجود قمة ثالثة واضحة قليلا جدا ١٠ ان غياب القمة ( ٧ ) في الشكل ناتج بالتا كيد عن التاريخ الحرارى للمادة البلاستيكية المختبوة المي نسبة وجود السلاسل المنتظمة ٥ حيث النالي المنتظمة جدا تمنع حركة مجموعات الذرات وبالتالي فتغيرات المعامل و و و و بدرجات الحرارة المنخفضة تبقي ضعيفة جدا ٠

البولى كربونات: الشكل ( ١٨ ): ( TP): Polycarbonate (PC) (TP): Polycarb


القسة ( ' لا ) تنتج عن حركة السلسلة الرئيسية لكن بشكل متمركز جدا لمجومات الكربون • القمة ( لا ) تحدد المعجول بين الحالة الهشة والحالة اللدنة بالنسبة للمقاومة على الصدم • في درجة الحرارة المادية يكون التخامد ضعيف وكذلك التغير في المعامل ( Gp ) •

القمة (  $\propto$  ) تطابق التحول الزجاجي للمادة والذى يصاحبه انخفساض شديد للمعامل  $G_p$  • هذا الانخفاضل  $G_p$  • عند القمتين (  $\sim$  )  $\sim$  يفسر بتاً ثير التركيب 6 حيث ا أن المادة ذات سلاسل قليلة الانتظام •

البولى ايبوكسيد : الشكل ( ٢٩ ) : Polyépoxydes (EP) و (٣٩ ) البولى ايبوكسيد : الشكل ( ٢٩ ) : ويستعمل كمادة لاصقـة • منحني الاحتكاك الداخلي يبين ثلاثـة قمــــم ( كم ، ٩ ، ١ ك ) • ( كم ، ٩ ، كا ) • ( كم ، ٩ ، كا ) • ( كم ، ١ كا ) • ( كم )



۱ الشكل ( ۲۸ )



الشكل ( ۲۹ )

القسة ( که ) حادة جدا وتمثل عدة مركبات بدون شك وناتجة عن الخواص الثلاثية الا بعاد لهذه المادة المتصلبة حراريا .

هذه المادة لها عتبة كاوتشوكية طويلة نسبيا ، هذه العتبة تنتهي بمورة عا مة بمنطقة جريان للجريئات الكبيرة تطابق درجات حرارة تعنيسع وأسفدام هذه المادة ،

#### (TD): Polyester : البولى ستير

الشكل ( ٣٠ ) : يمثل البولي ستير المسلح بالا لياف الزجاجية : عمثل البولي ستير المسلح بالا لياف الزجاجية : Polyester chargé de fibre de verre (B)

منحني الاحتكاك الدُّاخلي للبولي ستير (A) له ثلاثة قسم (حه ه ه ه ه) ه ا اُما منحني البولي ستير (B) فله قمتان فقط (حه ، كلا) و ان القسة ( B.) ناتجة عن وجود الما ه و


التحول ( كم ) ينتج عن ارتخا ، السلسلة الرئيسية وتطأبق درجة حوارة التحول الزجاجسي .


التحول ( کل ) بدرجة حرارة منخفضة يعزى الى حركة جانبية تنصف على مستوى الجزيئات •

اللحظ أن القمة ( كن ) ضيقة وحادة وتتاظرة ، وهذا يدل أن المادة دات تركيب غيرينتظم وميزة بكتافة عالية من الارتخا ، في مجال ضيق لدرجا الحرارة أي أن هناك عدد كبير من العناصر يشارك بالحركة ، بعقارنة المنحنيين لـ ( A ) و ( B ) يمكننا من ايجاد تأثير الألياف

الزجاجية على المعامل Gp وعلى قدرة التخامد •

الطاقة التخامدية المحترضعفا للبولي ستير (B) خاصة في مجال التحول الزجاجي .





الشكل ( ٣١ )

	Polyester(A)	Polyester(B) 435 daN/mm <sup>2</sup> . G		
20° C	123 daN/mm <sup>2</sup>	435 daN/mm <sup>2</sup> . G <sub>P</sub>		
-100° C	203 =	$519 = G_p$		

# البولى ايمهد : الشكل (٣٢ ) : (TD) Polyimides (PI) (٣٢) مادة حديثة ، متصلبة حراريا ، منحني الاحتكاك الداخلي له ا ربعدة قسم (۵۱, ۵۷, ۵۰) ، يتحمل درجات حرارة عالية الا ا أند


يطرا عليه عدد من المتغيرات كا أن يصبح هشا جدا ، ينتفخ ويفقد قسم

من وزنـه •

معامل الصلابة G<sub>p</sub> يتزايد بشكل سريع بعد درجة الحرارة 390° تقريبا بسبب تقطع السلاسل الرئيسية ثم تشكل جسور بينها وهذا يزيد الصلابة • بالاضافة لذلك فان فقد ان الملدنات بدرجات الحرارة العالية يجعل المادة المكثر صلابة •

القمة ( لا ) عريضة وغير حادة وتنتج عن الحركات الجانبية لقطع السلاسل في المنطقة الغير منتظمة • Amorphe

القمة ( ع ) ناتجة عن دوران المجموعات الجانبية حول السلسلة الرئيسية و القمتان ( ه م م ه و ) تمثلان التحول الزجاجي لهذه المادة و الغرق بينهما غير معروف و لكن يعتقد الن السبب هو اعادة ترجيه السلاسل الرئيسية وأن الحجم الحر (سنراه بعد قليل ) يلعب دورا اساسيا في هذا المجال و في الشكل يمكن ملاحظة الغرق في السلوك بين مادة البولي ايميد المسلح بالا لياف الزجاجية بنسبة 65 ونفس المادة المسلحة بالغرافيست بنسبة 65 ونفس المادة المسلحة بالغرافيست



بعد عرض هذه النتائج لبعض المواد البلاستيكية الحرارية والمتصلبة حراريا لا نريد التوسع في هذا الموضوع رض المسيته و انما نود الاشارة في النهاية لبعض النقاط التي تساعدنا على استيماب الفضل لهذه النتائج ولهسنا الموضوع بشكل علم :

١ ــ النتائج التي تبين القم ( عه ه و ه ه ) قد تتغير بشكل طفيف وذلك تبعال:

آ ـ تاريخ العينة المختبرة حيث تتا ثر بعض أنواع المواد البلاستيكية بمرور الزمن •

ب - المواد الاضافية المستخد مة Adjuvants .

١ - المنحنيات التي تبين هي و الله و الله المحين لدرجة الحرارة للمواد البلاستيكية ذات المعية كبيرة ، حيث يمكن بواسطتها معرفسة ماذا يتم ضمن المادة عند ارتفاع الوانخفاض درجة الحرارة وبالتالي يمكن تحديد مجالات الاستخدا مات المتنوة (وفق الخواص المطلوبة) لنفس المادة وفق درجات الحرارة المختلفة ،

٣ ـ من المنحنيات المذكورة يمكن الحصول على الاجهاد الا عظمي max ا و التشوه الا عظمي ٢ سعد ا عند ا عند ا عند الملاقبة:

$$rac{b}{a} = 1$$
 $rac{b}{a} = 10$ 
 $rac{b}{a} = 10$ 

a,b,1 أبعاد العينة المختبرة ( a السماكة ، b العرض ، 1 الطول ) .

\* : زارية الفتسل (لا تتعدى °3 من كل جانب) •

الجدول التالي يعطي تم الاجهاد الأعظمي والتشوه الاعظمي عند درجات حوارة مختلفة وذلك لبعض المواد البلاستيكية والتي درسنا منحنيات القدرة التخامدية لها:

Matière	Température °C	Gp daN/mm <sup>2</sup>	γ <sub>max</sub> x10 <sup>-4</sup>	Tmax x10 <sup>-4</sup> daN/mm <sup>2</sup>
المادة	د رجة الحرارة	مها سل	الته و. الا مظمي	الإجهاد الأعطو
	- 150°	166	1.77	293.5
Polycarbonate	+ 20°	87.	2.36	205.5
	+ 170°	2.5	3.86	9.65
	- 166°	840	1.164	977.5
	+ 20°	682	1.206	822.4
Polyimide	+ 198°	571	1.379	787.6
(5504)	+ 368°	120	1.749	210
	+ 490°	437	1.26	548.5
	- 174°	201	2.902	584.5
Polyamide	+ 20°	50	3.585	178.2
-11-	+ 140°	7	3.879	27.15
	- 188°	387	2.574	996
Ероху	+ 20°	66	3.553	235
EC 2216	+ 147°	1.5	3.925	5.9

التي را يناها سابقا )  $\frac{\Delta G}{2G} = \frac{\Delta T}{2\tau}$  يجب ا أن تساوى اللي طاقة التخامد الا عظمية المعالية الخريا ا أى ا أن  $\frac{G}{2G} = \frac{\Delta T}{2\tau}$  وهذا غير مكن عمليا ١ الجد ول رقم ( ٣ ) يبين القيم العملية عند د رجات الحرارة للتحولات الرئيسية . •

ه \_ الاحتكاك الداخلي الله و قدرة التخامد تكون ضعيفة بدرجات الحرارة، المنخفضة ( القمة لل )كما لاحظنا بعطم النتائج ، لماذا ؟ ان درجات حوارة التحولات من ناحية الشركيب الجزيئي توافق حركة قطع السلاسل الجزيئية وجموعات الذرات الجائبية ، سعة الحركة تعتمد على:

1 - القدرة الحرارية Energie potentielle - القدرة الكامنة

" ــ الحجم الحر Volume libre (هو الفرق بين الحجم الحقيقي لواحدة الكتلة والحجم الذى تشغله هذه الكيسة فيما لوكان البوليمير ذو تركيب جزيئي منتظم تماما ، وهذا الحجم الحر هو الذى يسمح بحركة قطع السلاميل الجزيئية وهو مقياس ها م جدا لتركيب المواد البلاستيكية ) .

في درجات الحرارة المنخفضة جدا فان الحجم الحريصبح صغيرا والقدرة الحرارية ضعيفة بالمقارنة مع القدرة الكامنة ، لذا فحركة مجموع السلاسل الدورانية تتوقف ولا يبقى الاحركات صغيرة اهتزازية لمجموعات الذرات ، تدعى هذه بالحالة الزجاجية ودرجة الحرارة الموافقة هي درجة حرارة التحول الزجاجي لل المراري الخواص همية للبلاستيك الحراري الغير منتظم ) ، عند ازدياد درجات الحرارة نحصل على حرية متزايدة لحركة قطع السلاسل فيزداد الاحتكاك الداخلي الوقدرة التخامد ويقل معامل الصلابة ( Gp ) ،

المادة	Pic	Température °C درجة الحرارة	Hauteur du pic tgφ <sub>max</sub> =πQ <sup>-1</sup>	AG/tgomax
Polyamide-11-	Q.	+ 46°	0.374	2.623
الشكل ( ) )	β	- 64°	0.185	1.676
( ( ) ) )	Υ	-134°	0.201	1.856
Polypropylene	α	+ 85°	0.284	-
الشكل ( )	β	+ 10°	0.272	2.371
The Control	Υ_	427	Free Supra	-
<b>Ероху ЕС 2216</b>	α.	+ 34°	0.971	4.109
الشكل ( ا	β	- 59°	0.075	1.400
السفل (	Y	-132°	0.113	1.974
Polyester	α	+ 88°	>1.100	<3.694
/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	β	- 84°	0.057	1.140
الشكل ( )	Υ	-156°	0.053	1.792
Polyester F.V	α	+102°	0.734	3.638
الشكل ( ١)	β		1 /-	-
السلس ال	Y	-110°	0.039	1.333
Polyimide F.V.	α1.	+416°	0.447	-
5504	α2	+366°	0.444	2.221
الشكل ( ٠	В	+274°	0.147	1.333
۱ سندن	γ	-100°	0.034	2.471
Polyimide G.	a <sub>1</sub>	+418°	0.625	-
5505	a 2	+364°	0.503	5.008
الشكل ( )	В	+280°	0.262	0.859
الشكل (	Y	- 97°	0.082	1.695

الجدول رقم ( ٣ )

# الفصيل الثانيييي :

# 

وجدنا سابقا اأن البوليميريتا لف من اعداد معينة من الجزيئات الاحاديدة البسيطة monomères المتماثلة ، لذا يمكن اخذ هذا المونويير كأساس لتمييز العوائل البلاستيكية بشكل محدد ومن ثم تحديد مشتقاتها حسب طريقة الحصول عليها ، لا نه بغير ذلك فسنقع حتما في التباس كبيسر بسبب كثرة المواد البلاستيكية تجاريا نظرا لاختلاف طرق وشروط البلمرة من ناحية ، وكذلك التفاوت الكبير في استخدام المواد الاضافية adjuvants من ناحية اخرى ،

تقسم الموائل البلاستيكية الى فرعين رئيسيين هما:

ا ولا : عوائل البلاستيك الحرارى Thermoplastiques وهي كالتالي :

- 1 Styréniques .
- 2 Vinyliques .
- 3 Polyoléfines .
  - 4 Acryliques .
  - 5 Polycarbonates .
  - 6 Polyterephtalates d'éthylène-Glycol
- 7 Polyoxydes de phénylène .
  - 8 Polysulfones .
  - 9 Polyacétals .

- 10 Polyamides .
  - 11 Fluores .
- 12 Autres Thermoplastiques
   مواد اخرى من البلاستيك الحراري
- 13 Cellulosiques ( T P . Artificiels ).
   يلاستيك حرارى اصطناعي •

# تانيا: عوائل البلاستيك المتملب حراريا Thermodurcissables

- 1 Phénoplastes, Aminoplastes.
- 2 Polyesters insatures • (غير مشبع)
- 3 Epoxydes .
- 4 Silicones .

DARK TOO

- 5 Polyimides .
- 6 Autres thermodurcissables .
  - مواد اخرى من البلاستيك المتصلب حراريا .

سنقوم بدراسة مختصرة لكل من هذه العوائل مع تبيان وبايجاز طرق التعضير ويزات وساوى العادة وشتقاتها ، ومن ثم سنذكر بعض التطبيقات والاستعمالات لهذه المواد ، سنرفق بعض الجداول التي تعطي معظم الخواص لفيزيائية والميكانيكية والكيميائية للمواد البلاستيكية الا كثر استعمالا وشهرة سوا كانت حرارية ا ومتصلبة حراريا ، هذه الجداول موجودة في نهاية الكتاب بالاضافة للجدول الذي يبين ا سما ، ورموز المواد البلاستيكية المتعارف عليها حتى لا نضطر لتكرار كتابة الاسم الكامل للمادة بل نكتفي بالرمز ، (ص

# Thermoplastiques Styrchique

١ ـ الستيرن:

ابتدا ، من المونوبير Styrene يمكن الحصول على المواد التالية :

Styrène مارة بلمرة PS

Styrène + butadiène (3-10%) ..... ه. المرة ، PSC

Styrène + acrylonitrile(20-30%) .. ه. SAN

Styrène + butadiène + acrylonitrile

ABS . جه بلمرة ا و تطعیم ۵۰۰۰۰

ABS = 20% A + 30% B + 50% S

butadiène : هيد روكربون غازي ملتهب يستعمل في المطاط الصناعي •

الجدول رقم ( ٤ ) - نهاية الكتاب - يعطينا الميزات الا ساسية لبعض مواد هذه العائلة وكذلك المساوى و مع بعض الاستعمالات والتطبيقات لهذه المواد •

الجدول رقم ( • ) \_ نهاية الكتاب \_ يعطينا معظم الخواص الفيزيائية والميكانيكية والحرارية لمادة البولي ستيرن \_ Polystyrène \_ Ps \_ المادة الرئيسية بهذه العائلة •

۲\_النيليك : Winliques

ا ولا يمكن تبييز صنفين رئيسيين من ال polyvinyles الصلب واللين >

- Contract of the last of the

صلب PVC rigide و بلوق ..... PVC rigide و بلوق .... PVC rigide و الدن PVC + 35-40% plastifiants ( ملدن PVC + 35-40% plastifiants)

مجموعة المواد التالية تعتبر كذلك من عائلة الد Vinliques :

- PVC-C Polyvinyle surchloré.
- 2 PVC + ABS .
- B PVA Acétate de polyvinyle.
- 4 PVAL Alcool polyvinylique.
- 5 PVD Polyvinlidère.

# عملية بلمسرة كلور الفينيل تتم صناعيا بثلاث ا شكال :

- ۱ ـ بشكل مستحلب : حبيبات بقياس µ 1-30 تستخدم للالصاق ٠
  - ٢ زيج جافعلى شكل حبيبات بقياس μ 300-100 يستخد م للبثق ٠
- ٣ \_ الريزين بحضر بشكل مزيج صاف، امتصاصه للما ، قليل ويستخد م
  - لعمليات الصقل والبثق •

عمليا لا يستعمل ال PVC النقي بل بشكل مزيج مع المواد الاضافيسة على شكل بودرة ا وحبيبات •

الجدول رقم ( ٦ ) ـ نهاية الكتاب ـ يعطينا الميزات الا ساسية لبعض مواد هذه العائلة وكذلك المساوى و مع بعض الاستعمالات والتطبيقات لهده المواد •

الجدول رقم ( ۷ ) \_ نهاية الكتاب \_ يعطينا معظم الخواص الفيزيائية Polychlorure de vinyle والميكانيكية والحرارية لمادة بولي كلور فينيل PVC )

# ٣ ــ البولى ا وليفين :

ابتدا ، من المونوبير éthylène ا و propylène يمكن الحصول على المواد التالية بالبلورة Polymérisation :

PEbd + PEhd منخفض الكتافة، عالى الضغط 1000 Kg/cm² منخفض الكتافة، عالى الضغط 150-200° C

Ethylène PEbd + PEhd متحفض الكتافة 1000 Kg/cm² منخفض الضغط، عالى كتافة 40-60 Kg/cm² منخفض الضغط، عالى كتافة PEhd

Propylène + (catalyseur مرجة حرارة) + (catalyseur درجة حرارة) + 60-120°C

وبواسطة البلعرة بالمشاركة copolymérisation يمكن الحصول على المواد التالية :

Méthylpentène ..... بلعرة ..... PMP (TPX) يصبح البولي التيلين PE شبكي الشكل عاشير فوق الأكسيد (الحاوى نسبة عالية من الأكسجين ) الوبتاشير الاشعاع المستمر ويمكن كذلك خلق روابط ثلاثية الابعاد و بهذه الحالة لا تعود العادة بلاستيك حرارى بل تصبح القرب للبلاستيك المتصلب حراريا و

الجدول رقم ( A ) ـ نهاية الكتاب ـ يعطينا الميزات الاساسية لبعض مواد هذه العائلة وكذلك المساوى و مع بعض الاستعمالات والتطبيقات لهذه المواد •

الجدول رقم ( 1 ) ـ نهاية الكتاب ـ يعطينا معظم الخواص الفيزيائية والميكانيكية والحرارية لمادة البولي ايتيلين Polyéthylène PE الرئيسية بهذه العائلة •

٤ \_ الا كريليك : Acrylèques : ميز في هذه المائلة المواد التاليـــة :

 Méthac rylate ... (۱) ... polyméthac rylate de : \_ ۱

 سفلة \_

 méthyle... PMM

(١): بلمسرة باستعمال وميط بدون حرارة ٠

۰ ( يعطي مادة بلاستيكية بشكل مستحلب (يستعمل للرسم ) ٠ Acrylate

Acrylonitrile · - ۳ Polyacrylonitrile · - ۳ وهواساس لتشكيل آلياف نسيجية

المساوى .	PMM	الميزات
ش ، حساسية للتحزيز ايمكن		شفاف طبيعي اكثرمن الزجاج
ادة صقله) ، ضعيف الثات		مهل التلوين ، سطح قاسي
لحرارة ، قابل للاحتراق ،		قليل الامتصاص للماء ، ممهل ا
اومة كيميائية ضعيفة ، ضرورة		والتصنيع ، خواصه جيدة لتوص
ادة تسخين الصفائح السيكة		الضوء (انارة نقطة بعيدة عن
جنب الشقوق •	شلا) لن	الضوء باستعمال قضيب منه.

	PMM	ليقات	at .	
علب القفازات	وافذ الطاعرة 6	ی بنا ۰) ۵ نو	بة : القبب (قبة ف	صفاعح مدجو
	ا حوا في الا سما	***		
الضوئية ٥	اثارات الطرق	الحوارى:	: تصنع بالتشكير	صفائح لبثق
الدعايسة ٠	ات الخدمة ٥	اشاراتمحط	موزع الضوء ،	
لراديو والتلفزيون 6				القولبة
	م والقياس 6 قر			
			ات التصوير للموا	عدساتآلا
			الولات وكراسي)	

# o \_ البولى كربونات : Polycarbonates(PC)

المساوى	PC	الميزات
مقاومة سيئة للبنزين الممتاز ، يتا ثر بمحاليل الغسيل ، شفافية مكنة ، ضرورة تجفيف الحبيبات قبل الاستعمال ،	نجمي 6 (100-) لما ٥ ٥	خواص ميكانيكية وكهربائية ممتازة ، الصدم ، صلب، قاسي ، ثبات م ثبات بالحرارة بالمجال 130° (130 م طفو ذاتيا ، عديم النفوذ لبخار ا إيتا ثر لونه بالسوائل المنزليس ( قهوة ، شاى ، عصير ، ، ، ،
PC	قات	التطبيا
شة التلفزيون 6 مقابض مفاتيح   شفافة لنوافذ البنوك مقاومة 6 الواح زجاج للقطارات 6	حامي شا ، 6 حواجز وجراحية	ا جهزة كهربائية والكترونية ، عاك اشارات ضوئية ، عدسات ضو ، ، البراغي (شفافة) ، دروع للبوليس للصدم، الجهزة ومعدات طبية هياكل آلات للمكاتب (المادة تكور فوتوكوبي ، آلات سحب التيراج

#### . Polytérephtalates d'éthylène Glycol(PTE) \_\_1

Acide isiphtalique والمادة تدعى كذلك بوليستير مشبع Polyester thermoplastiq وينتج من علية الوريوليستير حراري Polycondensation وينتج من علية ولا الالتحاء Polycondensation و عصل كذلك على اله PTE الذي هو بوليستير خطي و acide therephtalique و يجب الدي هو بوليستير خطي Polyester linéaire و يجب الدي تحصل عليه من البوليستير الغير مشبع Acide isiphtalique والذي همو بلاستيك متصل عليه من سنواه فيا بعد و المادي متصل حراريا حيث سنواه فيا بعد و المادي متصل حراريا حيث سنواه فيا بعد و المادي المستيك متصل حراريا حيث سنواه فيا بعد و المادي المستيك متصل حراريا حيث سنواه فيا بعد و المادي المستيك متصل حراريا حيث سنواه فيا بعد و المادي المستيك متصل عليه من المادي الما

	المساوى	PTE	الميزات
	ع بالهد روكريون والبنزين وية التشكيل الحرارى 6 تحالة اللحام HF على حل 0	ة صع لا است شرس ر	صلب 6 مقاوم للتأكل 6 خو ميكانيكية جيدة (معامل المرود برتفع) 6 ثبات حجمي 6 الظي كسره (تسخين وليونة) 6 ثابت لاحتكاك ضعيف 6 اطفاء ذاتي نبات حرارى بمجال كبي— بات حرارى بمجال كبي— 100+ 60-) ثم تشوه بطي
111	PTE	لتطبيقات	1
			حتى السنوات الا تُخيرة 6 هذ ١- خيوط أو الياف (تركال

حتى السنوات الا خيرة 6 هذه المادة لم تستعمل الا بشكليسان:

۱ - خيوط ا و ا لياف (تركال Torgal ) للملابس والمنسوجات الصناعية ٥ - ا شرطة : ا شرطة مغناطيسية 6 ا شرطة لطبع الماركات على الساخن 6 عازل لتخديد ات المحوك الكهربائي 6 عازل كهربائي بالمكتفات 6 تغليف بتخلية الهوا 6 • في الوقت الحاضر بد ، باستعمال هذه المادة لصناعة قطع صناعية مثل :

يتبع

# - تابع - التطبيقات

قطع للاتفال أو للآلة 6 مسننات (بسبب الثبات الحجمي ومعامل المرونة) واتي من الأشعة على الدراجة (قابلية الانعطاف والشفافية) 6 أربطة للتزلج (ثبات بالبرودة) 6 وهناك استعمالات كثيرة قيد الاختبار 6

### : Polyoxydes de phénylène (PPO) \_ Y

Benzène ... phénole diméthylphénol... PPO Méthone ... méthanol PPO

يمكن الحصول على PPO modifiés المعدل بالعزج الميكانيكي لـ PPO modifiés مع الـ PS بنسب متفاوتة 6 والناتج يكون ا قل كلفة ويتبيز بخواص هامة ٥

المساوى	PPO.	الميزات
كامد غير شفاف، معامل الاحتكاك عالي من المجلك عالي من المجلسة عالي من المعطريات والبنزين المعتاز ، ضغط ودرجة حرارة الحقن مرتفعة (لزوجة ) ، لحام صعب ( US نقط) .	صاص	صلب ، مقاوم للصد مات ، مقاو للتأكل ، لما ع، ثبات حجمي ، اما ضعيف للما ، ، خواص كهربائية جيدة ، ثبات حرارى ومقاو م— ميكانيكية جيدة في مجال حرارى واسع، ذاتي الاطفاء ، سهل اللصق والضغط، يمكن استعماله مع المعادن ،
PPO	بيقات	التط
خات ، عدادات للما ٥٠ قطــع	ه للمذ	

#### - يتبع -

حارف للتلغزيون 6 قطع للساعات والآلات الدقيقة ٠

كون هذه العادة حديثة جدا فمن الصعب التنبو بكانة مجالات استخدامها ولكن هناك الكثير من الاختبارات حول امكانية استخدامها بمجالات تتوافق وخواصها •

# : Polysulfones(PSU) : البولي سلفون A

	المساوى <sup>4</sup> تاسي <sup>4</sup> للهدروكربون نفيف قبل التصنيع 4		الميزات مقاومة ممتازة للتشوه البطي°، ثبا حجمي ممتاز، ثبات حراري بالمجا
	ب 6 سعر مرتفع ۰	صع	(150°C, 100-) ودرجة-برارة الانحنا • مرتفعة • اطفا مذاتــي تراجع ثابت •
	PSU		تطبيا
لات ولكن ة بالطائرة)			استعمال هذه المادة حديث جد من هذه الاستعمالات : قطع تكتولوجية للسيارات 6 للطائر عاكسللضوه

#### ملاحظة :

الجدول رقم ( Y ) - نهاية الكتاب - يعطينا معظم الخواص الفيزيائية والميكانيكية والحرارية لمادة البولي سلفون (Polysulfone(PSU)

# Polyacétals (POM) : 1 مولى السيتال الم

ابتدا ، من ال Formardéhyde العتى جدا ، وبواسطة البلمرة واليلمرة المشتركة يمكن الحصول على ال Polyformaldehyde • نسمى Polyoxyméthylène ا و Polyacétal مذه الريزينات بـ Polyoxyméthylène eae llaminant ( POM ) .

المساوي	POM	الميزات
كتافة مرتفعة (1,4 ) 6 كامد (لا يكون شفافا مطلقا ) 6 يتا ثر بالحموض ومحاليل الغسيل 6 قابل للاحتراق 6 مقاومة صغيرة للحرارة المستعرق 6 درجة حرارة التصنيع قريبة من حرارة التحلل 6 تراجع مختلف وأ حيانا يلزم اعادة التسخين لتا مين ثبات حجمي جيد 6	مقاوم للتعب، نجمي ممتاز، ل نابط م	سطح صلب وتاعم ، صلابة ، معامل مرونة مرتفع ، ثبات حمامل احتكاك ضعيف، فعد (امكانية دمج مرن) ، عزل أثبات (بالكربون، المشجم ، الماليبات) .
	التطبيقات	2.1

بصورة عامة ، هذه المواد خاصة المسلحة بالزجاج تحل محل خلافط الالمنيوم . قطع ميكانيكية للآلات، للسيارات (مسننات، حلقات، مقابض ٠٠٠)، الكهربان، الالكترون ، الصناعات الغذائية ، البنا ، قطع دمج مرن ، مجموعات تثبيت سريع، بسبب الثبات الحجمي الممتاز للمادة فهي تستعمل في الساعات والتطبيقات الدقيقة • قطع للعد أدات، عناصر من الآلات الكاتبة ، ا "قفال •••••

# : Polyamide (PA) : البوايا ميد البوايا

amino-adides ابتدا عملية الاضافة Polyaddition الذي يعطي PA-6, PA-11, PA-12 أو بواسطة التحام الأجسام ابتداء من diacides و diamines الذي يعطى PA-6/6, PA-6/6 هذه المنتجات مسيزة برقمين يمثلان عدد ذرات الكربون الموجودة في الديامين Diamine أوالدياسيد Diacide ه أو برقر واحد اذا كان

Aminoacide المونوبير هو

كذلك يمكن الحصول على مواد اخرى تحوى ما ، بنسب مثوية متفاوته : PA-12, PA-11(2 %), PA-6/10, PA-6/6(9-10 %), PA-6(10-12 %)

115	4 1	ا جة	لحصه	الخواصاله
·	المساوى"	PA		الميزات
PA-11 ) ه اه ثبات ( بخاره دو الجاف	ت في الماء لا يمك دا ( PA-12 و لية نفوذ بخار الما و للحرارة الرطبة غالي ) 6 وفي الم ش) فضرورة التجف صنيع •	ماعد قابا سو ماه ماه		باتعند الصدم والتعب، مقاومة للتآك يرحساس للتحزيز، معامل احتكاك ضعيا قاومة ميكانيكية وحرارية، اطفاء ذاتي، باتجيد للهدروكريون ٠٠
	PA		سات	التطبيق

د واليب مسنئة ( مساحات زجاج السيارات العدادات الاتعراب السينما ٥ آلات الحلاقة ٥٠٠٠) و مقابض مراوح ٥ ا تفال سيارات ٥ عناصر مضخسة البنزين والكاربراتور ، قد احات ، اسطوانات ، صفائع ، قضبان ، خواته ، أنابيب ، فرشاة الا سنان ، ا فلام ، صناعة الساعات ، حاليا يستعمل البولياميد المسلم بالزجام لاعجل قطع ثمينة بحيث تحل محل الخلاك سط الخفيفة .

استعمال نوس	خواصنوعية	المادة
	امقاوم للصد مات الكبيرة ٠	<b>PA-</b> 6
ا لياف نسيجية ، قطع صناعية للتطبيقات الشائعة (الدوات كهرائية منزلية ) ،	ثبات ا ُفضل بالحرارة 100°C بخدمة مستمرة ،	XPA-6/6
قطع صناعية ، ا <sup>*</sup> فلام ·	نصف شفاف جيد ئي السماكة الضعيفة 6 ثبات حجمي الفضل ٠	PA-6/10
ا تنية هوا و مضغوط واستعمالات غازية و موصل للبنزين و ا فلام و قطع صناعية للتطبيقات الصعبة و بودرة للتلبيس لحماية العناصر المعدنية	ثبات بالماء منخفض ثبات حجمي 6 مطوك گيميائي جيد ٠	PA-11
	خواصمائلة ل PA-11	PA-12

#### ملاحظـة:

الجدول رقم ( ١٠ ) - نهاية الكتاب - يعطينا معظم الخواص الفيزيائية والميكانيكية والحرارية أمادة البولياميد Polyamide(PA) .

#### : Fluores : ۱۱\_الفلور

تحضير هذه المواد صعب بسبب وجود الفلور ، يمكن الحصول بالبلمرة على المواد

Polytétrafluoréthylène ..... TFE : التالية

Polytrifluorochloréthylène .... CFE

Polyéthylène-propylène fluoré .. FEP

Polyvinylidène fluoré ..... PVF

	المساوى	Fluores	الميزات
بدرجة حرارة فارفلورى 6 معب التصنيع،	كثافة مرتفعة (2,2 يتشوه ببطى المتحلل 327°C ويطلق با غالي الثمن كثيرا الما تراجع مختلف المص	,270 ) وشكل 80 ) 6 معامل 1 ,0 ( f ) 6 ا لا يعتص الما 6 6	خمول كيميائي قوى جد بمجال كبير ( c 300°+ مستمر ( c 250°+ , احتكاك ضعيف جدا ( غير لاصق 6 لا ينحك 6 لا يحترق 6 لا يوونى ال
	•	خسواص خاص	
. •	ادیة ، ثبات ا قل بالم م ، ثبات حراری کبیو متق (مرور الزمن) وللة	, للحقين واللحيا	FEP : غيرقابل
	Fluores	التطبيقا	
لوجية المكاوى 6	ب • ب	كام لمناطق التهريائية الكوابل الكهريائية الالكترونية • القلي ، توالب لصا	عزل كهربائي: تغليف للمركبات الانزلاق: تلبيسمقلاة ا

# ۲۲ ـ مواد بلاستیك حراری اخری:

في الصفحة القاد مة نبين بعض هذه المواد ضمن جدول يتضمن كذلك طرق التحضير والخواص والاستعمالات لهذه المواد •

البادة	Polybutylène	Phénoxyde	e Polyéther chloré	Paryiène	Polysulfure de phénylène
التحفير	butylènes Jist	Chlorure de challyle,	Polyoxyéthane	بلموة بالتبريد بعد تبخير ال P-Xylylène	Sulfure Juge, de phénylène.
الخواص	خواصميكانيكية جيدة .	شفاف ، عديم النفوذ للبخار أ جسام مفرقة ، ورق للتغليف الماء والغازات ، مقاوم للصياد لا . للميية ، لاجهاد .	مقاومة كيميائية بدرجة حرارة ابود رة للتلبيس للحنفيات مرتفعة 6 سعره مرتفع.	بأمرة بالتيريف بعد تبخير ثبات بالحرارة المنخفضة عا بالعدال 170° والمرتفعة حتى 170° عابل كهربائي متازه عديم عازل كهربائي متازه عديم النفوذ للغازات و سعره مرتفع جدا •	ئات حراري حتى 2002 عئاسر للمضخات والعراج . اطفاه ذاتي ، هقاو مسة
الاستعمال	-11.	ا جسام مفرغة ، ورق للتغليف للصياد لة .	بود رة للتلبيس للحنفيات والمضخات ،	عا بالمنل الكهريائي	عثاصر للمضخات والعراج •

90.

# Thermodurcissables

ابتدا ، من الفورمول وبواسطة التحام الا بسكن الحصول على المواد التاليسة :

Formol + Urée UF
Mélamine ----- aminoplastes MF

حديثات تطوير مادة ميلا مين فينول : (MP) مطوير مادة ميلا مين فينول : وبود رة للقولية ، الفينوبلاست هذه المواد تستعمل بشكل ريزين سائل ا و بود رة للقولية ، الفينوبلاست ولدان بخار ما ، عند التشكيل بالقوالب ، بصورة عا مة تتصف هذه المواد بالصلابة والمقاومة الحراريسة والثبات العجمي ، تلون مع الزمن وبالعزل الكهربائي ،

تكون بود رة القولبة دائما محملة بنسب متفاوتة عمل حتى % 50 وذلك وفقا للخواص المطلوبة من القطعة المنتجة •

الجدول رقم ( ۱۱ ) \_ نهاية الكتاب \_ يعطينا الميزات الا ساسية لبعض مواد هذه العائلة وكذلك المساوى ، مع يعفي الاستعمالات والتطبيقات لهذه المواد : PF, UF, MF .

المواد : PF, UF, MF ) \_ نهاية الكتاب \_ يعطينا معظم الخواص الفيزيائية والعرارية لمادة الفينويلاست PF .

الجدول رقم ( ١٣ ) \_ نهاية الكتاب \_ يعطينا كذلك معظم الخواص الفيزيائية والميكانيكية والحرارية لمادة ميلامين \_ فورميك MF .

# Polyester insaturé : البوليستير الغير مشبع

يحضر بطريقة التحام الا جسام:

Polyacide+Polyalcool (diacide) (polyglycol)

في الحقيقة ان انواع البوليستير الغيرمشبع (المتصلب حراريا) كثيرة جدا وتعتمد على النسب المثوبة للمونوبيرات الدخلة في التركيب والتي تعطيبي خواص مختلفة 6 كما تعتمد على نوبيات وكبيات المواد الإضافية المستخد مة وذلل للحصول على خواص معينة •

المساوى	الميزات
قابل للاشتعال ، ثبات سيو ، بالحرارة الرطبة (بخار ، ما ، غالي ) ، تراجع مهم ، زمن الحفظ في وعا ، محد ود .	ثبات حجمي 6 صلابة كبيرة جدا 6 تماسك ممتاز معمواد التسليح الزجاجية 6 مكن الني يكون نصف شفاف 6 ثبيات كيميائي مقبول 6 سهولة تصنيع مدا ( قولبة بضغط منخفض )
لا ، براق ، للوصل واللصق ، أزرار ، ا ا ، وتلبيس ، ت ) : (ا كثر الاستعمالات التجارية حاليا )	التطبيق بوليستيرغيرمسلم : كمادة صمغية ، كطا عزل كهريائي ، اكسا بوليستيرمسلم : (ثلاثة أ رباع الاستعمالا للبنا ، عفائم للتغطية والحماية قوالب للبيتون ، المسابم

#### . . . . . . . . . . . .

للبحسر: المراكب المتوسطة الحجم 6 القوارب الرياضية 6 قطع ضخمة وكثيرة في كل البواخر 6 الجسور العائمة 6 قوارب التجديف الشخصية 6 عوا مات انقاذ المرقسي •

قطع صناعية : الا عواض الصهاريج ، مستودعات بالا رض لطمو الخلال ، المداخن ، هندسة كيميائية ، مستودعات ، للتغطيدة المختلفة ، بروفيلات ، قبعات للحماية ،

الكهرباء والالكترون : للعزل الكهربائي ، للفواصل ، قطع للتحويدل ، للدارات الأولية ، رادارات ، قطع مختلفة ،

النقل : هياكل السيارات الرياضية ، عناصر مختلفة للباصات وسيارات الشحن الكبيرة, (مقصورة) ، عناصر لصهاريج النقل ، الكارافان ، عناصر للقطارات والمترو ، عناصر لصناعة الطائرة ، غرف للهواتف العموية ، خزانات ٠٠٠٠

المفروشات : مقاعد 6 اسرة 6 طاولات 6 مقاعد للحداثق 6 مقاعد للمحطات تطعمختلفة للحمامات ٠٠٠٠

وهناك استعمالاتعديدة مختلفة لا حصر لها للدعاية والديكور والتزليج وللمعارض المختلفية ٠

# : Epoxydes (PE) : عاليوكسيا ٢

تحضر هذه المواد بطريقة التحام الا بحسام لله Bisphénol A واله Bisphénol A المواد الناتجة تكون سائلة ا وعجينية كما يمكن الله تكون كذلك صليحة قابلة للانحلال •

الريزين السائل يمكن ا"ن يتصلب باستخدام مادة مصلبة ( بالدرجة الا ولسى اضافة منشط لهذه العملية ) •

الجدول رقم ( ١٤ ) \_ نهاية الكتاب \_ يعطينا معظم الخواص الفيزيائية والميكانيكية والحرارية لمادة الايبوكسيد (Epoxydes(EP) .

Epoxydes المساوى الميزات خواص ميكانيكية وحرارية وكهريائية وكيميائية الضعف ثباتا من البوليستير ا فضل من البوليستير الغير مشبع 6 ثبات الغير مشبع في الحالتين : بالا بعاد ، مقاوم للتأكل ، اطفا ، العطاط السطم بدون تغير ذاتي ، ثبات جيد بالحرارة ، لاصق البالخواص الأصلية . جيد على المواد الاخرى التراجع ضعيف - زمن البلمرة ا° كثر طولا · عند القولية • ريزين مسلم بالا لياف الزجاجية : أدوات رياضية مختلفة ، معدات مختلفة بمجال الطيران 6 عازل للطبقات • ريزين محمل (بودرة معدنية ، تالك): قوالب للتشكيل الحرارى للبلاستيك ، معدات للظرق (مسلحة) 6 نموذ ج صفائح للسباكة ، علبة نواة ، قوالب السفن تماثيل للعرض (مانيكان) ، نموذ ج للفارزة للانتا بم المتكرر ٠ ريزين مصبوب: عزل العناصر الكهربائية بالصب 6 تلبيس الأرض والطرق ٠ اللصـــة : لصق المعادن مع بعضها ، لصق البيتون ا والمعدن على البيتون ، اصلاح وتزيين الشقوف • بود رة للقولبة : لا جل قطع تكتولوجية عازلة · بودرة لا جل المعالجات السطحية: تمليف وأكساه المعادن • للرسم والتصميدغ .

# : Silicones : السيليكون

تحضر هذه المواد ابتدا ه من ال ( chlorosilanes ) الذى يعطي بالتحلل بالما ء ال ( silanols ) ثم بطريقة التحام الا جسام مع استبعاد (طرح ) الماء تحصل على السيليكون ٠

	المساوى	Si	licones	الميزات		
ا ئن بلكون	سعره مرتفع ، قابلية نف لمغازات (هذا يهكن من الميزات كذلك) . ازل كهريائي ، مقاوم	) a	افظ علمی ثبات پهادات	لين سرن 6 ثبات حرارى به ( 250° + 250° )، ويح خواصه في هذا المجال 6 جيد للوطوية والبخار 6 اج سطحية ضعيفة 6 عمليا غير		
	ت		التطبيق			
تغطية وتلبيس الدارات الالكترونية الحمايتها من الرطوبة ، الاهتزازات ومن الصد مات ، عازل للطبقات (في مجال الالكترونيات والطيران ) ، وصلات لمنع التسرب ، قوالب لينة تظهر بدقة كل التفاصيل الدقيقة جدا وتسهل انتاج قطع لها ميلان عكسي ،						

# • Polyimides (PI) : هـالبولى ايديد

يحضر بطريقة التحام الأجسام ل diamine aromatique . dianhydride pytomellitique

و المارة ( aminobismaléimide ) Imides éthyléniques كا يحضر بالبلوة المارة و

	المساوى	PI	الميزات
التصنيعه	ورالزمن 6 صعب	، 6 معا مل مر و0 6مقاوم سع تحراری الوہ	ثبات ميكانيكي وكيبيائي ، مقاو لا يتشوه ببطى ، وعازل كهربائي الاحتكاك جيد 0,20 £ 15 للاكسدة ، اطفا ، ذاتي ، ثبا. مناز بمجال كبير (0 300+,

# التطبية التطبية

# \_ الثال

المُص إلى الأول :

# الطــرق الرئيسية لتصنيــــع البلاستيك

هناك العديد من الطرق المستخد مة لتصنيع المواد البلاستيكية وتحويلها من نصف منتج demi-produit ( البودرة 6 الحبيبات ٠٠٠٠) الي منتج نهائي جاهز للاستعمال والاستهلاك ٠ التقنيات المستخد مة بالتصنيع تختلف بشكل واضم حسب نوع المادة البلاستيكية ، وهنا يمكن تعييز جالتين : ا - تصنيع مواد البلاستيك الحراري Thermoplastiques

- . Thermodurcissables حراريا Thermodurcissables
- ا ولا : الطرق الأساسية المستخد مة لتصنيع البلاستيك الحراري
- الجدول رقم ( ١٥) في الصفحة القاد مة \_ يبين هذه الطرق الا ساسية مع بعض الخواص والمعطيات لكل منها .
- هناك تقنيات ا قل استعما لا لاعداد منتجات من البلاستيك الحراري منها:
  - الصب ابتدا ، من زيزين سائل يسمم بتشكيل مخططات ، خرائط ا و تصاميم 6 العطية والعلقة وللاكساه ٠
  - الحقن والنفخ مجتمعين ليسمحان بانتاج الجسام مجوفة بخواص ليدة ولكن باستطاعة ضعيفة جدا
- الترسيب (الادخال) الذي يرافق البثق والضغط ليعطى منتجات با شكال مسطته ،
  - هذه الطرق غير مكلفة كثيرا انما تحتاج لدقة وخبرة جيدة عند التطبيق •

		و تنوفع: قوابهاا
TP	تهدال الاسا	ة عداساً قينقناً.
العطية	البغي المقيل المقيل المقيل	الطلام، الطلام، الطبيس
المنتج الا ولي	حبيبات حبيبات بود رة ناعمة جدا ريزين +اضافات viny11que	ورت ، حفائح PVC الله PVC الله الله الله الله الله الله الله الل
الجسد المشتق	جميع الا شكال البروفيل اجسام مجوفة	ا مكال للتغليف طاء بلاستيني على أسيح أ غطية بلاستيكية على اساس معدني
الجـــدول ( ۱۵ ) الحثتق السماكة mm	0,5-5 0,03-5 0,5-5 0,4-10	9-1-6
الا بعاد	مرض ۱ کن مرض حیلی ۱۰٫۰۰ کیلیر ۱۰۰۰ کیلیر مرض حیلی ۱۰٫۰۰ کیلیر مرض حیلی ۱۰٫۰۰ کیلیر	ر در ۲۰ کخ ورش ۲۰ در ۵ سستا ۱۹ در ۵
متقطع	x x x	× ×
متقطع اصنقسر	ж ж	<b>x</b>

# ثانيا: الطرق الا ساسية المستخدمة لتصنيع البلاستيك المتصلب حراريا TD:

الجدول رقم (١٦) في الصفحة القادمة - يبين هذه الطرق الأساسية مع بعض الخواص والمعطيات لكل بنها •

مناك كذلك طرق ا قل انتشارا لتصنيع البلاستيك المقوى خصوما الطريقة التي تعتمد على القوة الطاردة المركزية Centrifugation وطريقة التوشيح Rubanage التي تسمح بالحصول على ا جبهام دائرية التوشيح حيث هذه الطريقة تسمح بتخليف الا نابيب المصنوعة من البلاستيك الحرارى و نجد من خلال المجموعتين TP و TD ا ن هناك تقنيات تسمح بالوصول الى نتائج متعاثلة بالنسبة للمنتج ، كما نلاحظ التطابق التالي :

TD	TP
فنط ٥ تحصول	العق
تغيد متسر	الفــــــق
لفخيط	نفخ 6 دوران
ضغط بين الصفاقح	المقسكل
انضغاط (تعشيق )	التشكيل الحرارى

يمكن كذلك ايجاد منتجات نخروبية (داتخلايا) بطرق التعدد ا والرغوة في الحقيقة ا ن هناك عمليات لا حصر لها مشتقة من العمليات الا ساسية التي ذكرناها وذلك حسب الحاجة وحسب المنتج المطلوب وستقوم بدراسة عدد من عمليات تصنيع البلاستيك الحرارى والبلاستيك العتصلب حواريا مع تبيان مبدا كل منها و ميزاتها و مساوئها وبعد التطبيقات العمليسسة و


-					<u>-</u> '	m o _	_					
	e (	۱۰ کغ/م بلاست	رمن ° ' * امینو	ضغط اكبر بنوبلاست	ف	ښ +	مفره ستير ه	فر وا م بولي سيد	الصا ۲. ایبوک	ئير مر أ انتم	بط اک ۱۰ کغ	
	العملية	died	**	ناعلى المالية		ملا مسة	نظ	say (aid)	تنفيد	تقطيع	3	بنطي
	المنتج الأولي	بود رة	ß .	ورق ا و نسج		ينين شعيرات زجاجي	اليزين بخيوط زجاجية	g			0	4
	المنتج المشتق	جميح الاشكال	1	ينوبات مسطحة		مرك ذاتي القوة	1	اشكال مطروسة	اشكال برونياية	Q .	اشكال د ورائية	В
	ILMS MIII	1-5	2,1-7,0	1-10		1-5	1	01-1		1,2-1,4		
	الأيمساد	بضعفرامات حتى	سیم نصف کن حتی نصف کن	12		چې ۱۰۰۰کې	ı	حتى ١٠ كغواكثر		عوض اصغر من متر	*	
	انتاج الدورة	يتم	<b>G</b>	B		ميتطع	a		0	.1	- عقطع	8

الحقن طريقة للتشكيل بالقالب تسمح با "نتاج منتجات بكميات كبيرة ويكتل وحجوم مختلفة تتغير من بضع ميليغرا مات الى حدود. / ٣٠ كيلو غرام • الحد الا عظمي يوافق الطاقة الا عظمية لا لات الا "نتاج الحالية وهي ذات ا "ساس اا "قتصادى ا كترمنده تقني • ولو ا "خذنا بعين الا عتبار تطور المواد البلاستيكية السريع لتوقعنا انتاج آلات ذات طاقة ا كبر بكتير مما هو موجود الا "ن •

البيدا في يعتد على تسخين المادة بشكل يحولها الى ما يعدرجات مختلفة من اللزوجة (حسب نوع المادة) واجبارها على الجريان تحست الضغط داخل القالب البارد •

شروط الحقين : درجة حرارة المادة المحقيونة من ا على البلاستيك ذو التركيب الفير منتظيم ( Amorphe ) تقع ضمن المجال الرابع والخاس من مخطط لل ( 10 و الذي درسناه في البحث الثاني ( الصغحة على الشكل ( 1 ا ) • القطعة لا تخرج من القالب الا عند ما تكون درجة حرارتها ا خفض من و حسب البلاستيك ( البوليميسر المنتظم Cristalline ) فدرجسسة عرارة الحقين تكون دافعيا ا عليي من درجة حرارة الانصهار و البوليميس المواف القطعية المنتجية تختلف قليلا عن طبعات القالب بالرخ من درجة حرارة الحقين المرتفعة نسبيا وبالرخ من معامل التعدد الحجيسي الكيسر حرارة الحقين المرتفعة نسبيا وبالرخ من معامل التعدد الحجيسي الكيسر لمواد البلاستيك الحراري ( TP ) خصوصا ذو التركيب المنتظم تفسير هذا ١٠ ان المادة المحقونة تبرد تحت ضغط مرتفع ١٠ التبريد يوودي الي هبوط الضغط الداخلي قبل ا أن تتمكن المادة من التقلمي و الحرارة الحرارة الحرارة المحقونة تبرد تحت ضغط مرتفع ١٠ التبريد يوودي المحارة المحقونة تبرد تحت ضغط مرتفع ١٠ التبريد يوودي المحتودة المحرارة العالمة من الملكن رسم مخطط درجة الحرارة الوضعنا مقياس ضغط داخل القالب فانه من المكن رسم مخطط درجة الحرارة الحرارة الحرارة الحرارة المحتودة تبرد تحت في المكن رسم مخطط درجة الحرارة الحرارة الحرارة المحتودة تبرد تحت في المكن رسم مخطط درجة الحرارة الحرارة المحتودة تبرد تحت في المكن رسم مخطط درجة الحرارة الحرارة الحرارة المحتودة تبرد تحت في المكن رسم مخطط درجة الحرارة الحرارة المحتودة تبرد تحت في المكن رسم مخطط درجة الحرارة الحرارة المحتودة المحتودة الحرارة المحتودة ا

الشكل ( ٣٣ ) درجة الحرارة تعدد بالحساب بهالا عنه الا عتبار التبادل الحرارى الحاصل بين المادة وجدران القالب على هذا المخطط يمكن تحديد عدد من المراحسل:



ا مل القالب ،

٢ المادة تبرد والضفط يزداد وملية
 مل القالب مستمرة •

٣ مقطع قناة التغذية يمتلى بالمادة التي تتملب على طول الجدران وفتحة الا تصال لا تسح بتا مين كبية كافية من الماء للمحافظة على الضفيط •

النياف تعليه فيني الممالكات

١- التعلب لمحتوبات فتحمة التفذية ٠

هن تبريد محتمات القالب بشكل منفصل عن التغذيسة «

في المرحلة الأخيرة ، حجم معين من المادة ينحصر داخل حجم محدود وتغير الضغط ـ درجة الحرارة يتم لكتلة حجمية ثابتة ، هذا التغير خطي وللبلاستيك الغير منتظم التركيب ( Amorphe ) يمكن تطبيه......ق العلاقـة :

(P + TT)(V - W) = RT

حيث: P: الضفط ·

٧ : الكتابة الحجمية ٠

T: درجة الحرارة الوسطى •

R, TT, W ، ثوابت تتعلق بالمادة البلاستيكية ، R, TT, W ، ثوابت تتعلق بالمادة البلاستيكية ، من ا "جل ضغط ا "كثر ارتفاعا في النقطة ( ه ) الكتلة الحجمية للمادة خلال تكون اكبر ، في الحقيقة ، العامل هو المتحكم بالكتلة الحجمية للمادة خلال

الحقسن بسبب قابلية المادة البلاستيكية المصهورة للانضغاط •

من ميزات عملية الحقن :

١ ــ امكانية الانتاج بأعداد وأوزان كبيرة •

· \_ التجانس والدقة للمنتجات ·

من مساوى عملية الحقن : ارتفاع كلفة الآلات والقوالب ، وهذا يحتم انن يكون الانتاج با عداد كبيرة لا تقل عن ١٠٠٠٠ قطعة (الا في الحالات الاستثنائية ) ، ويمكن ان تصل الكمية الى مثات الالوف ،

# مواد البلاستيك الحرارى المحقونة :

كل مواد البلاستيك الحرارى يمكن اثن تحقن بسهولة متفاوتة بين البادة والا تخرى باستثنا الله المستثنا الله والمستثنا الله والمستثنا الله والمستثنا الله والمستثنا الله والمستثنا المستثنا المحقن المحقد المستثنا المحقد المستلفة والمستلفة المستلفة المست

عملیا کل مواد البلاستیك الحراری (TP)  PS , ABS, PEhd, PP  بكمیات کبیرة PVC الصلب (صعب الحقن )	المواد المستعملة
بضعفرا مات رحتی ه کغ ، بعد ذلك يعتبر حالات استثنائية قد تفوق ۳۰ کغ ۰ السماکة ٢٠ - مم ، وا گر ٠	الطاقة الانتاجية
PS : ١٠٠ غ: ٢٠٠٠ تطعة القطع الصغيرة · PS : ١٠٠ غ: ٢٠٠ ـ ٠٠٠ تطعة اساعة الدين	الكمية الانتاجية (قوالب وحيدة الطبعة)

#### د ورة الحقين:

الحقن مخصص لانتاج كبيات كبيرة بشكل غير مستمر ، مراحل د ورة الحقن

- : اغلاق القالب •
- ٢ \_عملية الحقين ٠
  - ٣ \_ التبريد •
  - ٤ \_ فتسم القالب •
- ه \_ اخراج القطعة المنتجسة •

مثال: قطعة منتجة من ال PP:

الساكسة سس	
1,5	
2,5	
7,5	
25	1 - 5
	1,5 2,5 7,5

غالبا زمن التبريد يساوى نصف زمن الدورة الكامل ٠

مثال : قطعة منتجسة من ال PS ( ١٠٠ غوام ) :

زمن الدورة يوزعملي النحو الآتي : ٢ ثانية للاغلاق ٠

٢ ثانية لعملية الحقن٠

٦ ثانية للتبريد


٢ ثانية لفتح القالب

اذا كائت الدقة الكبيرة با بماد القطعة ليست مطلب ا ساسي فيمكن خفض زمن التبريد وذلك باستخدام طريقة التبريد بالما ، (هذا فير صال حج لانتاج القطع الصناعية ) ،

# منتجات وامكانيات الحقين ا

ا الا بعاد : يستخدم الحقن لانتاج قطع صغيرة (قطع الساعات) وقطع كبيرة مختلفة يصل وزنها الى ٣٣ كغ واكثر • من الصعب جدا انتاج قطع سماكتها ا قل من mm 4,0 بالحقن لا نبها غير مضونة ا ومرغوبة اقتصاديا •

٢ القطع المحبوسة: Prisonniers : يمكن وضع د اخل القالب قطع معدنية ، خشبية ا ومن السيراميك ٠٠٠٠٠ ، بشكل د والسر ، نسيج مضلع ا و ركائز ٠٠٠٠٠ حسب الشكل المطلوب ، الشكل ( ٣٤ ) ٠



" \_ القولب \_ ق الثانية : مثلا العملية السابقة يمكن ا أن تتم بوضع قطعة من البلاستيك غير كاملة داخل القالب وحقن نفس الماد ق البلاستيكية فوقها ولكن بلون آخر ، هذه التقنية تستخدم غالبا لانتاج قطعمزد وجة اللون ( مثلا : ا أزرار الآلة الكاتبة ) ،

#### ٤ \_ تقنيات مشتقة من عملية الحقين:

#### Injection-Soufflage : الحقين والنفية

من ا على انتاج ا عسام مغزفة يمكن القيام بحقن نموذج القطعة الا ولي ، ومن ثم يحول هذا النموذج داخل قالب ثاني لينفخ بالهوا ، المضغوط ليعطى الشكل النهامي للقطعة المنتجة الشكل (٣٥) .

هذه التقنية لها فائدة ا كبر بالنسبة البثق ـ النفخ (التي سنراها فيما

بعد ) وهي لا تحتاج للحام الذي يكون ضعيف لبعض أنواع المسواد مثل

. Polystyrène


من جهة اخرى ، هذه التقنية تسمع بتحديد دقة جرّ من القطعة بنفسالة الدقة التي نرجوها من قولية بواسطة الحقيين .


ب-الترسين

يمكن لآلة البثق تغذية

مجموعة الحقن 6 ويمكن استخدامها مباشرة لمل القالب • يمكن تحقيق

ذلك مسع الـ PVC العلدن ، العواد الاخرى تنطلب تسخين القالب حيث درجة الحرارة تكون قريبة من حرارة المنتج المحقون ، هذه الطريقسة من المباكة العدد والقطع ذات الكتل الكبيرة (حتى mm 200 من السماكة ) .





#### ٢ - تمنيع البلاستيك الحراري بالبشق:

تستخد م عملية البثق الها مة لتعشيع البلاستيك المعراري وانتاجها يشكل % 40 من وزن منتجات ال TP المصنعة بكافة الطرق · هذه العملية توادى لانتاج مستمر من البروفيلات اللينة والصلبة ومن الخيوط والا شرطة والكابات والا نابيب • الآلة المستخد مة لهذا الغرض تفعى - Extrudeuse ا و Boudineuse • نفس الآلة مع بعض المعدات الخاصة تستخدم لانتاج الا جسام المفرغة بالبثق النفخ سوية • حريد المفرغة بالبثق النفخ سوية


الميدا : يعتمد مبدا العملية على استخدام الله تحتوى على لولب (ا و عدة لوالب Archimède ) يد ور داخل النالاف (الاسطوانة) المسخن ويدفع المامه بصورة مستموة المادة اللينة (التليين يتم با ثير الحرارة ) الشكل ( ٣٦ ) • مادة البلاستيك الحرارى تكون على شكل حبيبات أو بودرة او

> بقایا (فضلات ) حیث تد خل من قمع الآلة 6 تمزج 6 تسخن وتضفيها بواسطة اللولب حيث المخصصورج Filière بعطيها شيكل

البروفيل أوالمنتج المطلوب الذي يعاير ويبرد ومن ثم يجر بواسطة مجموعة خارجية ٠

#### 

- ۱ \_انتاج مستمر ،
- ٢ \_ معدات نسبيا قليلة الكلفة للبروفيلات
  - الصفيرة •
- ٣ \_ انتاج برفيلات مختلفة الليونـــة •



٤ \_مقاومات للتسخين ٥ ه\_المخـــرج ٠

# 

- ١ ـ ضرورة استخدام لولب مختلف لكل مادة مبثوقـــة ٥
- ٢ ـ ضرورة تجهيزات اضافية للمخرج filière لا يمكن اهمالها ٠
- ٣ ـ ضبط وموازنة آلة البثق يتطلب ٢ ـ ٨ ساعة ٥ لذا فالحد الا دنسى للانتاج كبير (انتاج مستمر لعدة الله على الا قل الله عدة كيلومترات من المنتج ) ٠

#### المواد البلاستيكية المبد وقة:

كل مواد البلاستيك الحرارى TP قابلة للبثق بسهولة متفاوتة ، فمثلا بعض المواد مثل ال PTFE تطلب ظروف عملية خاصة ومعدات ملائمة (آلة البثق بمكبس هي الأثكر استخداما في هذه الحالة )، للمواد الأخرى هناك عوامل متعددة تتغير تبعا لنوع المادة البلاستيكية مثل شكل اللولب ، سرعـــة الدوران ، درجات الحرارة ، ، ، ، بشق المواد البلاستيكية المتصلبـــة حراريا TD قليل الانتشار في الوقت الحاضر ،

مواد البلاستيك الحرارى الا كثر استعمالا بالبثق هي : PVC اللدن 6

PS ، PMMA ، PEhd ، PEbd ، PEbd ، PVC


PA الصلب ، PB وشتقاته ، ABS وال PP ، PA وشتقاته ، PVC بمكن استخدام اله PVC بشكل بودرة ا و مثل باقي المواد على شكسسل حبيبات ، كتلة الحبيبات يمكن ا تكون ملونة ، كما يمكن استخدام حبيبات غير ملونة ا و حبيبات ملونة بشكسل غير ملونة ا و حبيبات ملونة بشكسل مركز جدا قبل عملية البشسسق ،

فيما يلى سنتمرض باختصار لبعض منتجات عملية البثق الشاعمة الاستعمال:

#### الخيوط البلاستيكية: fils : d ≤ 0,1mm (القطر) •

يكون المخرج يهذه الحالة متعدد الثقوب ( ٥٠ ـ ١٠٠ ثقب) 6 الناشج يمر عبر حون للتبريد و من ثم على مجموعة السحب و اختلاف بين بكرات السحب مرتبط بدرجة حرارة حوذ التبريد وهذا يحدد تمدد الخيط وفق خواصــــه الميكانيكيـة 6 الشكل ( ٣٧ ) ٠

تستخد م هذه الخيطان في صنع الملابس % 60 وفي الصناعة % 30 وفي المفروشات % 10 .




الشكل ( ٢١) : آلة البثق · (٢) : معالجة حرارية و (٣) : مجموعات السحب · (٤) : مجموعات اللف

# 

تكون المخارج المستعملة لانتاج البروفيلات الصغيرة غير غالية التكاليف وتستطيع انتاج برفيلات معقدة جدا • ترتيب المجموعة الانتاجية يختلف حسب طبيعة المادة المنتجة ، الشكل ( ٣٨ ) :

في حالة المادة الصلبة: آلة البثق 6 مجموعة المعايرة ن مجموعة التبريد 6 مجموعة التقطيع ٠ مجموعة التقطيع ٠

في حالة المادة اللينة: آلة البيني ، مجموعة تبريد ، مجموعات السحب ثم اللف



الشكل ( ٣٨): (١): آلة البثق · (٢): معايرة · (٣): التبريسد · (١): السحب · (٥): مجموعة اللف للمؤاد الطرية ·

(١): مجموعة التقطيع للمواد المنتجة الصلبة •

باستخدام عدة آلات للبثق يمكن انتاج منتجات بعدة الوان ٤ الشكل ( ٣٩) يبين مراحل العملية ٤ (غطاء ضوء مثلا ) •

(1) (m) (1) (1) (1) (1) (1)

(۱)و(۲): بروفيلات شاقولية ا و مائلة (۳): بروفيل ا فقي (شفاف) • (٤): لحمام للبروفيلات الثلا تمة •

يبين مراحل العملية ، (عطاء صو، مت يمكن استغلال كون المادة ما زالت لينة لا جل جعل السطح محبحبا بواسطة اسطوانة محبحبة ، كما يمكن انتاج انابيب باستعمال اللف ليروفينا على أبيوق ومن ثم لحامه ، يمكن انتاج انابيب ذاتا وقطار ٢ – ٣ متر ، كذلك يمكن انتاج انابيب با تطار ( كذلك يمكن انتاج انابيب با تطار المفيرة ذات مقابض ، ما

### بروفيل ذوخلايا : Profil cellulaire

ينتج حاليا برفيلات داع خلايا ، وبدا المملية هو التالي : ادخال مركسب يسبب الانتفاخ داخل المادة البلاستيكية قبل خروجها من المخرج فيبدا عدد داتي حيث يتم المتحكم به عند الخروج بواسطة مقيا رسلائه (1) (1) (1) (1)


(۱): مركب يسبب الانتفاخ • (۲): منطعة الضغط • (۳): منطقة التعدد ، معايرة ، تبريد • (٤): مجموعة السعب • (٥): طبقة الوجد ارصلب • (٦): النواة ذات الخلايا •

# : Tubes : ביים וע" יו


يجب التعييز بين انتاج الا نابيب الطريدة والا نابيب الصلهدة :

اللذن المرافي الطريق وتصنع بصورة عامة من ال PVC اللذن الومن الـ PEbd وا حيانا من الـ PA-11 بطريقة سائلة لانتاج البروفيلات الطريسة الشكل ( ٣٨ ) • هذه الا نابيب لا تصنع الا با قطار صغيرة (ا قل من ٣٠ مم ) 6 العملية لا تحتاج الى احتياطات خاصة • سوعة الانتاج تكون بحد ود ١٠ ـ ٢٠ متر/د قيقة •

٢ \_ الأنابيب الصلبة : الشكل ( ١) ) يمثل مراحل عملية التصنيصع و المنع بصورة عامة من الـ PVC الصلب أو من الـ PEhd حيث يصنع حاليا انابيب با تطارحتى / ١٠٠٠ مم / وحتى / ١٢٠٠ مم / حديثا و غالبا يجب استعمال مقياس خارجي ، مجموعة بنية داخلية الشكل ( ١٦ ) و بالاضافة لذلك ولا جل ا تطار مماثلة ، فان مجموعة السحب تصبح عنصرها م




(۱): آلة بثق (۲): مخرج ومحموعة معايرة (۳): تبريك (٤): مجموعة السحب (٥): مثشار متتبع (٦): طاولة قياس وتكديس (٢): الا تنابيب المبثوقية (٨): للوصل على الساخن (عند الاقتضا ) و



بالمجموعة الكلية • يجب ملاحظة اثن المنتبع الصلب لا يمكن لفسه ويجب اثن يقطع ويكد سيسوعة • بما اثن الانتاج يتم بشكل مستعر فهناك امكانيسة استعمال منشار تابع ومجموعة اتو ماتيكية للتكديس يشكل متزا من مع الانتاج • عمليا يمكن الحصول على سوعات الانتاج التالية :


# ( التجهيزات الكاملة لانتاج ا أنابيب الـ PVC بالبشق )




11. Armoire de commande

I. Cyclones

تصنيم الطبقات الرقيقة الأفلقة ) بالبثق ـ النفح : بعملية البثق ويساعدة مخرج filière حلقي الشكل يمكن تصنيع طبقات رقيقة جدا حيث بعد ذلك تضغط علم ملفات ساحبة موضوعة على مسافسة كافية من المخرج لتجنب الالتصاق ، يستخد م هوا ، مضغوط داخل الطبقات الرقيقة بهدف شدها لتصل الى السماكة المطلوبة ، التبريد يتم بالهوا ، الخارجي الشكل ( ٤٣ ) ، وا حيانا برش الما ، (حالة ال PP ) ، صن الخارجي الشكل ( ٤٣ ) ، وا حيانا برش الما ، (حالة ال PP ) ، صن الجل الحكم من المجل الله المحروبيكون نفسه محور المخرج لا أن هناك خطر احتراق الجل الله المحدوبيكون نفسه محور المخرج لا أن هناك خطر احتراق المناه الطبقات الرقيقة ذات العرض القليل ، يمكن تصنيع عدة ا غلفة با أن من ا على الطبقات الرقيقة ذات العرض القليل ، يمكن تصنيع عدة ا غلفة با أن واحد لنفس آلة البثق ، الشكل ( ٤٤ ) ، هناك طرق ا خرى بنفس المبدا البثق ـ النفخ ، تعطى منتجات المكثر تعقيد ا ،





الحقيقة انه من غير المكن حصر وتبيان كافة منتجات طريقة البثق و ما يشتق عنها من طرق لان هذا الموضوع طويل ولكنه يعتبر من المواضيا الها مة والانساسية من ناحية تعنيع المواد البلاستيكية

استخدمت هذه الطريقة منذ زمن بعيد من ا جل الكاوتشوك وتستخدم حاليا بشكل واسع لبعض مواد البلاستيك الحوارى مثل ( Pvc ) اللدن والصلب وكذلك ( PE ) ، وهذه الطريقة تسمح بصناعة الرقائق والاغلفة والصفائح بشكل مستمر بسماكات مختلفة ٥ وتتم بمرور المادة البلاستيكة بين اسطوانات مسخنة لدرجة حرارة ١٥٠ - ٢٠٠ م وتنظم هذه الحرارة ا تواثيكيا ، محاور الاسطون توكون متوازية والمبعد بينها يتناقصته ريجيا حتى الحصول على السماكة !! طلعة الشكل ( ٤٦ ) • سرعة الأسطوانات تتراح بين ٤٠٠ ـ ٢٠٠م /د قيقة ٠

#### ميزات العملية:

١- مستوى عالي من الانتاج • ٢-منتجات ذات أبعاد دقيقة جدا ، حيث يمكن انتاج رقائق بساكة ١٠٥٠م ومعرض ١,١ متر ٥ وسرعة ١٠٠٠م / دقيقة ٠


#### مساوى العمليسية :

الحاجة لتوظيف را سمال كبير لهذا النوعمن الانتاج 6 فبالاضافة لثمن الالات فان صيانتها وتهيئتها للانتاج مكلف كذلك ( فشلا يتطلب تهيئة ووضع مجموات الصقل في حالة توازن عدة اليام وهذا يحتم ضرورة عدم الانتاج الإ بكيات كبيرة ـ ١٠٠ طن واكثر \_ ) ٠

الفازات الناجمة عن عليات الصقل خطرة 6 لذا يجب امتصاصها والتخلص منها بشكل جيد ٠


#### التجهيزات : المساهدات المساعد المساهدات المساع


آلة الصقل تحتوى من ٢ - ٥ أسطوانة (غالبا اربعة اسطوانات) 6 كل



اسطوانة يمكن ان تعمل لوحدها بسرعة محددة تماما بواسطة محرك دو سرعة متغيرة بشكل يتلائم مع درجات الحرارة لمعدات الصقل وقطر الاسطواندة حوالي ٥٠٠ برينل حوالي ١٠٠ م / من الفونت المسقى وقساوته السطحية حوالي ٥٠٠ برينل وتسخن بواسطة جريان داخلي لما مع حراري ( زيت أوما مسخن جدا ) والمصاعب الكبيرة في عملية المقل تكمن في الحصول على درجة حرارة متجانسة على طول الاسطوانة ووتكمن كذلك في القوى الكبيرة المتولدة من مرور المادة البلاستيكية بين الاسطوانات حيث يوسى هذا الى حدوث انعطاف بالاسطوانة 10x وسببعد م انتظام في سماكة المنتجات ومسكن تلافي ذلك بعدة طرق منها:

التصحيح بواسطة تبديل الشكل للاسطوانة : وتتم هذه العملية بتقويس
 الا سطوانة باتجاه الشد بطريقة تصحح انعطافها بالنسبة لشكلها الاصلي و و لك بالتا ثير بقوة على المحامل الثانوية الخارجية للاسطوانة عند نقاط التثبيت بواسطة رافعة هيد زوليكية الشكل ( ٤٧ ) و التصحيح يكون بحد ود + ٥,٠٥٠ م •





٦- التصحيح بواسطة حرف الاسطوانات: ويتم هذا بحرف احدى الاسطوانات
 بالنسبة لمحورها الا صلي بحيث ان الانعطاف يتوازن اصطناعيا بغمل المحركين
 الموشرين على محامل الاسطوانة ، ويكون التصحيح بحد ود ٠,٢ م ،
 كما في الشكل (٤٨) .

# الشكل ( ۱۸ )



ني الآلات الحديثة تستخدم الطريقتين سوية للحصول على ا فضل تصحيح ممكن • هناك بعض التجهيزات المستعملة منها الاضافي ومنها الاحتياطي تذكر اهمها :

1- خلاط للمزج ويستخدم لتحضير مختلف الاشكال المستعملة من ال PVC

- ٢-معدات خاصة للقيام بعملية مزج نسج معين مع صفائح البلاستيك المنتجة ٥.
   ٣- فاصل مغناطيسي لتجنب تولد الذرات المعدنية على الاسطوانات ٥
  - ٤ بكرات دورانية للف المنتج الخارج من الات الصقــل
  - ه ـ تجهيزات لاضافة بعض نواع الحبيبات المختلفة حسب الحاجة للصفائح الو الرقائق عند خروجها ساخنة من آلات الصقل •
- ٦- أسطوانات للتبريد من الفولاذ الفير قابل للصدا ، تبرد هذه الاسطوانات بواسطة جريان داخلي للما المبرد ، عدد ها وا بماد ها يكون تابع للشكل

٧ - معدات تحكم بالسماكة المطلوبة تعمل على مبدا "امتصاص شعة ٢ ٠ ٨ - معدات أتواتيكية ا ويدوية للقص ، وتستخد م عند الانتها من مل بكرة ا وبد ، بكرة جديدة ٠

الشكل ( ٤٩) يبين بعقرالمراحل المستخدمة لانتاج صفائح ال PVC 
الشكل ( ٥٠) يبين المراحل المستخدمة لانتاج الا فطية الا رضية وهي عملية مزد وجة ( إنتاج + تلبيس) وهي تقنية اخرى جديدة ٠



#### الفكل ( ٠٠ )

#### تطبيقات:

الصقــل يعطي صفائح بسماكا تمختلفة من ا "جل التغليف بطريقة حرارية ( الفواكه ، كافة المواد الغذائية ، ٠٠٠٠ ) ، البرادى ، الا غطية ، سقوف السيارات ، ٠٠٠٠ وهناك تطبيقات كثيرة لا حصر لها ولا مجال لسردها الآن ،

\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* يستخدم مبدا التشكيل وتقنيت لمواد البلاستيك الحراري بشكل واسع وستزايد وفي مجالات متعددة •

البدا في علية التشكيل تبدا من نصف منتج ( demi-produit ) على شكل صفائح صلبة بسماكات مختلفة توضع في حيسز غير قابل للتشوه ثم تستخن ه عند ما تصبح الليونة كافية يتم تشكيلها بعدة طرق مختلفة على قالب ، يستخدم لذلك الداة ضاغطة الو بالهواء المضغوط الو بالاثنين معا ،

عملية التكيل للمواد البلاستيكية تماثل بشكل واضع عملية طرق المعاد ن الصفائح الرقيقة • هذا التماثل سطحين الكثر منه داخلي • وبفحصا كثر دنسة يظهر الن الاختلافات في تركيب المواد المحولسة الساسية وواضحمة تماما من الناحية الحرارية والتقنيسة وكذلك من ناحية الخواص العاسسة •

شسروط التشكيل: لوعدنا لعخطط Tobolsky حيث هنساك خسة مراحل معثلة بخسة مناطق تعربها العادة البلاستيكية ( TP ) عند تغير درجة الحرارة حيث كل مرحلة تختلف تعاما بخواصها عن العراحل الا خرى ، لوجدنا الن التشكيل مستحيل في المنطقة الاولى من المخطط ، صعب في المنطقة الثالثة الا النه سهل جدا في المنطقة الثالثة ، الحدود الدنيا للمنطقة الربعة تتطابق مع بد ، الانصهار تعالی والمقلل الحراری الذی يسم بعملیات الحقين والبشق والمقبل كسا ،

التشكيل يتم بالطريقة التاليسة :

1 - تسخن المادة لدرجة حرارة ضمن المنطقة الثالثة لمخطط Tobolsky

Température de transfition ويجب المحافظة على الضغط والقوة اللازمة درجة حرارة تحول المادة ويجب المحافظة على الضغط والقوة اللازمة التشكيل خلال عملية التبريد وهذا يودى إلى تشكل اجهادات داخلية والقطعة تبقى بالشكل المواد لها وللحظا أننا لواعدنا تسخين القطعة الناتجة بالتشكيل الى درجة حرارة في المجال الكاوتشوكي و فنلاحظ اأن القطعة تأخذ الشكل والا بعاد الا صلية للمادة الا ساسية وتتخلص علية التشكيل وتتخلص عيانا من الاجهادات الداخلية التي حصلت نتيجة عملية التشكيل تشكيل البلاستيك يتم بعد تسخير المات المعادن و نلاحظا أن هناك مشكلة حرارية تتحكم مجمئ عملية التشكيل للمعادن و نلاحظا أن هناك مشكلة حرارية تتحكم مجمئ عملية التشكيل البراسة وهي صعوبة التسخين المتجانس للمؤاد المازلة للحسرارة والمنازلة ومن معوبة التسخين المتجانس للمؤاد المازلة للحسرارة والرقيقة والهشة والمازلة وورة التسخين يجب أن تكون مرمجتة بد تة وحتى عشر الثانية و

ان ضغط بسيط ( بضع ضغوط جوية ) يكفي لتشكيل البلاستيك الحرارى في حين ائن ضغط النقطة الحرجة للجريان الله ن للمعادن يضل الى مئسات من الضغوط الجريدة • كذلك القوة اللازمة لتشكيل البلاستيك لا تقارن وليس لها مقياس مشترك مع المعادن •

يجب أن يكون تشكيل المواد البلاستيكية سريع حتى تبقى المادة كوتشوكية خلال عملية النفيير •

#### ميزات عملية التشكيل:

۱ ـ ا متخدا م قوالب بسيطة (عمليا بدون ضغط) ودات كلفة قليلة ٠ ٢ ـ ١٠٠٠ قطعة ٠ ـ ٢ ـ امكانية الا نتاج بكميات قليلة ٠ ـ ١٠٠٠ قطعة ٠ ٣ ـ امكانية استخدا م صفائح بسماكات رقيقة ٠

ا ـ امكانية شد السطح وحتى خمسة ا ضعاف أبعاده الا صلية وا عيانا المكثر مساوى عملية التشكيل :

النصف منتج الستخدم Semi - produit الكركافة مسن الحبيبات .

State of the State of State of State of

٢ ـ الدقة الهندسية محدودة

٣ ـ سماكاتغير متجانسة

ر٤ ـ استحالة الانتاج بساكات صغيرة جدا ٠

# المواد البلاستيكية القابلة للتشكيل :

مجموع المواد البلاستيكيسة الحوارية ذات التركيب الجزيئي الغير منتظلهم Amorphes

PS وشتقاته ه PVC وشتقاته ه CA و شتقاته ه

PMMA ، بالاضافة لذلك يجب الاشارة الى اثنه بالرغ من المعاصب Polyolé الكبيرة فقد بد ، باستخدام المواد التالية في عمليات التشكيل fine ، PEhd ، PEhd ، PEhd ،

#### التسخين :

ني الحقيقة ان تسخين المادة بشكل متجانس يشكل احدى المراحل الائساسية للتشكيل الحراري • الزمن الضروري للحصول على درجة الحرارة المتالية بشكل تبعا للحالات • • م ٠ ٪ من الزمن الكلي للدورة الانتاجيسة • التسخين السريع يزيد معدل الانتاج ويخفض الكلفة •


بصورة رئيسية يمكن تمييز طريقتين للتسخين ويتم الاختيار وفق حجم الانتساج المطلبوب:

١ - في حالة الانتاج الكبير ؛ التسخين يتم لمد رجة حرارة العلى من حرارة

القالب بواسطة الواح تبث الشعة تحت الحمرا ، الو بواسطة الناقلية باستخدام الواح مسخنة .

٢ - ني حالة الانتاج القليل: يتم التسخين بحمل حرارى قسرى بمحسم ،
 ارو بالتغطيس في سائل قبل عملية التشكيل .

ان سرعة رفع درجة الحرارة تابع للخواص الفيزيائية ، ا بعاد القطعة المجموعة التسخين ، كذلك للضياع المحتمل بواسطة الترصيل ، الحمل الحرارى والاشعاع ، كثافة التسخين تعتمد بصورة رئيسية على المادة وعلى سطح القطعة ، ا حد الشروط الا ساسية لنجاح عملية التشكيل هوعزل المادة حراريا ا كفياب الضياع بالتلا مس بين المادة والا جزا ، الضاغطة عليها مثلا ، بصورة عامة فياب الضياع بالتلا مس مع الهيكل البارد (في حالة التسخين بالا شمعة تحت الحمرا ، وهي الا كثر استعمالا ) باستعمال عاكس كما بالشكل ( ا ه ) ،



# ا نوا عصليات التشكيل:

هناك عدة صليات للتشكيل وتتم غالبا با وبحة طرق تكون مشتركة بين بعضها ٥ من هذه العمليات : الطرق Emboutissage ه البحب Etirage • Aspiration الاستعان Soufflage

# ا طرق حرارية عيكانكية : Thermomécanique

هذه العملية تتبع التشكيل با عماق مختلفة للقطع بواسطة الطرق ، الشكل ( ٥٦ ) ، فوق قالب أو نواة السحب الشكل ( ٥١ ) ، يستعمل بمعظم الا حيان قالب أو نواة الشكل ( ٥١ ) . غير كاملة تسم با كبر تشكيل لكن مع تحديد الضياع الحراري ف به المعدات البسيطة يمكن الحصول على سطح حالته جيدة جدا • هناك عسدة ا شكال لهذه التقنية منها الطرق فوق الكاوتشوك 6 الشكل ( ٥٥ )، والطرق مع تقطيع جوانب المادة ألشكل ( ٥٦ ) ٠


> مهارة العاملين بمجال التشكيل سمحت بايجاد تقنيات بسيطة وبمعدات ووسائط بسيطة 6 مثل الطرق فوق نموذ ج الشكل (٧٠٠) 6 والطرق علسي

سطح مدور الشكل ( ۱۹۸۱) .





طرق بالضفط وقالبغير كامل








- الطرق على سطح مدور

Thermo - pneumatiques : الم طرق حرارية غازية

من المستحيل في حالة المعادن استخدام طريقة التشكيل بالامتصاص كما بالشكل ( ٩٠ ) والشكل ( ٦٠ ) أو طريقة التشكيل بالنفخ كما بالشكل ( ٦٠ ) والشكل ( ٦٠ ) في قالب كامل أوغير كامل و يمكن استخدام هذه المعليات لتشكيل المواد البلاستيكية الحرارية المسخنة نظراً لضعف القرى المطلوبة للتشكيل و

هذه التقنيات تتطلب معدات ذات تكاليف قليلة وسيلة الاستعمال والا تمتسة ·



#### ٣ طرق مختلط ــــة :

عند ما يصبح عنق القطعة المشكلة هام والتغير في السماكة كبير 6 نلجا الى الطرق المختلطة التي هي عبارة عن تجميع للطرق السابقة • وبهذه الحالمة فان التشكيل يتضمن عدة مراحل •

ا مثلة: الشكل ( ٦٣ ) يبين عمليتي الطرق (الضغط) والنفخ سوية • الشكل ( ٦٤ ) يبين عمليات النفخ والضغط والامتصاص مجتمعة وكذلك الشكل

#### ٤ ـ طـرق خاصـة:

تستخد م الطرق الخاصة غالبا لصناعبة الا تنية المخصصة لنقل السوائسل وتستعمل في الهندسة الكيميائية بصورة خاصة •


#### التبريد والاخراج من القالب للقطم المشكلة:

يجباً ن يكون التبريد سريع في نهاية عليه التشكيل لتجنب انحنا ، القطمة المنتجهة وهذا يو دى الى تراجع Retrait المحترضعفا ولكسس الاجهاد ات الدخلية تكون المحترا مسهة ، يمكن زيادة سرعة التبريد بواسطة تبخير الما ، وذلك بنفخ الهوا ، المضغوط الو بواسطة جريان الما ، البارد في الا تنية الموجودة ضن القالب ،

بعد اخراج القطعمن القوالب يجب تعديل وتنظيف سطوحها ٠

#### عيرب القطع المنتج على التشكيل:

هناك نوبين السبين من العيوب تنتج بالتشكيل: العيوب التي تتسبج مباشرة من طريقة التشكيل والغير سكن تجنبها (تغير الساكة) ، والعيوب المرتبطة بالخطا، التصنيع نفسه وبالمعدات . سنقتصر بالحديث عيب تغير السعاكة الناتجة عن التقنية الستعملة فقط التنخير سعاكة الا لواح عند التشكيل وهذا يتعلق بعملية التشكيل نفسها النفغ ا والامتصاص الحر الشكل ( ٦٦ ) ا وفي قالب الشكل ( ٦٨ ) ولا والشكل ( ٦٨ ) يمكن ا ن يو دى الى ضعف ها م في القطعة فسي والشكل ( ٦٨ ) يمكن ا ن يو دى الى ضعف ها م في القطعة فسي الا مكنة الا كثر بعدا عن معاسك صفيحة التسخين و بالمقابل فالا جسزا والجانبية تنحف لا ن القطعة تبرد بالتلا مس بالقالب والا داة الضاغطة وتشوه قليسلا و بمعالجة جيدة باعتبا رالنقطتين السابقتين يمكن تنظيم السماكات الى حد ما و



يتم اختيار علية وطريقة التشكيل الأكثر ملائمة للانتاج استنادا للعديد من العوامل منها:

نوع المادة المشكلة وعبق القطعية والدقية المطلوبة و مماكية الجدران والمعدات والوسائل المتوفرة و مظهر القطعية ١٠٠٠٠ الخوام وذلك حسب : الطبيعية

هناك نوين متميزين لتطبيقات التشكيل الحرارى وذلك حسب: الطبيعة التجارية 6 خواص المعدات المستعملة وأقمية الكبيات المنتجمة 6 هذين النوين هما:

١ - تشكيل الاللواح: حيث تستعمل بمعظم الحالات المواد التاليسة:

- . PS ABS PVC PMMA -
- ٢ تشكيل الصفائح الرقيقة والا علفة رفالبا يستعمل كل من ا
  - . Butadiène PS PVC -

ه \_ تصنيع البلاستيك الحوارى بالسكب والتضين :

inclusion

Jan H.

هذه العملية تطبق على كل من البلاستيك الحرارى TP والبلاستيك

المتصلب حراريا TD

المبدا أن الصب : المادة البلاستيكية تسكب وهي في الحالة السائلية ضمن قالب حيث تا خذ شكله عند التصلب ؛ والتضمين هو وضع قطعة أو الأى منتج داخل قاع القالب حيث يتم الصب فوقه ، ويمكن اأن تتم العملية بشكل اكسا ، أو تلبيس لقطعة معينة بحيث يكون حجم القطعة اكبر من حجم المادة البلاستيكية المصبوسة ،

# ميزات العملية :

- ١ \_ براطة العمليسة في الماطة العمليسة الماطة العمليسة الع
- ٢ \_ قالب قليل الكلف \_ ق
- ٣ \_ امكانية انتاج قطع سعيكة ٠

#### 

- ١ \_العملية بالا صل يد ويت. ٠
- ٢ \_ قطع بد ون تماسك كبير (مقاومة ميكانيكية ضعيفة )
  - ٣ \_ خطر تشكل فقاعات هوائية عند الادخال ٠

من الضروري للحصول على منتج متجان س هز القالب جيد ا وتركه ليسكن بعد ذلك من الجل منع تشكل الفقاعات ، يمكن كذلك معالجة هذه الظاهرة بالعمل في الغراغ Sous vide ، في الحقيقة هذه العملية ليست صناعية كثيرا .

القوال : تصنع من الخشب ا و الجم ( Plâtre ) ، البلاستيل (خاصة القوال : تصنع من الخشب ا و زجاج ،

#### تطبيقــات:

بصورة عامة يمكن بواسطة السكب انتاج تصاميم مختلفة ، تلبيس واكسا ، القطع المختلفة ا و كعازل ضمن مجموعات ، من بين التطبيقات كذلك : ــ تقليد الأطعمــة ، طعم صناعي للصيد ١٠٠٠٠٠ الخ ،


- صفائح من الأكرليك Acrylique بثخانة اكبر من 4 mm وتستغرق الدورة الانتاجية حوالي ٣٠ ساعة للصغيحة الواحدة وتكون الكلفة مرتفعة خصوصا للمفائح المستخد مة بصناعة الطائرات (الصفائح الا تقل سماكة تنتر واسطة البثق ل PMM ) •

- اكسا ، الأدوات الالكترونية بواسطة ال Polyester أو poxydes (عازل) اأو Silicons (عازل) اأو

- صيانة عينات تشريحية ، حيوانية ا و جيولوجية · الشكل ( ٦٩ )

. Polyester يبين صدفة محاطة بمادة البولي ستير

- صنع نماذ ج كهدايا للمصانع والشركات تمثل رمز هذا المصنع أو الشركة اثو منتجها محاط بالمادة البلاستيكية الشفافة جدا •



# الشكل ( ٦٩ )

. Polyester Jiaba 1

٢ ـ الصدفة ٠

٣ ــ حا مل شفاف ٠

٤ \_ قالب من ال PE 3

The Party Street, I reprint to present

the party of the contract of t

Named and Address of the Park of the Park

Adaptive to the control of the contr

with the court and their goal frame who had been to as-

THE RESERVE OF THE PARTY AND THE PARTY.

mercani made, and again the hyanger adjusted to the

M.T.

419

Participation of the second second

----

آلة لحــــام بالتحريض (لحام بطول ٦٫١م )

the state of the s

Difficulty and the extra point for a continue

the second secon

and the state of t

District the Secretarian State of the Secretarian State of the Secretarian Sec

the property of the property of the contract o

اللحام هوعلية تجبيع لقطعتين او اكثر من طبيعة واحدة ، ويتم ذلك بتسخين السطيح بالتلامس حيث يجب ان تكون المواد قابلة للتبيع بالحرارة اى بلاستيك حراري Polytétrafluoréthylène باستثناء Thermoplastique هذه المواد منها سهل اللحام ونها الصعب، وطرق اللحام المتعددة ليست قابلة للتطبيق لكل انواع البلاستيك ( TP )، فمثلا طريقة اللحلم Pertes وعين لا تصلح مطلقا لل PE بيدة لل PVC في حين لا تصلح مطلقا لل PE عيث ظل زاوية الفقد ضعيف جدا ، يمكن ان يتم الحام بطريقتين ،


اولا : اللحام بالمشاركة : وستخدم للبلاستيك الحرارى ( TP ) الملب ذو السماكات الكبيرة •

ثانيا ؛ اللحلم بدون مشاركة ؛ وستخدم لكل انواع البلاستيك الحرارى ( TP )

الطرى والصلب، وخصوصا عندما تكون السماكات صغيرة ٠

ملية الالماق Collage تستخدم لكل من البلاستيك الحراري ( TP ) والبلاستيك المراري ( TP ) والبلاستيك المتصلب حراريا ( TD ) على شرط استخدام وتهيئة محاليل مذيبة اومواد لاصقة مناسبة •

اللحام بالمشاركة : ويستخدم لهذه العملية حملاج Chalumeau يعطي هوا ساخن (بدون لهب) يولده ضاغط او زجاجة هوا مضغوط يسخن كبربائيا او بواسطة الغاز بحيث تكون درجة حرارته على بعد ه م من نقطة انظلاته تتواج بين ٢٠٠ – ٢٧٠م وضغطه ١,٠ – ٥,٠ بار ١ الهوا الساخن يصهر قضيب اللحام فوق القطع المواد لحامها وتجميعها والتي تكون مشطوفة غالبا (اذا كانت السماكة اكترمن ١ م ) الشكل (٧٠) همادة القضيب اللحامي تكون سائلة لمادة القطع الملحوة (لحام متجانس) ويصنع بواسطة البثق ومقطعه دائري او مستطيل واحيانا مثلث و سوعة اللحام تصل الى ٢ م لاقيقة و



الشكل ( ٧٠) اللحام بالهوا الساخن

١-حملاج يعطي هوا مخن ٠ ١-قضيب لحملهم بلاستيكي

٣-القطع او الالواح الملحومة ٠ ١-امثلة على هذا النوعين اللحام ٠


يستخدم هذا النوعمن اللحلم لصفائح ال PVC حيث تتراج السماكة من نصف الى عدة ميليمترات 6 كما تستخدم للحلم ال

اللحلم بدون مشاركة : ويقصد به اللحام المباشر بين القطع بدون وجود وسيط مادى بينهما ، لهذا النوع ثلاثة طرق :


آ ـ اللحام الحرارى : Soudure thermique
ويعتمد مبدأ هذه العملية على التسخين بالتوصيل الحرارى للاجزا المراد لحامها حتى تصبح ليئة للغاية عند لل تضغط على بعضها البعض وتبقى كذلك حتى تبرد وصكن القيام بهذه العملية بعدة اشكال :

1 \_ اللحام بالمرآة (اللح ): تضغط القطع المراد لحامها على صغيحة ساخنة ١٥٠ \_ ٣٠٠م، ثم تسحب هذه الصغيحة سريعا وتضغط القطع على بعضها الشكل (٢١) • هناك الات نصف اتواتيكية تقوم بهذه العملية بسهولة •


الشكل ( ٢١) اللحام بالمرآة او اللوم • ١- لوحة سخنة • ٢- القطع المراد لحامها • ٣- عملية سحب الليح • ١- عملية ضفط القطع •



الشكل (٢٢) اللحـــام بالاحتكاك ١-الآلواح المراد لحــامها • ٢-معلية احتكاك متئـانة • ٣-ضغط الآلواح واللحبـاء •




الشكل ( ٢٣) آلة لحام بالتحريض ١- فكين مسخنين ٥ ٢- صفائح ١ ورقائق اللحام ٥




استطاعة العناصر المسخنة ( ٣٠٠ وات/سم ٢ ) والتبريد حسب تصمم الالة وستخدم احيانا سلك مسخن لقعم اطراف اللحام و الكياس والحقائب اكثر التطبيقات الشائمة لهذا النوعمن اللحام هو لحام الاكياس والحقائب من ال

ب اللحام بالتردد العالى: HF يطبق هذا النموذج من اللحام بعمورة رئيسية على المواد ذات الساكات القليلة والتي نقد العزل الكهربائي نيها مرتفع وهذا تابع لتابت العزل الكهربائي ولزارية الفقد التي تتعلق بالتردد ويدرجة الحرارة والتي التعلق التي التعلق ا

المناصر المراد تجميعها تكون محصورة كذلك بين فكين باريهن الشكل (٢٤) • ان مولد التردد العالي يفرغ شحنته الكهربائية بين الفكين (الكترودات) فيولد طاقة حرارية في كتلة المادة البلاستيكية (من الداخل نحو الخارج) في المنطقة الاكثر ملائمة وبذلك تتم عملية اللحلم •






هذه الآلات جيدة من حيث المبدا والاستطاعة تترارح بين المرسلة وتعمل بشكل مستبر ودائرى الا ان موجات التردد العالي المرسلة المرسلة (f=27,12MHz=11,11m) وتعمل بشكل مستبر ودائرى الا ان موجات التردد العالي 50 Hz المرسلة الى تشويش برامج الراديو والتلفزيون (الحماية اجبارية وضرورية بواسطة استُخدام قفص Faraday مثلا) ويمكن لحلم رقائق ال PVC اللينة على هذه الالة من اجل بعض التطبيقات الرائجة جدا: العاب النفخ 6 الحوائج الشفافة 6 الخزن البلاستيكية اللينة و و المنافق 1 الخزن البلاستيكية اللينة و و المنافق 1 المناف 1 ال

# جـاللحام الفوق صوتى : Soudure Ultrasons ( US )

هذه الطريقة لا تتطلب من المواد المراد لحامها أى خواص معيزة 6 تستطيع لحام معظم المواد البلاستيكية وحتى بعض المواد الاخرى ٠ مبدأ هذه العملية عتمد على توليد طاقة حرارية تنتج بواسطة سلسلة موجات . صوتية 6 فهناك اولا مولد كهربائي يولد طاقة كهربائية بترد د عالى تتحول الى طاقة ميكانيكية اهتزازية بواسطة مركز موجات ( يجب ان يتطابق مع القطعة الملحوة ويجب تعديله عند تغير الشكل ) ومن ثم تتحول الى طاقة حرارية بمستوى الوصل الشكل (٢٥) تقيم بعملية اللحام ٠ وهناك نموذ جين لهذه الالات :

# الشكل ( ٧٥ ) آلة اللحام الفوق صوتية •



١ ـ لحام قرب : الاداة المهتزة تتركب (تتطابق) تماما فوق القطم الملحومة وتالمس ماامكن مستوى الوصل (اللحام) كماني الشكل ( ٧٦ ) .

٢ ـ لحام بعيد : الاداة السبتزة تتلامسهم القطمة في نقطة بعيدة عن مستوى الوصل كما في الشكل (٧٧) .

بواسطة هذه التقنية يمكن صنع الات ندعوها تجاوزا الات خياطة للإنعشة ٥ والحقائب من المواد التركيبية ( Synthétique ) • يمكن لحلم المواد البلاستيكية الصلبة بهذه الطريقة بشكل جيد مثل ال PS ولكن غير مستحبة للمواد اللينة •من التطبيقات الشائعة : عاكس النور Cataphote فواشة الكربيراتور flotteur carburateur ، القداحات ، كثير من استعمالات الات التصوير والافلام العادية والسينمائية ٠٠٠٠٠







الشكل ( ۲۲ ) آلة لحام فوق صوتية مقريسة

الالصاق: Collage

بالرغ من أن كل مواد البلاستيك الحرارى ( TP ) يمكن لحامها ( بعضها بسهولة والاخر بمعوبة ) . 6 الا ان علية الصاقبا احيانا صعبة ٠ , PFE , POM , PA , PP , PE , PVD JI لا تلصق او تلصق بشكل ضعيف جدا في حين أن ال Py , PM , PU تلصق بسهولة كبيرة • بالمقابل فعادة ال Polyoléfines التي تلصق بصعوبة تشكل مادة لاصقة ممتازة من اجل مواد مختلفة ( ورق 6 المنيم ) ٠ في عملية الالصاق يستخدم محاليل مذيبة •

البلاستيك المتصلب حراريا ( TD ) بالرغ من كونه غير قابل للحام الا انه يمكن جمعه بواسطة الالصاق ، والجدول التالي يبين امكانية اللحام والالصاق للمواد البلاستيكية :


الالصاق	اللحام د			البادة	
	فوق صوتي	تردد عالي	حراری		
			G =2+ 0.	PS·	
÷ .	+	-	+	ABS	
+	+	+	_	PVC(R)	4
	_	+	-	PVC(S)	8
	-1-1-	11-9-1	-	PVD	9
_	445	1000	+	PEbd	•
	-		•	PEhd	•
	+		#	PP	•
+	+	_	+	PMM	•
	+	+	- N	PTE	•
+	+		+	PC	•
. •	_		100	PPO	•
	+			POM	•
+	+	-	+	PA	•
	1.00			PFE	•
+	_		+	Cellulosique	
+			•	PSE	
+		Colly		PU	

## ثانيا: الطرق الا ساسية المستخد مة لتصنيع البلاستيك المتصلب حراريا TD:

ا \_ التمني م بالغفط Compression

Transfert التصنيع بالتحريال


Tnjection " - التمنيع بالحق - ت



الشكل يبين آلة ضغط اتومائيكية لتمنيع ( TD \_ بودرة ) ، ونلاحظ بين القمع والا قنية وجود اسطوانة انقية بدور بداخلها محور مصت بسه فجوات قطرية موجهة بحجم قابل للمعايرة تستطيع بالدوران الاتصال حالقمع والا قنية حيث تجرى البودرة نحو طبعات القالب ،

Compression

السيداً : توضع المادة الاولية (البودرة) المحددة بالوزن او الحجم (قد تكون مسخنة مسبقا ) في قالب ساخن مفتوح يتم اغلاقه بواسطة الة هيد روليكية بضغط يدعى "ضغط الاغلاق " • تحت تا ثير الحرارة والضغط تتبيم المادة وتا خذ شكِل القالب تماما ٥ من الضروري ترك المادة الزمن اللازم للتفاعل الكيميائي واستعرار التحلم المادة ببعضها ويدعى " زمن التفاعل " ويشكل فترة عدم حركة ميمة لليعدات •



الشكل ( ٧٨ ) يبين عملية القولبة بالضفط ٠

#### الشكل ( ٧٨ ) ١\_قالبمسخن ٠

- ٢\_ البودرة ٠
- ٣\_ قاذ ف للقطمة

#### د ورة القولبة بالضغط : وتتضمن الخطوات التالية :

- ١ ـ تحميل يد وى من البودرة المحددة وزنا او حجما ٠
- ١- الاغلاق ؛ يتم باقتراب سريع ثم اغلاق يطي يسمح للغازات بالخروم ٠
- ٣ ـ طرد الغازات متم بفتح القالب قليلا بعد انتها الاغلاق هذه العملية ليست
  - ضروية في بعض الحالات لانها تترك بعض الاثر ٠
    - ٤ التفاعل الكيمائي اللازم ٥ ـ فتح القالب يكون بطي الكي لا تفسد القطع ٥
      - ١ ـ اخراج القطعة من القالب ٥
  - ٧ تنظيف القالب بالهوام المضموط من الزوائد وتبيئته من جديد للقولية •

#### شروط القولية:

#### ١ - كتلة المادة البلاستيكية :

كتلة المادة = (حجم القطعة × الكتلة الحجمية للمادة ) + الفقد الفقد يحسب تجريبيا لكل قالب ولكل دورة •

٢ ـ ضفط القولية :

ضغط القولبة - القوة الكلية المطبقة على القالب سطع القولبة الكلي

سطح القولية الكلي \_ سطح الطبعة الواحدة ×عدد الطبعات القوة الكلية = ضغط النيت على المكبئ × سطح والسرالمكبس

تطبيق ؛ المطلوب حساب القوة اللازمة للقولبة بالمعطيات التالية :

تطعة عوذج CEMP من :

ابعاد القطعة : ١١٥٥ × ١١٥٠ سم : سطع القطعة = ١٤٤ سم ٢

الضغط المنصوح به من قبل منتجي المادة ٥٠٠٥ نيوتن/ سم ٢٠٠

القوة اللازمة = ١٥٠٠ × ١١٤ = ٣٦ × ١٠ نيوتن ٠

على الله بقوة ١٠٥٠ تيوتن 6 مع ضغط زيت ٢٥٠٠ تيوتن أسم ٢ يجب تنظير المانوستر للالة على :

من المكن تحسين صلية القولبة بتخفيض ومن الدورة الانتاجية فيتم ذلك 6 اما باتقاص ومن التفاعل بواسطة التسخين المبيق 6 اى تسخين المادة البلاستيكية قبل دخولها القالب 6 واما بجعل العمليات اتواتيكية او بجمع الاثنين معا 6 الجدول التالي رقم ( ١٧ ) يعطي شروط القولبة المختلفة للبواد المتعلبة حوارها 9 .


1 ( Y1 )


عروط قولية البواد البلاستيكية المتصلية حرابها TD بالتنفط	AminoplastePhénoplastes sour P21, P31, P12, P11, P12	د رجة حرارة السطع القول ع. ١٠٠١-١٠٠ .٠٠٠-١٠٠١	الفنط كزامم ٢ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	زمين التفاعل لكل مهمن السماكة . ٤٠٠٠ عا . ١٠ عا	تسخون مسبق (تردد عالي )) منصوم به جيد	عرف القباء	
F TO WINE	Polyesters MF - MP	1017.	•	, 1 · · ·	**	in the same of	,
الننط	Polyépoxydes	. 1		<u>.</u>	\$	ૠું	


ملاحظات: ١- الشريط المذكورة بالجدول هي شريط هامة ، والمنتج للمادة الاولية يمكن ان ينصع بشريط اكثر دقة من الناحية المملية . ٢ - عندما عكون السماكة اكثر من ١٠٠٠ م ، فينضع بزيادة الضغط ٥٠٠٠ - ١٠٠٠ كغ /سم ٢ .

٣- زمن التفاعل المهون بالجدول هو للمواد بدون تسخون مسبق ، عند استخدام التسخون المسبق خصوصا بطريقة التردد المالي فيقل النوس المذكور بحدود ١٠٥-١٥٠ . Transfert التجويل TD المحلية على المرار العادة قبل دخولها القالب الساخن المحدا في ترتكز هذه العملية على المرار العادة قبل دخولها القالب الساخن ضمن السطوانة تدعى "غزفة التحويل " Chambre de transfert المكبس تسخن هذه الغزفة والقالب الى درجة حرارة ثابتة • بعد ذلك يطرد المكبس العادة داخل طبعة او طبعات القالب المغلق حيث تتعلب هناك • في البداية يجب ان تكون اللزوجة ضعيفة وبحدود النهاية الصغرى لمخطط اللزوجة المرفق ، الشكل ( ٧٩ ) ، ويتم ذلك بواسطة التسخين السبق • طريقة التسخين السبق بتردد طريقة التسخين السبق الاكثر استعمالا هي ( HF ) ( تسخين سبق بتردد عالى ) •

الشكل ( ٨٠) يبين مراحل العملية ويجب ملاحظة العقب ( Italon ) المتشكل والذي يعتبر كضياعين المادة بهذه العملية ا








د رجة الحرارة الشكل ( ٧٩ <u>)</u> اللزوجة والسيولة للمواد البلاستيكية المتصلبة حرابها •

## هناك آلات وقوالب تمتح بالتحويل العلوى او السغلي او الزاوى الشكل ( A1 ) ·



هذه التقنية تعتبر وسطا بين القولبة بالضغط والقولبة بالحقن ولا تستخد م فيها مرحلة التلدين Plastification

يومن التحهل بواسطة التوزيع المصنعة داخل القالب وعند مرور المادة خلال الا تنية فان التسخين يستمر بواسطة التوصيل الحرارى والاحتكاك و اذا كان مقطع الا تنية صغير جدا وضغط التحويل كبير فان حرارة الاحتكاك تكون كبيرة وصلية القولبة تصبح مستحيلة و لذا يجب ا ن تكون الطبعات وأقطار ا تنية التغذية محسوبة استنادا لضغط التحويل ولقوة التحويل اللازمة و تطبق قوة التحويل على المادة بواسطة مكبس ابت مركب على مفرش الالة أو يوسطة مكبس على مفرش الالة أو

## دورة القولية بالتحول : وتتضين الخطوات التألية :

١ ـ اغلاق القالب •

٢ وضع المادة المسبقة التسخين داخل وعاء التحويل ( التسخين المسبق يمكن
 ان يتم خلال الدورة السابقة ، ويجب ان يكون با خفض درجة حرارة ) .

March March Ball Ball But and

٣ - تطبيق ضفط التحييل ٠

٤\_ التفاعل •

ه\_نتح القالب •

١- اخراج القطعة من القالب ٥

٧ ـ تنظيف القالب (هام ) وتهيئته من جديد للقولبة ٠

## شروط القولية:

ا\_ ضغط التحويل: وفقا لـ J. BUTLER المادة ذات التحيين المسبق الجيد في لحظة تجولها تشابه عمليا مائع ويجب تطبيق مبدا " باسكال على تحول الضغوط .

and the state of the state of

بعف التجارب بينتان الضاع بالمادة البلاستيكية الناثج داخل التفذية يخفغ الضغط داخل الطبعات حوالي الثلث من ضغط التحويل •

# ٢\_السطم الكلي المقولب: بفرض اثن :

· عطم رما التحويل · S<sub>1</sub>

· عطم مكبسالاغلاق المحادة

ج : السطح الكلي (الطبعات + الأُقنية) ·

· علم مكس التحويل · علم التحويل

· كفط الزيت على مكبس الاغلاق · P1

P2: ضفط الزيت على مكبس التحويل ·

## نگ مسيد وي ا

• قرة الآلة • P1S1

• ( حالة القولية على الة الضغط ) • - فغط التحويل ( حالة القولية على الة الضغط ) • .

· عوة التحول الم

التحويل (حالة القولية على الة تحويل بيكسين ) · عنط التحويل بيكسين ) ·

اولا : حالة القولية على الة ضغط :

$$P_1 S_2 (1 - 0, 1) = \frac{P_1 S_2}{S_1}$$

 $S_1 (1-0,1) = S_3$ 

حيث: 0,1 : عامل الأمان ٠

ثانيا : حالة القولبة على الة تحويل بمكبسين :

$$P_{1} S_{2} (1-0,1) = \frac{P_{2} S_{4}}{S_{1}} S_{3}$$

$$P_{1} S_{2} (1-0,1) = S_{3}$$

$$P_{2} S_{4} / S_{1} (1-0,1) = S_{3}$$
. Italia: : Ita

يتم تحسين مرد ود علية القولبة بالتحصل بجملها اتواتيكية •

لقولبة بالتحن ل	شروك
الشسروط	السادة
الفغط : 60 - 80 MPa	Phénoplastes.
غير مستحسن استعماله لهذه الطريقة الضغط : 200 MPa - 100 الضغط التحويل صعبة	Aminoplastes: - Urée formolMélamine formol -Mélamine phénol formol.
احتمال تمزق الأ ُلياف الزجاجيــة	Polyester.
2 - 80 MPa : الفقط	Polyépoxydes.

الجدول رقـــم (۱۸)

## Injection: بالحقن TD بالحقن - ٣

البيدا ً: علية القولية بالحقن للبواد المتصلية حراريا TD مشابهة وقريبة العملية المستخدمة لحقن مواد البلاستيك الحراري TP الاختلاف ناتج فقط عن خاصية التصلب الحراري •

العملية لم تكن مستعملة الا بعد ظهور الات ذات لولب • القوالب تكون ساخنة • هناك مجمودة للتلدين الحرارى Plastification ( لولب + غلاف ) ، وظاهرة الاحتكاك بيها مهمة •

الشكل ( ٨٢) يبين الة حقن ذات لولب ٥

MAZE, CAME I

ماراً يناه في بحث صلية التحويل بالنسبة لسير المادة داخل الاقنية ، وضغط التحويل وتضغط التحويل وتضغط التحويل وتضغط التحويل ميدا والمسائل من التحويل من التحويل من التحويل التحو

## شروط القولية الله المالية الما

ا ـ درجة حرارة الطوانة التلدين ؛ عند التلدين داخل مجموعة (لولب + فلاف) فان ارتفاع درجة الحرارة ينتج عن كنية الحرارة المتكونة بالتوصيل

الحرارى والاحتكاك ٠ الحرارى والاحتكاك ٠ الشكل ( ٨٣ ) يمثل الشكل ( ٨٣ ) يمثل الشكل ( ٨٣ ) يمثل المخطط بياني لتغيرات المخطط بياني لتغيرات المخطط بياني لتغيرات المخالفة وزمن المخالفة ال

I ــ درجة حرارة المادة • II ــ زمن الحقن •

الشكل (۸۳)

الحرارة المكتسبة بالتوصيل الحراري هامة وفعندما عكون درجة حرارة الغلاف ضعيفة تبقى المادة قابلة للتفكك و الاحتكاك ضعيف جدا وعلية القطبة مستحيلة • اذا رفعت درجة حرارة الغفلاف فانها عمل لنقطة تكون بها العادة لهنة كثيرا حيث يتوك احتكاك هلم ٠ يمكن لدرجة حرارة الكتلة ان ترتفم يسرعة فتعطل العملية الكهيائية وتصبح القولية بستحيلة ( هذا عكس الفكرة الرائجة حاليا ٥ كل انخفاض يدرجة الحوارة للاسطوانة سيكون له تا ثير سالب ) • الموازنة بين حوارة التوصيل وحرارة الاحتكاك تتغيير من مادة الى اخرى كتابع Fluidité وقابلية رد فعل المادة على حرارة التلدين • السيولة المنخفضة او قابلية رد الفعل الكبير جدا توادي الى عمل سابق لا وانه للمادة داخل انيوب اسطوانة التلدين .

٢ ـ الضغط المعاكس : هو الضغط الذي يغربل تواجع اللولب خلال مرحلة التلدين والتفذية • زيادة الضغط المماكس تطابق زمن اطول لتراجع اللواب،




الشكل (١٨٤)

بياني يبين تا ثير الضغط المعاكسعلى درجة حرارة المادة • زيادة الضغط النعاكس تسع با أن تكون التفذية ومايرتها أكثر انتظاما •

٣ - سرعة د وران اللولب : زيادة سرعة دوران اللولب تزيد

عمل الاحتكاك وتقلل زمن التغذية وكذلك زمن تلامس المادة مع الجدار الساخن للملاف تنقس ينفس الكبية ٠



٢-اقنية ما" الشهد ٦- قيم التنذية

عندما تقد م مادة احتكاك هام (مواد بلاستيكية محملة بذرات معدنية) فيهي لا تنزلق على اللولب بل تجدها تنتقل بسرعة الى مقدمة الاسطوانة فيكون زمن الاتمال مع الفلاف تعيير وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة ضعيف وتلدين المادة سي • نفس هذا العيب نجده عندما تكون كبية التغذية من المادة قليلة بالنسبة لاستطاعة الالة • في هاتين الحالتين فان انقاص سرعة الدوران للولب يومن زمن ملامسة مع الفلاف اكثر طولا ويودى الى ارتفاع اكبر في درجة حرارة المادة وبالتالى يسمع بحقن جيد •

١- الضفط وسوعة الحقن إلى الضغط العالي يسمح بعل سيل وسريع وحرارة الاحتكاك المتوادة من العرور بسرعة عالية داخل مجموعة التوزيع (المداخل والا تنية و الابوب) مرتفعة و

مل سريح ودرجة حرارة مرطعة للمادة يوديان الى دورة انتاج قصيرة والضغط المالي جدا يشكل نتوات هامة واذا ملات مادة طبعة بسرعة كبيرة جدا فانها تحصر الهوا والغازات التي تعاكس عدم الجريان للمادة فيتشكل بالنتيجة أثار حروق على القطع والمالية التاريخ المالية القطع والمالية التاريخ والمالية التاريخ والمالية التاريخ والمالية التاريخ والمالية التاريخ والمالية والما

كقاعدة عامة ؛ زمن الحقن يجب ان لا يقل من (ه) ثواني • مقاطع الا تنية والمداخل يجب ان لا تكون صغيرة جدا حتى لا تستحيل صلية الحقن • هـ اخراج الغازات ؛ وهي صلية ضرورية للحصول على قطع جيدة خالية من العمد •

١- تا خر التلدين ؛ هو الزمن الجارى بين ثباية مل الطبعات هداية تحفير العادة لدورة جديدة ويجب الانتباء الا انه عندما تكون مادة من البلاستيك المتصلب حراريا TD ملدنة بشكل صحيح ، فكل مدة ثمر بين نباية التلدين هداية الحقن تشارك في اشعال هد التفاعل الكيبيائي و تا خر التلدين يجب ان يكون منظم بحيث ان دوران اللولب ينتبي بلحظة فتح القالب و

Y - زمن تلامس انهوب الاسطوانة وانهوب القالب : هذا الزمن يجب أن يكون تصير ماا مكن لان درجة حرارة انهوب الاسطوانة توتفع بملامسة القالب وهذا الارتفاع فيرمفيد لانه يسبب تفاعل البلمرة السابق لاوانه (اتحاد الجزيئات المتعددة من مركب لتشكيل مركب وزنه الجزيئي اكبر)، وبتنظيم جيد لحرارة الانابهب جانب الاسطوانة والقالب (بواسطة جريان مائل) نحصل على درجة حرارة مرتفعة للمادة مع تجنب حدوث التفاعل المذكور،

اذا لم يكن انبوب الاسطوانة ملامسا للقالب بتا ثير الضغط المعاكس ، فان العادة يمكن ان تهرب من الاسطوانة خلال التلدين • بالدورة العادية يكون الانبوبين مفصولين عن بعضها لحظة فتع القالب •

الحقن بعد مل الطبعات • اذا كان هذا الزمن تصير كثيرا فالتفاعل لا يتم بشكل جيد •

1-الشروط العامة ع الجدول رقم ( ١٩ ) يبين شروط قولبة المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا TD بالحقن •

#### وسائل تحسين العملية:

١ تعديل الضغط المعاكس بحيث يكون كتابع للتغيير في ا أ زمنية
 تلا مس المادة مع الغلاف ، درجة حرارة الكتلة المحقوضة ويكون ا كثر ارتفاعا في البداية منه في نهاية الحقين ،

في العديد من الألات من السكن العسمول على درجة حوارة اكثر تجانسا للمادة من خلال تعديل الضغط المعاكس خلال التلديسن •

في هذه الحالة ، زمن الدورة يقل وتكون نومة المنتجات ا نفسل

٢ - تعديل كية التغذية بحيث تكون تابع للتوازن الجيد لشروط التلدين

وكذلك لخواص المادة • من المكن تعديل الكبية من خلال مشوار اللولب ( استنادا لقياس الضغط ) •

٣ ـ ا قنية باردة : بسبب كون التفاعل الكيميائي قير مكوس في المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا TD ، فالضياع بالمادة ضمن الاثبرب والا قنية (البقايا) والبالغ بحدود 10% لا يمكن استرجاعه لذا يلجأ الي استعمال القوالب با قنية باردة لانقاص الضياع بنسبة تصل الى % 60 .

والمالة والملاط ليوسي وبروايط ويورا

And the property of the party of the contract of the party of the contract of

أخطسال وسنح واللح

The state of the s

And the same of th

Appearance of the State of the State of State of

The Black State State of State of the State of S

4	العقن العقن		شريط قولية المواد البلاستهكية المتصلبة حوامها	شروط قولية المو
Polyépoxydes Polyesters	Polyesters	Aminoplaste MPF	s Phénoplastes	المريخ اللان
110-11	1410.	1414.	1917.	درجة حرارة القالب
γ.		11.	•	いるといいいます
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 3 >	11 40	1 A .	درجة حوارفيقدمالفلان
•		A Y.	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	درجة جرارة خلف الخلاف ،
γ· - χ	٩٠ - ٧٠	1414.		درية مرارة المارة المارية بن
3.1.9.1			14	I.S. S.
•	•	•	•	موقد دوان اللياب دورة الدقيقة
			. 1	الضغط المعطاكسيس كناطس ا
		1.000	4	خنط الحقن على البادة كفراس ٢
ļ	طالعة	ي (٢/٢) خفط الحق	صابي الي علي	الضنط المحافظ عليه عابت
4:E. 4.1	القال باي ١٦٠٠ عنة	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ので からか	روة المقيد
	1		-1	ومن المحافظة على الضغط المائية /
1:	7	4:1	¥	نوس التفاعل عا ملك مر مساكة
المزود المابقة	ينظر بحيث ينتبي التلدين تناما حريهاية التفاعل للمذورة السابقة	ي التلدين عاما		THE PERSON

ملاحظة ،الشروط المذكورة بالجدول في شروط عامة ، والمنتج للمادة الاولية يمكن أن ينصع يشروط أكثر دقة من الناحية المملية وتبعا للمادة .

## اختيار طهقه القولبية

من ا على انتاج معين ، ومن ا جل نموذج ما لقال هناك آلة مثالية تعطي الانتاج الا مثل ، في الحقيقة ان ا ختيار طريقة القولية والآلة يعتبد على خواص المادة ، مواصفات القطعة ، المتوفر من المعدات والمعطيات الاقتصادية ،

#### آ \_المعطيات الاقتصادية ١٠

ان جساب سعر كلفة القطعة (P) يجب ان يا تخذ بعين الاعتبار العناصر التالية :

١ ـ سعر المادة : ( Pq ) :

 $P_1$  - سعر الشرا<sup>9</sup> للمادة × وزن المادة المصنعة  $R_1$  - 1) حيث  $R_1$  - عامل يا بُخذ بعين الاعتبار الضياطات بواسطة النقل والتخزين  $R_1$  -  $R_1$  وتنظيف الالة  $R_1$  -  $R_2$  من الكتلة لـ ۱۰۰ قطمة •

۲ ـ تكاليف المنع: ( P2 ) :

سعر الساعة على الالة عدد القطم المنتجة بالساعة

بعد حساب زمن الدورة ولحساب الانتاج انساعي ، يجب التذكر أن آلة . نصف اتواتيكية لا تعمل سوى ٨٠ % من طاقتها ،

P<sub>2</sub> = P<sub>2,1</sub> + P<sub>2,2</sub> + P<sub>2,3</sub> + P<sub>2,4</sub> + P<sub>2,5</sub>

P<sub>2,1</sub> استهلاك الالة ( • ـ ١٠ سنوات ) •

P2,2 صيانة الالة ( • % من معرها ) والاهترا • السريع لبعض القطع يدخل في هذا البند مثل ا • هترا • لول الحقن •

P2,3 الاستهلاك السامي من الكبيها والنهت •

P<sub>2,4</sub> الأجرالسامي للمامل (آلة نصف اترماتيكية تحتاج لعامل واحد ولكن ، مذا العامل يكفي ل إ ـ ٦ آلات اترماتيكية ) •

P<sub>2.5</sub> الأجر السامي للماملين بالورشة · Amortissement du : ( P3 ) ستهلاك القوالب - ٣ moule

سمر القطم P عدد القطم المنتج

٥٠٠٠٠٠٠ فيلغتا ، و العناف القطع ، التعليف ١٠٠٠٠٠٠ ( Pu) ، والمناف العناف ١٠٠٠٠٠٠ (

ه \_ مصاریف مختلفة : (P5) : تسخین مسبق ، مراقبة ۰۰۰۰۰۰

P = P<sub>1</sub> + P<sub>2</sub> + P<sub>3</sub> + P<sub>4</sub> + P<sub>5</sub>

والسعر الماك الحقيقي: P<sub>r</sub> = P<sub>0</sub>K

حيث : المالين المالين

\* عامل يا من الاعتبار التلف والمقوط من الانتاج ويكون حوالي ٢-٣ أ وحكن أن يصل الى ٣٠ - ١٠ / إذا كانت القطع صعبة الانتاج ٠

#### ب - زمن التفاعل الضروري تبعا لطرق القولبة :

الشكل ( ٨٥ ) يبين مخطط بياتي لزمن التفاعل كتابع لسماكة جدار القطعة

لمادة الفينوبلاست ٥

ولطريقة القولية وذلك



Street Street Street Live

الشكل ( ٨٥ ) I\_ ضفط بسیط بد ون تسخین

II\_ ففط بسيط 6 تسخين مسبق بمحم تجفیف ٠

III\_ ضغط بسيط 6 تسخين

مسيق بالتحريض (تردد عالي ) ٠

TL ففط بسيط 6 تلدين مسيق ضمن غلاف + لولب ·

T - تحويدل ، تسخين مسبق بالتحريض ( تردد عالى ) ·

الا\_ تحريل ٥ تلدين مسبق ضمن فلاف ٥ لول ٥

VII حقين 6 تلدين مسبق ضمن غلاف + لولب ٠

## ج ـ مقارنة الطرق الثلاثة للقولبة :

نورد فيها يلي ميزات وساوى كل من الطرق الثلاثة للقولية ، وهذا يساعد نا على اختيار ا فضل طهقة تناسب المعطيات المطلوبة •

## القولبة بالضغط

المساوى

ا - معدات ا كتر بساطة

٢ ـ امكانية قولبة قطع كبيرة بطريق مختصرة

الميزات

٣ ـ ضغط ضعيف نسبيا حيث يمكن

انيكون عدد الطبعات اكثر من

الطرق الاخرى •

وجود اعقاب مل هناك نتو مات اكثر ٠

• \_ غلص ( Retrait ) ضعيف

٦ ـ التشوهات قليلة الحدة •

X\_سمر الآلات أقل ما الما

## ال زمن الدورة هو الأكثر طولا .

٣- ضرورة المعايرة لكل طبعة •

٣- القالب يتطلب فرفة ضغط ٠

ا \_ صعبية القولية للقطع ذات

السماكات المتغيرة كثيرا والمساكات

معربة قرابة قطع ذات حلقات
 ١٥ الضياع بالمادة ضعيف لعد م

اوقضان ناعية •

٦\_مملية ازالة الزوائد هامة ٠.

## القولبة بالتحويل

١\_ ضياعات أكثر المسية ناتجة عن

الاعقاب تصل ٢٢٠ من الوزن ٠

٢\_القالب اكثر تعقيدا ٠

٣- تشوه سهم اکثر ٠

ا تقلم ( Retrait ) اكر اهسة ٠

• ـ ضرورة تطبيق ضفط اعلى •

١- معايرة واحدة للمادة المقولية ٠ ٢\_ المادة تكتسب حرارة بالتوصيل والاحتكاك خلال مرورها بالاقنية وداخل التعويل • تجانب حراري جيد ، وبالنتجة ، \_ امكانية قولبة قطع ذات سماكات

متغيية جدا ه

## المساوى

٢- انحد ار القيم الميكانيكية في حالة المادة المسلحة بالا لياف بسبب تمزق هذه الا لياف خلال مرورها بالاقنية والمداخل \*

All the same of the

Appendix of the Control of the Control

mich in the lands

to alter at Paulle of Windows

## الميزات

- زمن التفاعل اكثر تصوا - تحسين التفاعل الذي يودي الى . تحسن الخوا ماليكانيكية باستثنا<sup>ه</sup> البلاستيك المسلع بالالباف الزجاجية « - يتناقص خطر تمزق القضبان او

الحلقات ٠

"- القالب مغلق قبل دخول المادة • كنية المادة لا تعتمد على الاغلاق •

ALIEN CONTRACTOR

# القولية بالحقميدة

ا ـ امكانية الإ تعتة الكلية 
ا ـ قولبة مباشرة ابتدا من البودرة 
ا ـ المادة تكتسب حرارة بالتوميل 
والاحتكاك خلال مرورها بالاسطوانة 
والاقنية والمداخل • حيث لا يرجد 
عمل يدوى • فلا ضيا عبالزمن بين 
نباية التلدين والحقن • من با 
المكن القيام بتسخين سبق للمادة 
لد رجة حرارة اكثر ارتفاعا من حالة 
القولية بالتحويل وبالتالي يكون زمن 
التفاعل قصير احدا •

1-1 مترا ما م للولب الخلاف
التلدين ولمداخل القوالب و التلدين ولمداخل القوالب عند مداخل الحقصون و عند مداخل الحقصون و القولبة معالتضين و المسلحة بالالياف الزجاجية و لان المواد تفقد كافة خواصها الميكانيكية عند نزولها من القمع و الميكانيكية عند نزولها من القمع و صفاعها و التج عن الا عقاب و المسلحة بالالياف الرجابية و المسلحة بالالياف الزجاجية و لا ن المسلحة بالالياف الزجاجية و لا ن المسلحة بالالياف الزجاجية و لا ن المسلحة بالالياف الرجابية و لا ن المسلحة بالالياف الرجابية و لا ن المسلحة بالالياف الرجابية و المسلحة بالالياف الرجابية و لا ن المسلحة بالالياف الرجابية و المسلحة بالالياف المسلحة بالالياف المسلحة بالالياف الرجابية و المسلحة بالالياف المسلحة بالالياف الرجابية و المسلحة بالالياف المسلحة بالالياف المسلحة بالالياف الربية و المسلحة بالالياف المسلحة بالالياف الربية و المسلحة بالالياف المسلحة بالالياف المسلحة بالالياف المسلحة بالالياف المسلحة بالياف المسلحة بالالياف المسلحة بالياف المسلحة المسلحة بالمسلحة بالمسلحة بالمسلحة بالمسلحة بالمسلحة بالياف المسلحة بالمسلحة بالمس

#### النمنسل الثانسي:

#### طرق خاصة لتصنيم وانتاج البلاستيك المسلم مع تطبيقات

ني الحقيقة ان هذا البحث المتعلق بتعنيم البلاستيك المسلم ها م بالنسبة لهندسة البلاستيك و الالمام بكل جوانبه بشكل كامل يحتاج بالتا كيد الى كتابخاص و لذا فائنا سنبين فقط مايساهدنا على استيعاب الاسس والقواعد العامة لهذا الموضوع و كما نود الاشارة الى الن الحسابات التي تتعلق بالناحية الميكانيكية (خاصة مايتعلق بمقاومة المواد : الاجهادات الانفعالات و وعدة طبقات أو بشكل متناشر ) ذات مستوى رفيع وهسلم بطبقة واحدة الوعدة طبقات أو بشكل متناشر ) ذات مستوى رفيع وهسلم ونا مل الن نتكن من اصدار ملحق خاص لهذا الكتاب يتغمن النقاط ذات الاسمال النظرى والنتائج التجريبية التي تم التوصل اليها والتي تمكنسا من القيام بهذه الحسابات في الحالات المختلفة و

المواد البلاستيكية المسلحة وهي المواد البلاستيكية التي تتغمن مواد المخرى المغاية منها تحسين الخواص معورة ما مة بما يلام المطلوب مواد التسليح كثيرة ومتعددة والجدول رقم ( ٢٠ ) في الصفحة القاد مة يبين المسيح النواعها مع خواصها الميكانيكية (الفولاذ يستعمل قليلا مع البلاستيك ويستعمل كمنصر مقارئة يسمع بالحكم على فوائد مواد التسليح من حيست الخواص الميكانيكية النوعة النوعة المتنادا للكتلة الحجمية ) •

سنقتصر بدراستنا على مواد التسليح الزجاجية لا ميتها البالغة ولكتسرة تطبيقاتها في المناعات البلاستيكية بسبب خواصها الجيدة وسعرها المنخفض،

	الكتاة الحجمية	مقاومة	,	التعدد	حاط المرونة	معا مل المرونة النوي
مواد التعلي	Masse Volumique (A) g/cm <sup>3</sup>	Résistance de rupture CR traction da N/mm²		%	Module d'Young E daN/mm <sup>2</sup>	Module d'Young spécifique E/A
Carbone Carbone	₩°1.	210	121		20000	11490
غرانيت Graphite الي التابية HeR - الي المامل HeR -	1,94	280	158 108	1,0 7,0	27000	15250 20618
Bore	2,6	350	135	0,8	40000	15384
Verre زجاع E S(H.R) تاویة	2,55	220 350	86 .	2,5	7800	3058 2942
Acter Jygill	7,75	350	45		21000	2710

ولن نتعرض لمواد التسليح الأخرى دات الطبيعة المختلفة والمستعملة المحيانا كالكربون الذى يستعمل بحالات خاصة جدا جيث السعر لا يلعب دورا الساسيان

" تتا لف المادة البلاستيكية المسلحة من مادة التسليح والا ساسالبلاستيكي :


ا ــمادة التسليم : المقاومة السيكانيكية الكبيرة بالاضافة الى خواص اخرى جيدة تجمل الا لياف الزجاجية مادة التسليم الا ولى والا كتـــر فعالية والا رخص ثمنا • وتتا لف بمعظم الا حيان من ا لياف تحت ا شكال مختلفة وكل منها يتناسب مع نوعمن البوليديسر ، من هذه الا شـــكال : Fils coupés ، Mat ، Roving (خيوط مقطمة ) ، Tissus (نسيج ) على عدة ا شكال ، والشكل ( ٨٦ ) يبين هـــذ، الا نواع المختلفــة .

هذا الزجاج المخصص لمنع الخيوط والشعيرات الزجاجية يمنع من مركبات خاصة ، ومناميا له عدة ا نواع: E ، A ، E ، ومناميا له عدة ا نواع:

الزجاج <u>R ؛</u> ورمزه (VoR) (في الولايات المتحدة يرمز له VoS ) وهو Aluminosilicate ويستخدم في الصناعة لبعض الحالات التي تتطلب مرد ود عالــــــــــــ •

الزجاج E \_ : ورمزه (۷۰E) وهو الأكثر استعمالا وشيوها وخصوصا والزجاج : Borosilicate والمواد الأولية الضرورية لانتاج هذا السزجاج : الكلس Chaux ومل الصوان Silice من أكسيد الالمنسوم Alumine وصلحال البيض Kaolin وصلحال البيض V.R وهارنة بينهما والجدول رقم (۲۱ ) يعطينا خواص كل من V.R وهارنة بينهما و

الجدول رم ( ۱۰ ) يعطينا خوامرين من ۷۰۳ و ۷۰۳ وهارند بينها و ۲۰ مهمته الوصل ۲ ـ الا ساس البلاستيكــــى ؛ وهو ريزين متصلب حراريا TD مهمته الوصل



R	E	الواحدة	الخـــواس
53000	45000	MPa	معامل المرونة باتجاه اللياف الزجاج
60-70	50-60	MPa	اجهاد القس
			اجهاد الانههار:
1700	1350	MPa	- في اتجاه الا لياف الطولي
2800	2150	MPa	عند ما %100 من الزجاج
1800	1400	MPa	ـ في الشد الأعادى الاتجاء
3050	.2300	MPa	عند ما %100 من الزجاج

## الجــدول ( ۲۱ )

بين ا عزا مادة التسليح وتا مين التوزيع الجيد للقوى • المواد البلاستيكية Polyépoxydes, Polyester مين التوزيع المعنالا مي Polyépoxydes, Polyester معظم مسواد silicones, mélamines, Phénoliques معظم مسواد البلاستيك الحراري يمكن ا ن تكون مسلحة بالا لياف الزجاجية مشسسل المستيك الحراري يمكن ا ن تكون مسلحة بالا لياف الزجاجية مشسسل المستيك الحراري يمكن ا ن تكون مسلحة بالا لياف الزجاجية مشسسسل المستيك الحراري يمكن ا ن تكون مسلحة بالا كياف الزجاجية مشسسسل المستيك الحراري يمكن ا ن تكون مسلحة بالا كياف الزجاجية مشسسسل المستيك الحراري يمكن ا ن تكون مسلحة بالا كياف الزجاجية مشسسسل المستيك الحراري يمكن ا ن تكون مسلحة بالا كياف الزجاجية مشسسسل المستيك الحراري يمكن ا ن تكون مسلحة بالا كياف المسلمة بالمسلمة بالمسلمة بالمسلمة بالا كياف المسلمة بالمسلمة بالمسلم

قبل البد • بالحديث من طرق تصنيع البلاستيك المسلم لندرس الجدول رقم ( ٢٢ ) الذي يبين ا نوا جعليات وطرق التصنيع ونموذج التسليم وتسبته المثوبة ، بالاضافة للمادة البلاستيكية المستخد مة والمناسبة مع درجسات الحرارة والضغط اللازمين للتصنيع وكذلك زمن الدورة الانتاجيسية •

(	د رجة الحرارة	bar(1) الضغط	الريثين	عطية القولبــة و نعوذ ج التسليح	عطية القولبة
30m1n-24h	20-50	0	Polyester Epoxydes	Mat Tissu	بالعلا مس
1-10min	100–180	7~200	Polyester EP , PF , SI , MF	Mat Mat	ملی القمع Mat
1-30min	100-180	7-200	Polyester EP, PF, SI, MF,	Mat Tiesu	على آلة مع تمشيق
10-20min	80-100	1-3	Polyester	F. coupé المركزية P. coupé	بالقوة الطارد
1-2 m/min	80-110		Polyester Epoxydes	Mat Tissu F.continus	بالتغطيس
5-200 Kg/h	. 20-70		Polyester Epoxydes	F.continus . Ruban tissu .	باللف الخيطي
0,5-5min	120-180	20-350	Polyester Epoxydes	F.coupés	بالضغط
	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSONS ASSESSMENT	Separate Contract of the Contr		The state of the s	

12 12 13

(1): 1 bar =  $10^5$  Pa

## طبرق تمنيع البلاستيك المسلح

: ( AY ) الشكل : Moulage au contact : الشكل ( AY ) المناف الشكل المناف المناف


كانت هذه الطريقة هي الأولى إلتي استعملت لقولبة ال ترتكز هذه الطريقة ببساطة على وضع طبقات مثتالية من مادة الزجاج التي (... Ruban , Mat تكون على أشكال مختلفة ( Tissu د اخل قالب وتعشق ا ولا با ول بعقد ار معين من ريزين متصلب حراريا TD . هذه الطريقة تستعمل يتجاح لا جل اتتاج تطعمن كل الا بعاد والحجروم تبدا أ بقطع المعدات الكبريائية وتصل الى المسابح الكاسلة ، الشكل ( ٨٨ ) ، والقوارب بمختلف القياسات والا عظية والتماثيل ٠٠٠٠٠ وليس هناك مسن تحديدات لا على الحجم ولا على صعبة وتعقيد الشكل المنتج عملية القولبة بالتلا مس تحتا ج مع ذلك الى تهيئة شكل للقطعة المنتجة ( من الجمرا والخلب ٠٠٠٠ مثلا) أوعند الاقتضاء من الحديد ا والفولاند المشكل • ويجب أن يتم تهيئة النموذج بمناية فائقة ونعومة كبيمسوة ومد روس بحيث يكون مبهل الانتاج ، هذا ويمكن صناعة القالب من البلاستيك المسلم والمزود بالخشب في بمغرالا ماكن للتقوية كما يمكن ا ن يكون بقطعة واحدة ا ومتعدد القطع • بعد اخراج القطعة من القالب يتم ازالـــة الزوائد والعيوب بواسطة الورق الخشين الرطب في الحقيقة هذه الطريقة تسمح بانتاج قطم ممتازة ا ورديئة وذلك حسب

القالب قد يحتاج ا عهانا الى محاليل مساعدة لاخراج القطمة المنتجة مثل Alcool polyvinylique

اخراج القطعــة ٠٠

المناية الميذولية •

نسبة التسليح المثرية تختلف حسب المواصفات المطلوبة وحسب نوجها في التسليح .



#### الشكل ( ۱۸۷ )

- ۸ ــ الريزين ه
- B -الالياف الزجاجية ·
- · البلاستيك المسلم · c

كما لاحظنا فان مبدا فده العملية بسيط ه هناك تعديلات وتحسينات كثيرة طرا تعلى هذه التقنية (سنراها فيما بعد ) •

ميزات هذه العملية هي البساطة في المعدات المطلوبة ولا تتطلب شروط خاصة ه وتسم بانجاز تغيرات بالشكل للقطعة المنتجة بدون صعوبة وبمعدات اضافية بسيطة و يمكن الانتاج بكميات متوسطة اذا توفرعدد كاف من القوالب وواسطة تسخين بمحم (فرن) حيث يسمح هذا بالاسراع بدورة البلمرة التي تأخذ وقت طويل بدرجة الحرارة العادية و

مساوى هذه العملية اعتمادها بالدرجة الا ولى على العا مل وقدرت وبالتالي فالخواص قد تكون مختلفة قليلا بين المنتجات ه كما ا ن هنا ك امكانية كبيرة لوجود الفقاعات والانتفاخات ا والتجاعيد بالمنتجات .

التطبيقات: بهذه الطريقة بمكن انتاج:

ـ توارب النزهات ، توارب الصيد ، كواسع اللغام بطول ٢ متر

- صناديق سيارات الشحن 6 غرف الهواعف ٠
- \_مسابح كا ملة مع أغطيتها 6 الشكل ( ٨٨ )٠
- هياكل سيارات السباق وبعض السيارات المغيرة .
- ا مواض أوصها ربيج للصناعات الكيميائية ا والغذائية .





## ٢ - القولبة بالقذف المتزامن للريزين والا لياف الزجاجية المقطعة :

Moulage par projection simultanée de fils coupés et de Résine.

مبدا الله المنظف النباذج هو واحد الشكل ( ۱۹ ) مبدا القذف المنزا من لا لياف زجاجية مقطعة وللريزين على القالب ٠

هذه العملية ثلام انتاج القطع ذات الأبعاد المتوسطة والكبيرة بكسات

صفيرة ( ١ ـ ٥٠٠ ) قطعة ) ، ١ وكبيات متوسطة ( ٥٠٠ ـ ٥٠٠٥

قطمة ) · الطريقة ملائمة للا شكال البسيطة ·


آلات القذف تتضمن المناصر التاليسة:

١ ـ مضخة غازية تمتعى الريزين وتقوده نحو فرد ١ و فرود القذف ٠

٣ \_ ا داة عقطيع الا لياف الزجاجيــة ٠

٤ - مخزن يتضمن المذيب Solvant الذي يو من تنظيف را سُ ا و رو وس القذف ٠

مع هذه المعدات فهناك حاجة الى الهوا ، المضفوط طهما .



## الشكل ( ۸۹ )

A \_الرين\_ن ٠

Roving - B (مادة التسليح ) •

Roving \_ C

المقطعة) .

D - البلاستيك المسلم •

تمنع القوالب يمعظم الا عيان من البلاستيك المسلح معمحلول مساعد لاخراج

القطمة ويستخدم نمونه ج من الخشب مثلا للقطعة المراد انتاجها • يجب النيام من المجفف المطلوب لاتمام عملية الانها • للقطعة المنتجسة • الالهاف الزجاجية المقطعة والمقدونة تاتبي من آلة تقطيع تغذى بشكل مستعر من بكرات Méches de Roving • كما يمكن استخدام الانسجة Tissu من الجل التسليح الجانبي وفالبا توضع هذه الطبقة من الخارج عند التمنيسيم •

العملية تتا لف من نشرعدة طبقات بالتتالي من مزيج ال Polyester المتضمن قطع الا لياف عدد الطبقات المقذوفة يتغير بصورة رئيسية كتابيع للسماكة القطعية المنتجية ٠

زمن عملية القولبة Temps de moulage يتضمن مرحلة القذف ومرحلة الاضطراب Ebullage وهو تابع لعدد من العوامل الهمها : مهارة العامل وهذا يلعب دورا ساسي ، الهمية الآلة ومدى مردودها فسي الأداء ، العاد القطعة المنتجسة ،

بعد تمريض القطعة لدرجة حرارة 0°80 - 60 في فرن يجب القيام بعملية قعل الزوائد ، ودند العملية ضرورية لا نه لا يمكن انتاج قطعمة لا تكون بحاجة لهذه العملية .

النسبة المثوبة للتسليح بالزجاج عصل الى % 30-25.

من ميزات هذه العملية انها بسيطة وقوالبها غير باهظة التكاليف تستطيع انتاج قطعها بعاد متوسطة وكبيرة وتطبيقاتها واسعة ، كما انها تستخدم الله Roving ال

نوية القطع المنتجة ترتبط بد ون شك بخبرة ودقة الهاملين • خواص المسواد المنتجة متوسطة ولكن يمكن تحسينها بصورة ملموسة بوصل طبقات الـ t188u .

## العطبيقات ؛ هذه الطريقة تسم بانتاج :

- ١ ـ ١ عُطية بمساحات كبيرة ٠
- ۲ \_ قوارب با بعاد صفيرة ( ٤ \_ ٥ متر ) ٠
- ٣ ـعلب لنقل السلع وللتخزين ٥ صناديق للا دوات والا مهزة الكبيرة ٥
  - ٤ معدات مختلفة للمعارض ومدن الملاهي ٥٠٠٠٠٠٠٠٠١ الغ

## ٣ \_ القولبة بالفراغا وبانخفاض الضفط (المبيوط) :

#### Moulage sous vide ou par dépression :

الميدا أن ويعشد على تطبيق ضغط معادل للضغط الجوى و يغلف جيب قابل للتشوه (صغيحة رقيقة كاوتشوكية من الأعلى ) موجود على مجموسة القالب وخطاه وحيث منه يتم اخلاه الهواه والشكل ( ٩٠ ) ويصنع القالب من البلاستيك المسلح واذا كان حرف فطاه القالب مهي السسد باحكام فان الجيب القابل للتشوه لا يعود ضروريا و



تستعمل هذه الطريقة لقولية القطع بكنيات صغيرة وستوسطة ، وتسم بالحصول على قطع ذات سطوح ستازة على الرجبين · تعتمد الطريقة على استخسدا م

مضخة تغريخ للهوا ، على الجوانب وذلك تبعا لا بعاد القطع المراد انتاجها ، تكون القوا لب صلبة ، من البلاستيك المسلح ويمكن صناعتها بنفس طريقة صناعة القوالب المستعملة للقولبة بالتلا مس ، يجب ا ن تكون القوالسب صلبة لتجنب التشوه الناتج عن الضغط ،


التسليح المستعمل يكون وفقا لشكل القطعة المنتجة : Mat ، خيط مقطع، خيط مستعر ، بشكل نسيجي Tissu .

العمليسية: القالبيبي، ويشمع Cirée ويفطى بهادة تسهل اخراج القطعة مادة التسليح توضع حيث يسك الريزين اللازم فوقها ، ثم يوضع فوقهما القالب المعاكس Contre-moule وتوضع ورقة من المطاط المرنة جدا تضغط بواسطة طوق حديدى مسطح حول المحيط يثبت بواسطة الريطة لتو من السد المحكم ، المضخة تبدا الممل بالتقريخ (التخليسة )، وقد اتمام هذه العملية نعرض المجومة للحرارة للاسراع بعملية البلمسيرة ، القطعة المنتجة يجب أن تنظف من الزوائد ،

هذه الطريقة تعطي منتجات خواصها الميكانيكية سائلة تقريبا لمنتجات الآلات بنفس نسبة التسليح للالياف الزجاجية مس ميزاتها النها تعطي سطوح جيدة 6 تكاليفها التل وخواصها الميكانيكية متوسطة 9

يجب المحافظة على فرجة ثابتة بين القالب وفطا ه ه ه على الا قل وضع مقويات جانبية في بعض الا ماكن حيث سماكة القطعة تكون كبيرة ه هذه الا مسور تحتم دقة في بنا ه القالب الذى يمكن ا أن يكون صعبا ه وهذا ضرورى خاصة عند انتاج قطع كبيرة الا بعاد حيث يجب استخدام قوالب صلبة ودقيقة جدا الشكل (١١٠) يبين بعض الحالات المشابهة والتي تعميل

التطبيقات: \_ قطع مختلفة للطائرات • \_ الواح داخلية للعزل التطبيقات: \_ العرارى في الشاحنات ويعض الاستعمالات الاخرى •



مشال: المطلوب تمنيع وا والنقل بالا يماد التالية (الطول mm 500 mm العرض 150 mm 400 mm العرض 400 mm

السطح الكلي يكون حوالسي : 0,5 m2

كلفة القالب بهذه الحالة يساوى تقريبا خمسة ا ضعاف كلفسة القالب بالطريقة الا ولى ( القولبة بالتلا مس ) •

يستعمل التسليح بشكل طبقتين من الخيط الزجاجي المستمر Mat بمعدل 450 gr بمعدل 450 gr/m<sup>2</sup> من مادة التسليح (تم اعتبار ضياع بسيط من مادة التسليح ) •


هذه القطعة تحتاج الى 2300 gr من ريزين ال Polyester الله و 2300 gr كيسة 2775 gr و 2200 gr كيسة النتاج بهذه الطريقة هي ( 6 ـ 5 ) قبطعة بالساعة و بالاضافة لذلك فهناك كلفة المعدات الغير قليلة و

هل هذا اقتصادى اذا ماقورن بالطريقة الا ولى لانتاج نفس القطعة ؟

Moulage par injection de ع القولب ق بالحقن للريزين ع résine

هذه الطريقة ترتكز على مل تجويف القالب بالمادة البلاستيكية بعد ان تكون الالله المربقة ترتكز على مل تجويف القالب بالمادة البلاستيكية بعد التكون الالله الناف الزجاجية خاصة : 11 وضعت داخل القالب ، الشكل ( ١٢ ) ، نسبة مادة التسليح تكون بعد ود % 25 - 20 .

يمكن ان يكون القالب من البلاستيك المسلم (تستخدم عادة طريقة التلامس بصناعته) و يجب ان يكون صلب بشكل ستاز ليقاوم الضغط المتولد عن حقن المادة البلاستيكية و اذا كان القالب من الفولاذ ان والخلائط المخفيفة فيمكن ان يتحمل عدد كبير من الدورات الانتاجية و اغلاق القالب يتم بواسطة رافعة ان و بواسطة رباط (لجام) ان و وصلات شد



## الشكل ( ۹۲ )

- م \_غطا القالـــــ
  - B \_القالب •
  - C ـ الريزين •
- D مادة التسليم الزجاجية ·
  - البلاستيك المسلم •

حاليا هناك آلات للحقن مجهزة بكافة المعدات اللاژمة ، وتقوم بالعمل بشكل اتواتيكي سريع ·

هذه الطريقة تسم بالحصول على قطع بنسب ثابتة من رَجاج التسليح ، بدون نقاعات هوائية واستهلاك المواد الأولية معروف بدقة ، صلية الحقين تسمع بالحصول على الأشكال المعقدة وبدقة كبيرة وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على القالب ودقية صناعته ، زمن الحقن سيكون تابع لا بماد ولشكل القطعة

## التطبية ات :

- \_ ا وية وا حوا ضللنقل والتخزيسن
  - ــ تطع مختلفة لهياكل السيارات ٠
    - \_ ا فطية للاستعمالات الكهربائية .

مثال: وا و للنقسل ا بعاده صائدلة لا بعاد المثال السابق (ص ١٧٣) و تكاليف القالب وتوابعه تعادل حوالي عشرة ا ضماف تكاليف قوالب طريقة

التلامس • كبية الريزين ومادة التسليح نفسها للحالة السابقة •

عند استخدام قالب وفطا ٥٠ من البلاستيك المسلح ٥ كمية الانتاج حوالي

( ه ) قطع خلال الساعتين الا ولى ه ( ٣ ) قطع بالساعة بعد ذلك ٠

. (0,1-0,2 MPa ) = 1 - 2 bar ففط الحقن :

سرعة سير الريان : 0,5 m/min

ضغط الاغلاق بجب ا"ن يوازى ضغط الحقن للريزين ، وتوزع القوى هــذا يعتمـد يصورة ا ساسية على صلابة القالـــب ،


اذا ا ودنا انتاج (١٠٠) تطعة من النوع المذكور ، ماهي المعطيات الاقتصادية لهذه العملية الانتاجية بالمقارنة مع الطرق الا خرى ا

# م القوابة بالقوة الطاردة المركزية : - Moulage par Centrifug

هذه الطريقة مشتقة من الطرق المعروفة لقولبة حديد الصب مثلا أو البيتون والقولبة بهذه الطريقة عتم بادخال مادة التسليح الزجاجية داخل قالب دوار ومن ثم ادخال الريزين البلاستيكي مع بعضالا ضافات الضرورية اللازمة لا نجاز علية البلمرة بالمشاركة بسوعة و بعد ذلك نعطي القالب سوعة دوران كافية بحيث يتم امتزاج وتعشيق جيد للريزين ولزجاج التسليح بتا تيسر

القوة الطاردة المركزية • بعد التصلب الكامل يتم اخراج القطعة • هذه الطريقة لا تناسب الا انتاج القطع الدافرية ذات السطع الداخلي الاسطواني • مع ذلك ويواسطة الثقنية المتطورة فقد ا مكن الحصول على بعض التفاصيل والا شكال على القطعة المنتجة •

المعدات المستخدمة كما بالشكل ( ٩٣ ) هي في الحقيقة عبارة عن قالب و التجهيزات اللازمة للعملية هي مجموعة تخترق القالب لتوزيسع الريزين وأحيانا زجاج التسليح ، وكذلك مجموعة للتسخين تكون عادة خاوج القالب وجموعة لتغير السرعة ،



## الشكل ( ۹۳ )

٨ ـ الريزين ٠

B - زجاج التسليح ·

Roving \_ C

- القال D

يصنع القالب عادة من الفولاذ وبدقة متناهية ويكون سطحه نام جدا ويتا ألف من قطعة واحدة الوعدة قطع وذلك حسب الشكل المواد انتاجه وامكانية اخراج القطعة • كما يجب الن يكون متوازن بشكل جيد لا أن السومات التي يدوربها عالية •

تبعا لشكل القطعة المنتجة وللخواص المطلوبة يتم اختيار نرع ونموذج زجاج التسليح وخواصه ، غالبا ومعظم التطبيقات يستعمل اله Mat وذلك حتى قطر 800 mm ، للا تطار الكبيرة يستعمل اله Roving النسبة المثوبة لمواد التسليح بحدود % 50-50 (بشكل خيوط مقطعة ) ، النسبة المثوبة لمواد التسليح بحدود % 50-50

هذه الطريقة هي الرحيدة للانتاج التي لا يستخدم بها غطا • للقالسب
وتنتج مواد پلاستيكية مسلحة ناعة السطوح جدا رهلى الوجهين رخاليـة
من نقاعات الهوا ه ، لذا نمقاوشها للصدم عالية وكذلك للتأكل •
هذه الطريقة تحتاج الى استثمارات مالية نسبيا مرتفعة ، ولكن تسم بانتاج
كيات جيدة من القطع الجاهزة نورا للتسويق والاستخدام • ضيق مجسال
تنوع الا شكال المنتجة هي السيئة الرئيسية لهذه الطريقـة •
المتغيرات الموثرة على سرعة الدوران هي إلى المتغيرات الموثرة على سرعة الدوران هي المتغيرات الموثرة على المتغيرات الموثرات الموثرة على المتغيرات الموثرة على الموثرة الموثرة الموثرة على الموثرة على الموثرة على الموثرة الموثرة الموثرة على الموثرة على الموثرة على الموثرة الموثرة على الموثرة الم

- ١ \_ قطر القطعية المنتجية •
- ٢ ـ خواصهادة التسليح 6 المرونة وامكانية الانتفاخ ٠
- ٣ خواص الريان ، اللزوجة ومقدرة الانضفاط .
  - ٤ النسبة المثوية لمادة التسليح الزجاجية ٠
- ه \_ سماكة القطعة المنتجة ا وعدد طبقات مادة التسليح .
- الشكل ( ٩٤ ) يبين تغيرات سرعة الدوران كتابع لقطر القالب عند نسبة مثية ثابتة لمادة التسليم الزجاجيسة ٠
- الشكل ( ١٥ ) يبين تغيرات سرعة الدوران كتابع لنسبة مادة التسليح المثية عند قطر ثابت ٠


Table 1997

T 120

CALL ROLLERS

#### التطبيق-ات:

- \_الا عنابيب والقساطل •
- ا وعية لطمسر الغلال والمحاصيل ·
  - ت معامر للنبيذ ٠
- المجار الصهاريج ١٠٠٠٠٠٠٠٠ الخ ·




	(	9	3	)	لکل	11
لتسليح	دةا	ليا	:	المثو	ىية	النم
			:	-	باج	الزج
		2/		~		

30 % - I

35 % - II

40 % - III



## الشكل ( ١٥٠ ) قطــرالقالب: 100 mm - I 200 mm - II 300 mm - III 400 mm - IV

% نسبة مادة التسليح المئوية بالكتلة

١ \_ القولبة باللف الخيطى:

500 mm -

Moulage par enroulement

filamentaire وله نوان: اللف المقطع واللف الستمرر:


Enroulement discontinu : \_\_\_\_\_\_\_\_

المبدائن يعتمد على الخواص المتازة لمقاومة الخيوط الزجاجية على الشد وترتكز هذه العملية على لف خيوط زجاجية لمسافة عريضة حول

اسطوانة متحركة بشكل مستمر ويكون الخيط مشدود كثيرا ومعشق (مغطى ) قيد ل ذلك بريزين متصلب حراريا • تتوضع الطبقات دائما با تجاه قدوة الشد وتستمرحتى السماكة المطلوبة • بعد انتها • عملية البلمرة تستبعد مطبعا الاسطوانة من القطعة المنتجة • يستخدم ا عيانا محسم حرارى الجازعلية البلمرة بسرعة •

تستخدم هذه العملية لانتاج القطع الاسطوانية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم ١٠ الشكل ( ١٦ ) يبين علية القولبة باللف الخيطي الغير مستمر وتلاحظ ثلاثة نماذج للملفات :

(A) : ملف دائری ۰ (B) : ملف حلزوني (لولبي) ۰ (C) : ملف کوکبي (قطب عن اور در در اور در



(A) - ملف دائری ۰ (B) - ملف حلور نبی ۰ (C) - ملف کوکبسی ۰ یجب تنعیم سطح القطعة المنتجة قبل تسویقها ، وا عیانا تغلف طبقسة للتا کد من عدم نفاذیتها ۰

نسبة مواد التسليح الزجاجية قد تصل الى ( % 80 - 70) حيث يعطي منتجات ذات مقاومة نوية مرتفعة جدا • استعمال مثل هذه المواد ذات الخواص النوية الستازة مخصص يصورة عامة للاستخدامات العسكرية وفسي مجال الفضا • •


الشكل (٩٦)

## التطبيقات :

- \_ صهاريج للنقل والتخزيـن٠
  - \_مخازن مطمورة لحفظ الفلال والمحاصيل \_\_\_\_
- ـ نماذ ج معينة من الرادوم ( قبة يحفظ فيها هوافي الرادار ) •
- \_خـــنزانات ٠
  - \_ا مُحسام المواهيخ ٠
- اتنابيب سلاح البازوكا (سلاح تطلق منه الصواريخ على الدبابات وغيرها ) .

#### ب-اللـفالسفا : Enroulement continu

نماذ ج الملفات المختلفة التي را يناها تسمح بانتاج قطع مختلفة الحجوم انما محدودة • في السنوات الا خيرة ظهرت آلات تسمح بانتاج الجسام اسطوانية وشكل مستعر • مادة التسليح تكون بعدة ا شكال حسب الخواص الميكانيكية المطلوسة • الاسطوانة المتحركة (ليئة الوصلية) مغطاة بشكل حلزوني كما بالشكل ( ١٢) •



#### الشكل ( ٩٧ )

- A \_ زجا ج التسليح B \_ زجاج التسليح المعشق مع الريزيسن
  - C الاسطوانية · D محم (فرن) البلمسوة ·

التطبيقات : ا نابيب وا تنية ، ا جسام اسطوانية لتصنيع الصهاريج والمخازن المطمورة ١٠٠٠٠٠٠ الخ ،

#### ٧ - القوليسة بالتغطيس:

هذه العملية تستعمل للانتاج المستمر للعناصر الاسطوانية وللمقاطع المختلفة المصنة الوالمجوفة والمجوفة والمجوفة

البيدا في المجموعة كما بالشكل ( ١٨ ) تتضمن مقاطع محددة بدقة المقطع الا ولى يتغذى بملفات الـ Roving ا وبا شرطة من الـ Mat وتتضمن حوض التعشيق ( بين الريزين وزجاج التسليح ) وعند مخرج الحوض هناك مجموعة للعصر لا تترك على مادة التسليح سوى كبية محددة من الريزين وفق العطلوب و وذلك يمكن ضبط النسبة المثوبة للتسليح تماما وجمومة الا شرطة تدخل بعدد ذلك ضمن فتحة مستقيمة rectiligne بواسطة مسخنة و طولها متغير و المادة تتبلمسر ثم تسحب عند خروجيا بواسطة القام محب وتقطع بالا طوال المطلوبة و بصورة عامة المنتج لا يحتاج لعمليات انباه و

النسبة المثوبة لمادة التسليح الزجاجية بحدود % 60 - 25 · المنتجات لها مواصفات ممتازة بالشد والانحنا ، •



A \_ زجاج التمليح • B \_ الويزين • C \_ الفتحسة D \_ الفتحسة D \_ منطقــة اليلمرة المسخنة •

التطبيقات: \_ سيقان للتثبيت والترسيخ •


ــ برونيلات بعقاطع مختلفة ه

\_ زوایا ( ا منیة زاریة ، دعامات زاریة ۱۰۰۰۰۰۰ الخ ) ،

#### Moulage en continu : القولبة المستمسرة - A

الأثلات المستخد مة للانتاج بالقولبة المستمرة تستعمل بالا مل لانتاج الا لواح المصقولة والبروفيلات المختلفة وترتكزعلى المبدا التالي:

- ـ تعشيق الالولياف الزجاجية ( Mat ,F11s coupés ) بريزيـــن البوليديــر الثابت بالضوه .
- حشوهذه المادة بين تشرتين رقيقتين من ال Cellulosiques الوالد Polyester .
- امرار المنتج بصورة تدريجية بدورة من البلمسرة حيث نحصل على المنتج
   النهائي الذى يخرج من المحم (الفرن) ليقطع بعد ذلك حسب
   الا بعاد المطلوسة كما بالشكل (٩٩) \*




#### الشكل ( ۹۹ )

A ـ طبقة رقيقة من ال B · Cellulosique ـ الريزيــن · B · المادة المسخنة · E · منطقة البلمرة المسخنة · E · منشار · C

المادة تعربين دولابين للصقل قبل دخولها الغرن وذلك لتحديد السماكة المراد انتاجها و قشرتي ال Polyester وال Polyester من الغرن وقبل التقطيم حيث تنظف وتستعمل لعدد من الدورات و الد

النسبة الشوية لمادة التسليح الزجاجية تكون بحدود (% 30 - 25) .
المادة الحاوية هذا التركيب تكون نصف شفافة ولكنه باللون الطبيعي ا°ى

( سنين بوليستير ) تنقل الضوه بنسبة قد تصل الى % 85 •



التطبية \_\_ات عده الطريقة من القولبة تسمح بالانتاج الصناعي للالواح المصقولة با طوال مختلفة ا و بشكل بكرات ا و بروفيلات مختلفة .


## Préformage : عربقة التشكيل السبق

تعتمد هذه الطريقة على توزيعا وقدف فوق دريئة مثقبة (لها تماما نفس شكل جوانب القالب) سماكة معينة من الخيوط الزجاجية المقطعة المتجمعة بواسطة الريزين القابل للذربان الذى غالبا مايكون بمرحلتين:

١ \_ بشكل بود رة عند عملية التشكيل ٠

٢ \_ بشكل مستحلب عند مرحلة الانتها • ليعطي سطح جيد • كما يمكن استعمال خيوط زجاجية ناعمة وصغيرة جدا في هذه المرحلة لنفسس السبب •

العملية كما بالشكل ( ١٠٠ ) تتضمن تقطيع الخيوط وتوزيعها على الدريثة مع الروابط المخصصة للصق بينها •



The world State, and Street I

## الشكل ( ١٠٠ )


- Roving المحمل خيوط ال A
  - B \_ آلة التقطيع ·
  - · كرات سعب الخيوط الزجاجية ·
    - D \_فرفة التشكيل المسبق •
    - الشكيل السبق

التسخين يتم بوضع الدريثة المشكلة مسبقا خلال عدة دقائق في محسما ويدرجة حرارة 0 180° - 160 التي تو مسن التجفيف والبلسرة ، وبذلك تحصل على التصاق جيد للخيوط الزجاجية المقطعة بين بعضها البعض كي تسليح متجانس .

للقطع الكبيرة الا بعاد (سطح ا كبر من 4 m²) تستعمل معدات ا محرى وتدعى الطريقة بالتشكيل المسبق المفتوح Préformage ouverte حيث توزيع الزجاج والبلاستيك يتم يدويا على دريئة دوارة (يمكن استخدام الاتخاصة للقيام بهذا التوزيع) .

هذه الطريقة تسم بانتاج القطع ذات العمق الكبير .

الشكل (١٠١) يبين امكانية استخدام مجموعة امتصاص للهوا و وحاسل دوار للانتاج •



التطبية التطبية عنده الطريقة : من المحمدة الطريقة : 1 - الا مواضية خلف القياسات •

٢ - صناديق السيارات الشاحنة وما شابه ذلك ٠

#### ۱۰ \_ القولية بالفقط: Moulage par compression 1960 - - Cu to Long.

لطريقة القولية هذه نومان :

القولية على الآلة وعلى البارد : مبدا هذه العملية هو التالي : مادة التسليح الزجاجية تكون على شكل Mat, F.coupés, F.continu حيث توضع على الا داة الضاغطة للقالب (غطا • القالب) ا وبداخل القالب المصنوع فالبا من البلاستيك المسلح ، والريزين اللازم يوضع بلا تنظيم على مواد التسليح ٠ القالب يثبت على صفائح آلة هيد روليكية تستطيع ا أن توشر بضغط 2-5 bar • سوة حركة الاغلاق بالآلة يجب أن تكون قابلة للتنظير والضبط Réglable

اغلاق الآلة يتم بزمنين : السوعة الأولى (سوعة التقريب ) 2-5 m/min تسم بانجاز الشوط بسومة ، السومة الثانية 1-30 cm/min تسم بقيادة القالب يحيث لا يلا مسالمادة الغيرميلمرة •

نهادة الضغط يجب ا"ن تو" من التوزيع الجيد للريزين في الحجم ما بيسن القالب وفطا مه وكذلك طرد الهواه المحصور مع تجنب ضياع الريزين بواسطة الاغلاق السريم الا كثر من اللازم .

نسبة مواد التسليح بحدود % 40 -20 ، سطيح المنتجات بهذه الطريقة تكون ناصة على الرجهين ٠ هذه الطربقة صالحة لانتاج الكبيات المتوسطة ٠ يمكن استخدام القالب لانتاج حوالي (١٥٠٠) قطعــة ٠

> التطبيقات ؛ ١ ـ ا حواض وا وسية مختلفة ٠ ۲۰ حلب کهريائيت ۲۰۰۰۰۰۰ الخ

Moulage à la presse à ب \_ القوليــة على آلة وعلى الساخن: هذه التقنية تسمع بانتاج قطع بكميات كبيرة ومتوسطة (غالبا الكربين 100000 قطعــة ) 6 سال السلام

بواسطة آلة هيد روليكية وقوالب معدنية مسخنة • يوضع كل من مادة التسليح والريزين بين القالب وفطا • المثبت على صفائح الآلة • بعد الاغسلاق واتما م دورة البلمرة • القطعة المنتجة تكون دات سطحين ناصين • هذه العملية تستعمل لانتاج قطع دات الله بعاد صغيرة ومتوسطة • مشسلا عند ما يكون السطح الكلي 2 m ق فصفائح الآلة يجب الأن تكون المحدود 2000x2000 mm

تصنع القوال من الفولاذ ذو السطح الناعم جدا والمغطى بطبقة من الكروم الصلب • تثبت القوال على صفائع الآلة الهيد روليكية حيث تتعرض لضغط 30 bar • 10 - 30 bar

العملية تتم بثلاثة ا أزمنة : السرعة الا ولى هي سرعة التقريب وتكون بحد ود 6-8 m/min 6-8 والثانية هي سرعة الدنو (الاقتراب البطي ) وهسسي بحد ود cm/min 5-30 cm/min 5-30 cm/min بجد ود الفير مبلمرة ( يمكن الاستعانة ببحث الآلات البحث الرابع ) ، المادة الفير مبلمرة ( يمكن الاستعانة ببحث الآلات البحث الرابع ) ، أما الزمن الا خير فهو زمن ارتفاع الضغط والذي يجب ا أن يو من توزع الريزين بشكل جيد في الحجم مابين القالب وفطا مه وطرد الهوا ، المحصور مع تجنب ا أي ضياع بالريزين من جرا ، الاغلاق السريع جدا ،

المحانظة على الضغط والتسخين للقالب يو منان بواسطة الآلة كهربائها الورائدة والمسائل وهذا يسم بعملية البلمرة والسائل وهذا يسم


زمن القولبة الكلي هو min 3-3 أى كبية الانتاج بالسامة الواحدة 30 - 20 قطعة المنتجة • يجب ازالة الزوائد عن القطعة المنتجة • نسبة مواد التسليح الزجاجية بحدود % 40 - 30 .

#### التطبيقات:

- انتاج قطع مختلفة للسيارات الصغيرة والشاحنة • قطع صناعية مختلفة • - كثير من القطع المخصصة للاستعمالات الكهربائية والعزل •

#### ١١ - القولبة بحقس الزجاج والريزين المتعشقين :

هذه الطريقة لا زالت قليلة الاستعمال وهي قريبة من طريقة التحويل (التي را يناها سابقا ) • ترتكز على حقن البلاستيك ومواد التسليح داخل قالب مصنوعمن الفولاذ كما بالشكل ( ١٠٢ ) • اسطوانة الحقن تتغذى بشكل اتوماتيكي بالمواد على شكل خليط ا وعلى شكل بكرة •



ضفط القولبة يكون ا من كير من 100 bar ودرجة حرارة القالب

هذه الطريق جيدة للانتاج بكبيات كبيرة وحشى 60 قطعة بالساعة • القطع المنتجة تكون صغيرة الا بعاد شال 10x10 وسماكة نسيبا مرتفعة شالبا للاستعمالات الكهربائية •

## المحست الرابسيع

## آلات انتاج وتصنيع المواد البلاستيكي

في هذا البحث سنكتفي بالحديث عن آلات التصنيع المستخد مة فسي الحقن والبشق لمواد البلاستيك الحرارى TP وهي الأكثر شيوسا واستعمالا وذلك باعطا • فكرة مبسطة عن مبدا هذه الآلات من حيث الا جزا • المكونة ووظائفها وخواصها • كما سنبحث في الآلات المستخدمة لتصنيع المواد البلاستيكية المتصلبة حرارها TD •


لقد ا وجزئا قدر الامكان في هذا الموضوع للأسباب التالية :

۱ ــ آلات التصنيع المستخدمة لا تعد ولا تحصى ، فالتقنية المتطورة بشكل سريم في هذا المجال تعطينا كل يوم شي عديد .

٢ - مانهد فه بعد ائن تحدثنا عن بعضائوا بعمليات التصنيع المختلفة
 هج تبيان الاثداة المستخدمة لتحقيق ذلك وليس دراسة هذه الاثداة من
 كل الجوانب •

بالنمية لآلات الحقن والبثق المستخدمة لتصنيع البلاستيك الحراري TP فقد استعرضنا بعض شكالها وأجزائها ووظيفة كل منها بشكل مختصر وانتقلنا الى آلات تصنيع المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا TD بحالات (الضفط والتحويل والحقسن ) فبينا المواصفات التقنيسة المختلفة لكل منها و

هنا لا بد من الاشارة الى ائن هناك تماثل الى حد ما من حيث المبدائ والمواصفات لآلات الحقن في حالتي البلاستيك الحرارى والبلاستيـــك المتملب حرارها محيث أن المادة البلاستيكية المصنمة والخواص المطلبة من المنتجات تحدد بعض التعديلات الضروبية على هذه الآلات م



۱ \_ آلات الحقيد في : ( البلاستيك الحراري TP ) :

وشمل مجموعة للتغذية وتجهيزات للتلدين وللحقين ، تغذى بالحبيبات ، تسمع بالتسخين والتجائس، تومن علية التحول تحت الضغط داخل القالب، كما تشمل الات الحقين تجهيزات الا غلاق للقالب خلال الحقين ، تسمع بفتح واغلاق القالب ، مجموعة خاصة لقذف القطعية المنتجية والتلدين ، تجهيزات لد واعي الا مان نظرا لسخونة القالب وللتغذيه والتلدين ، خوام الا لة تحدد بالمقاييس التاليه :

ا \_ قوة الا علاق عود ربالطن حيث بمكن ا "ن تصل لعشرات الا طنان لآلة صغيرة ولمئات الا طنان لآلة كبيرة •


<u>٢ - استطاعة الحقسن</u> تقدر بالحجم / سم ٢ / او بالوزن / كغ / للبولي ستيرن ( PS الما خود كا ساس للقياس) ه واستطاعة التلدين تقدر به كغ / ساعة ٠

"الدورة بدون حسل عوقد رب ضربة / دقيقة ه وهي دورة نظريسة ه الدورة مع الحسل تعتصد على طبيعة المادة المستعملة وعلى الا بمساد الهندسية للقطعة المنتجة (لا نعتبر هنا زمن التبريد بصورة خاصسة) ه الآلات يعكن ا ن تكون يدوسة ا و نصف تواتيكية ا و ا تواتيكية وهسو الشائع استخدامه في الوقت الحاضر عبجب ا ن يلحظ بالآلة قد رتبا على تحسل القوى التي يعكن أن تصل لعشرات وشات الا طنا نحسب نوع الآلة ه لذا يستعمل كثيرا عمودين ا و ا ربعة متعلة بمغائع صلبة بشكل لجساف ( وصل مع المحافظة على مسافة ثابتة ) ه

يكن ان ترتبط مجموعات الحقن والأغلاق بعدة طرق كما بالشكل (١٠٣) 3 ١ ـ محور مجموعة الحقن متحد مع محور مجموعة الأغلاق وصودى على

المفائح •

٢ ـ محور مجموعة الحقين موازى لصفائح الآلة وهذه تدعى آلة الزاهية •




يمكن ا "ن تكون في الحالة الاولى وكما يوضحه الشكل الات الحقن ا "فقية ا "و شاقولية والنوبين شائعي الاستعمال الا ا "ن الالات الا "فقية اكثر ا "ستعمالا رخم زيادة الردم الا "رضي الذي تحتاجه ، بعض الالات تسم لمجموعة الحقين والا "فلاق بالانقلاب حول محور الدوران بحيث تستطيع ا "ن تعمل وفقا لنموذج القالب سوا و للالات العمودية ا "و الا "فقية ا "و الا تالات العمودية و الزاهية ،

بصورة عاسة ، يمكن تزويد هذه الآلات بمجموعين للحقسن للقيام بعملية الحقسن بلونيسن ،

## مجمسومة الحقسن:

خلال زمن طهل كانت صلية التلدين وعلية الحقين تتم في نفس المجموعة التي تتا لف من السطوانة معدنية مسخنة بواسطة حلقات خارجية وتنتهي بالطرف الى ا نفا وا نبهة للقذف و تتم التغذية بالحبيبات بواسطة مجموعة ميكانيكية معايرة تتوضع في الطرف الآخر والتي يخترقها مكبس الحقييين كما بالشكل ( ١٠٤) و الحبيبات تسخن بواسطة التوصيل الحرارى سن جدران الواه ا والا سطوانة ( ٣) التي يوجد بداخلها قطعة معدنية مركزية تدعى بالطوربيد ( Torpille ) وذلك لقسر الحبيبات المائمة للقتراب من الجدران واحتكاك الحبيبات الصلبة وضياعات الحمل الهيدروليكي يولد ضياع كبير بالقدرة وبالنتيجة فان الضغط الموشرطي المادة داخل يولد ضياع كبير بالقدرة وبالنتيجة فان الضغط الموشرطي المادة داخل على الحبيبات والمحبيبات والمحبيبات والمحبيبات والمحبيبات والمحبيبات والحبيبات والمحبيبات والم


عدة حلول درست بنجاح لا على تطهر مجموعات الحقسن التلكة يسن و في السرحلة الا ولى تم تحسين الطورييد كما في الشكل ( ١٠٥ ) لن المادة فعاليته ولتقليل الضياع المتولد ؛ بعد ذلك حصل تقد م جيد عندما فعلت



## الشكل (١٠٤) آلة بوا - مجموة كتلة الحق


- ١- اسطوانة الحق

- ٦ رافعة الحق
- ٧\_ مكبسالحق\_\_\_ ١- تسيم الحق\_\_\_
- ٩ ــ رافعة لانتقال المجموة ٠
  - ١٠ ا ـ قارنة رمسل



مجموعة التلدين عن مجموعة الحقسن 6 وفي هذه الحالة فان ا "سطوائية تحتوى طوربيد يسمح بتلدين المادة البلاستيكية ويقوم بعد ذلك بتغذية مجموعة مكسروا "سطوائية والتي تحقسن المادة المائمية داخل القالب الشكل ( ١٠٦ ) 6 وفي هذه الحالية فان الا "حتكاك والضياع يتناقعان بعسورة جيدة خلال عملية الحقن 6 غير ا "ن الا "سطوائة مع الطوربيد المستعملية للتلدين هما كذلك مبادل سي المحرارة ٠

في الحقيقة ان مشكلة تسخين البلاستيك نجدها في كل حالات الانتهاج لان هذه العواد لها عازلية جيدة ولانها بصورة عامة تدخيل في آلات التحويل المختلفة بشكل دفعات متقطعة من الحبيبات •




## الشكل (١٠٦)

# آلة حقن لمواد البلاستيك الحراري في المرادي ال


ا ـ أهـ ـ ع ، ا ـ مكيس الحقـ ـ بن ، ا ـ مكيس الحقـ ـ بن ، ا ـ مكيس الحقـ ـ بن ، ا ـ مكيس التلدين المسبق ، ا ـ عامل الاسطوان ... ، ا ـ مكيس اغلاق الاسطوان ... ، ا ـ مكيس اغلاق الاسطوان ... ، الجزية ، ، ، المجنوة قطع الاعقاب (الجزية ) ، ،

هناك تطور كبير تم بالنسبة لما تقد م وذلك عندما استبدلت مجموعة التلدين بطوربيد بجسم باثق يتضمن لولب ويغذى السطوانية الحقين كما فينسي الشكل ( ۱۰۷ ) ٠




يكن معادفة الحليسن الا خيرين في كثير من الآلات العناعية وكل الا وضاع بالنسبة لمجموعتي التلدين والحقسن قد درست جيداً وأستخدمت و تدعسى هذه الآلات بآلات التلدين المسبق (XXX) .

تطورت مجموسة الحقن بعد ذلك بحيث تم ا ستعمال جسم باثق حيث اللولب يكون متحرك د ورانيا لتلدين الحبيبات ولا دامي لانتقاله لطود المادة المائعة والمتجانسة داخل القالب ، الشكل ( ۱۰۸) بحيث تزود الفتحسة ا و النبوب بجهاز للاغلاق الشكل ( ۱۰۹) ويزود اللولسب بنهايته بسدادة



#### : (XXXX)


الشكل التالي يمثل نماذ ج مختلفة للولب التلدين السبق ربا وضاع مختلفة ، وتستعمل في صليات حقن القوالب حيث كل منها لمساد ميزات مختلفة عن الآخر وفالبا يناسب ا نواع معينة من المسلود البلاستيكية :



عدم عودة لمنع المادة من الجريان بالا تجاه المعاكس داخل تجويف اللولب و عملية الحقن تتم بالشكل التالي :

۱ - اللولب يد ور والمادة تنتقل لمقدمة الباثق خلال تراجع اللولب و حتى يتمم تخزين الكيمة المطلوحة للقالب بمقدمة اللولب و اللول و

٢- مجموعة الحقن توضع بتماسهم القالب المغلق ، الرافعة الهيد روليكية الموجودة بالنهاية الثانية تدفع اللولب ، مجموة




الا علاق للفتحة تفتح ، اللولب يتقدم ويحقن المادة المصهورة ، سدادة عدم العودة تغلق بشكل ا تواتيكي خلال الحقن ،

## مجموسة الا علاق:

بعن الآلات ( تستخد م كذلك لتحويل المواد المتصلبة حرابها (TD) تحتوى رافعة واحدة توامن الأغلاق والحقن بنفس الوقت و هذه الآلات تكون عبودية حيث تغلق من الأسفل للاعلمي وحركة الصفيحة السفلية تسبب الغلاق القالب وتستمر بالصعود مع رفع وعالا الحقن ومكبس الحقن يثبت بالقسم العلوى للآلة حيث يخترق السطوانة الحقن ويطرد المادة داخل القالب و تنتبي الدورة بحركة الصفيحة العكسية الشكل ( ١١٠ ) ولي هذه الآلات قوة الا غلاق تعادل قوة الحقن وبالنتيجة فان سلطح في هذه الآلات قوة الا على المؤرن المغرا ومساوى لسطح مكبس الحقن وهذه الآلات شائعة قليلا في الوقت الحاضر و

مجموعة الا غلاق تكون هيد روليكية ا وميكانيكية ا ومشتركة بين الا ثنين .



الىجىوعات الهيد روليكية تعسل بنعسومة ولا تحتاج لتعييسر وتستخد م لتعطى سرمة ا قتراب كبيرة وا فلا ق بطسسى •

مجموعات الا علاق الميكانيكية تتا لفغالبا من تركيبة مفصلية تتحرك بواسطة رافعة هيدروليكية الشكل ( ١١١ ) •

مجموعات الا فلاق المشتركة تحتوى مفاصل متحركة للتقريب وتثبت بواسطة رافعة هيد روليكية الشكل ( ١١٢ ) •

## ٢ - الآلات والمعدات المستخدمة لعملية البثق : ( البلاستيك الحوارى ) :

آ - آلات البئق : تتميز آلات البئق بالمجموعات المستخدمة لتا مين المزج والتحويل للمادة المبثوقة ، هناك آلات ا حادية ، ثنائية ا و ثلاثية اللولب بالاضافة لذلك فقد استخدمت آلات بثق بمسنئات ، آلات البثق بلولب تكون غالبا ا فقية ولكن هناك آلات عمودية وآلات ذات طوابق ، الـ آلات بثق ا حادية اللولب :

معظم هذا النوعمن الآلات يتضمن عناصر تسخين كهربائية ا وجريان زيت يلعب دورا اساسيا في التلدين الحرارى للحبيبات • في بعض آلات البثق الماملة بمبدا المنزل الحرارى فان الحرارة الضرورية للتهلم gélification تنتج فقط الا عتكاك وهذه الآلات نادرة •

تحدد خواص آلة البثق الاحادية اللولب بالعديد من العوامل من ا "همها قطر اللولب ( D )وطوله الذي يعطى بدلالة قطره • قطر لولب الآلات الحالية يتراوح بين • ٣٠- ١٥٠ م وطولها يتراوح بين ( ١٥- ٣٥ × القطر) التطور الحديث بمجال آلات البثق الا "حادية اللولب يتعلق بطول وتصمم اللولب وكذلك بسرعة دورانه الذي ازداد ، وسنا "تي فيما بعد على دراسة اكثر تفصيلا لهذه الآلات الا "حادية الا "كثر تفصيلا لهذه الآلات الا "حادية الا "كثر انتشارا •

#### ٢ ـ ألات بثق بلولبين :

هذه الآلات تستطيع ، بعكس الآلات الأحادية ، تصنيع جميع المواد بنموذج واحد للولب ، العمل الطبيعي في كل آلات البثق يولد قوى محورية كبيرة على اللولب ، فتتحمل المصادم (الكتوف) ذات الملفات الكبيرة هذه القسوى ، من الصعب وضع المصادم بمكانها في آلات البثق المتعددة اللوالب ، حلت هذه المشكلة بشكل موضي وذلك با ستعمال مصادم على شكل طوابق ا ومؤاحة بشكل منسجم معدم المحارداة المحورى الطفيف ،

اللوالب تدور بنفس الا تجاه ا و با تجاه معاكس تبعا لما ركة آلة البثق • هذه الآلات ا قل صلابة بصورة عامة لكن قدرتها على التلدين ا كبر من الآلات الا عادية اللولب •

## ٣ - آلات البثق الثلاثية الواليامية اللول :

هذه الآلات النجت وسوقت تجارها الا النها قليلة الانتشار في الوقت الحاضر

### ا ـ آلات بثق مسننة

في الحقيقة ا°ن هذه الآلات مهيئة لتعمل كخلاط المحترمن علمها كمنتج للبروفيلات وهي مكونة من عدة سلاسل من المستنات الحلزونية تتوضع شاقوليا د اخل جسم كتم مسخن بواسطة جريان زيت • الآلة تتخذى من القسيم العلوى ، فتدخل بواسطة السلسلة الا ولى من المستنات و تحسل بالتتابع

بواسطة السلاسل الا ُخرى حتى السفاة الواقعة بالجز السفلي للجس و نسبة الضغط تعتبد طي علاقة خطوة الجريدة السننة و الخطوة التي تتناقع بين المدخل والمخرج و الشكل (١١٣) و

# (Y) (Y)

## الشكل (١١٣)

ا\_تغذية الآلة •
 ٢\_مسئنات •
 ٣\_تسخين بواسطة جريان الزيت •
 ١\_المخسوم •

#### هـ آلة بئست شاقولية :

في معظم آلات البثق التي را يناها سابقا كان اللوك وفلافه ا فقييسن • عندما تستخدم هذه الآلات لسنامة شريط بواسطة البثق النفخ فيفضل بصورة عامة وضع الركيزة شاقوليا 6 ويجب وصل المخرج بآلة البثق بواسطة را" سبزارية قائمة مم كل المساوى الناتجة عن تغير اتجاه جريان المادة المصهورة • آلة البشـــق العمودية تشغل مساحة اثل على الأرض ٠

### ١\_ [لات البثق ذات الطوابق: (الشكل ١١٤):

من ا عجل زيادة طول الجز الملدن فقد تم انتاج آلات بثق ا عادية اللولب تدعى ( ١ ) 6 تتا لف من جسم شاقولي للبثق يفذى من الأعلى بواسطة

قمع ويتصل من الأسفل بجسم آخر متعامد عليه كما بالشكل (١١٥) . هناك أيضا آلة بثق بللول مزد وج حيث يكون الطابقين متوازيين وفوق بعضهما كما بالشكل ( ١١٦) ٠


الشكِل ( ١١٥ ) آلة يثق ذا تطوايق و بلوك على شكل ١٠

## الشكل ( ١١٦)


آلة بثق ذات طوابق 6 لولب مزدوج ه

## ب ـ المناصر الرئيسية لآلة بثق احادية :

الشكل (١١٧) يبين ألة بثق احادية حديثة وتتا لفمن : \_ هيكل يحمل جسم محاط بمناصر التسخين حيث نلاحظ عدة نقاط للتميير الحراري ٥



المشكل ( ع ١١١) : الذيطايقين بلول مؤدوج للبد



- \_ لوك يرتكز على مصدم ويد ار بواسطة محرك كهربائي يتبعه مخفض سوعة ٠
  - مجموعة تعذية تتضن قمع وقناة تصب في مدخل الجسم
- \_را سومودة التشكيل (المخرج ) \_غيرمبينين على الشكل \_يثبتان على مخرج الجسي ٠

هناك عناصر اخرى مثل مجموعة تبريد اللولب ، مفرغ الغازات من وسط الجسم ٠٠٠٠ ود ون الدخول في التفاصيل ستعطي بعض الملاحظات حول اللولب ، الرائس والمدخل

اللول التاليسب : ويقوم بالمهام التاليسسة :

١ ــ امتصاص المادة الخارجة من القسع •

٢- نقل هذه المادة ٠


٣- تهليم المادة (جملها طرية ) ٥

٤ - تمريرها عبرالمخسرج

يصم اللولب على الساس تا دية هذه المهام با فضل الظروف مع الا خذ بعين الا متهار طبيعة المادة البلاستيكية المبتوقة والعمل الا مكترا همية الذي يقوم به اللولب هو تهلم المادة الذي هو نتيجة الضغط الذي يولده اللولسب وازدياد درجة الحرارة والمادة الذي هو نتيجة الضغط الذي يولده اللولسب والدياد درجة الحرارة والمادة والم


نجمل الضغط المتولد يتناقص بين المدخل والمخرج للآلة بشكل منقطع ا و مستمر • هناك ثلاثة حلول ا ساسية استخدمت لتحقيق ذلك • كما يبين الشكل ( ١١٨ ) :

- ١- اللولب ذو خطوة ثابتة ومحور مخروطي •
- ٢ ـ اللولب نه و خطوة متناقضة والمحور ا سطواني
  - ٣- الخطوة تكون متناقعة والمحور مخروطي ٥
- عمي اللولب يجب ا"ن يا خذ بعين الاعتبار بصورة خاصة عامل التقلع للمادة



المبثوقة ا في العلاقة بين الكتلة الحجمية للبورفيل والكتلة الحجمية الظاهرية للحبيبات •

طرد الفازات : وجود آثار الرطوية وتشكل الفازيو ودى الى انتاج برونيلات غير صالحة ، ولحل هذه المشكلة صنعت نماذج مختلفة من اللوالب بشكل تسمح بتخلية الغاز بغضل ثقب قطرى داخل اللولب في منطقة عدم الضفيط décompression كما في الشكل ( ١١١ ) • عدة نماذج من آلات البثق تشتعمل فتحة اضافية موجودة داخل الاسطوانة عقوم عند الاقتضاف بعملية التخلية وذلك لتحسين الا فنتاج كما بالشكل ( ١٢٠ ) •



a ـ منطقة التغذيــة • b ـ الضغط • C ـ تخفيف الضغط • d ـ تخفيف الضغط • d


مناعة اللوالب: تعنع اللوالب غالبا بالنسخ copiage بواسطة مخرطة الوبساعدة فارزة ومنع اللوالب دات الخطوة المتغيرة اكثر صعوبة وبعض منتجي الآلات استعاضوا بطريقة جيدة عن التناقع المستمر للخطوة بتغير متقطع ومن الجيل اللوالب دات الا قطار الكبيرة يزود سن اللولب بخسلانط طلبة مقاومة للاحتكاك و تتعرض اللوالب بصورة عامة لمعالجة سطحية للتقويسة ( تسخين في جومن الازوت ) ا و بالسقاية و ويتم بعد ذلك تلميعها بعناية وفالبا تلبس بالكروم و

## رو وسالبشت : Têtes d'extrusion

را سالبثق هو مجموعة ميكانيكية مثبتة بنهاية الآلة بمساعدة عزقة ، مجموعة بشكل حسرية ، بواسطة حلقة شد ا وعروة تثبيت ، را سآلة البثق يحتسوي شبكة للضغط المعاكس، ا عيانا منخل معدني لزيادة تجانس المادة ، حامل

للمخرج و المخرج • رو وس الاعتصاد الاعتصاد الاعتصاد كذلك ركيزة وحامل لهـــــــذه الركيزة • الشكل ( ١٢١) •

ز \_ اسطوان\_\_\_



الرا سوالمخرج مزودين بطوق للتسخين وما خذ حرارية مستقلة ، رو وس الآلات تصنع من الفولاذ المعالج الغير قابل للعدا° • السطح الملامس للمادة المبثوقة يكون مطلي بالكروم


تختلف الرووسهن بعضها بشكلها ها بمادها صمداتها المتعلقة بالآكة

والبروفيل المنتج · يمكن تمييز نومين من الرواوس بشكل عام :

١- الرو وس المستقيمة 3 الشكل ( ١٢١ ) حيث المحور يتطابق مع محور اللولب وتستخدم لانتاج البروفيلات الغير مجوفة او الا نبوبية الشكل .


٢\_الرو وسالزاوية الشكل ( ١٢٢ ) حيث البروفيل لا يخرج بنفس اتجاه محور اللواب ( الزوايا المختارة ١٠٠ " - ١٠٥ م ) والزارية ١٠ م من ا "جل الرا سالقام الستخدم غالبا • هذه الرووس تستخدم لانتاج الكايلات الكبرائية ومورة عامة البرونيلات المختلفة •

يجب الاشارة الى ا°ن الرووس اهضة الشن وتصنيعها يحتاج الى خبرة جيدة ودقمة كبيرة ٠




- a \_ سخن الجمع 0 - di- b
- ٥ ـ لولسنب
- d حلقة شعب ه
- e يرفي الغبط المركز .
- · J\_\_\_\_\_\_\_\_ }
- 9\_المخــرج •
- أ ـ عزقة شد المخرج .
- أ \_مسخن المخسرج
  - / سخن الرا س ·
  - ا \_جمع الراس •
- m لولب شد الدليل .
- n \_مجموعة طرد الفازات •
- 0 قناة تتمل بمضخة لسحب الفازات
  - P وصلة (جوان) كاوتشوك •

تستخدم الرو وسالقائمة الزاوسة كذلك من ا جل انتاج الا شرطة والا فلفة الرقيقة ، هذا وا ن طريقة البثق النفخ تسم بانتاج ا جسام مغرضة بالنفخ من ا نبوب د اخل القالب ، الشكل ( ١٢٣) . الا شرطة والصفائع يمكن ا ن تنتج بواسطة وا سمسطح ، الشكل (١٢٤) .



الشكل ( ١٢٣ ): مخرج للهواه ٠٠ (2): حقين الهواه ٠٠

- (3): ابرة لثفع الهوا •
- (A) ؛ ثغخ البوا ، من الا سغل ، ومكن ا ن يكون من الا على ،
  - (B) : نفخ الهنوا بالابرة •



#### Accessoires

#### القط\_\_\_مالاضافية:

لكل الله من الآلات قطع اضافية تختلف حسب المواد المنتجة ، فعند مخرج الدائم البروفيل الناتج على مسو ولية معد المعقدة وهذا يعتمد على البروفيل المنتج نفسه .


مثلا : المجمومات الاضافية من ا جل انتاج الا نابيب تتضمن مايلي :

١ \_ مجموعة معايرة •

۲ ـ حوضتبرید ۰

٣ ـ مجمودة جر (سحب) وفالبا تكون بجنانهـ و الشكل ( ٢٥ ) ٠

٤ \_ ملفات ا و د واليب للتخزين •




ا طوال ثابتة •
من ا على الله شرطة الا عادية من PEhd الشكل ( 170 )
من ا جل الا شرطة الا عادية من PEhd المنتج بساعدة آلة بثق حيث الرا سرالقائم ينتج شريط مسطح مبرد وبقطع • هذا المنتج يبر فوق قرصين للتنعيم تدور بسرعات مختلفة بشكل يسبب عملية السحب الها مة والتي تتلوها عملية اللف والتخزين • انتاج الا نابيب ها م جدا لعملية البثق والشكل بالصفحة ( ١١٠٠ ) يعطي مثال للتجهيزات الكاملة مخصصة لبثق ا نابيب ال PVC • مثل هذه التجهيزات الكاملة مخصصة لبثق ا نابيب ال PVC • مثل هذه التجهيزات تتضمن التميين • معايرة الكميات اتوماتيكيا • المزج الاتواتيكي • الخلاطات • آلات البثق والتجهيزات اللازمة لعمليات السحب والتخزين •

#### " - آلات تصنيع المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا TD:

#### 

تتكون بشكل أساسي من صفيحتين متحركتين الواحدة نحو الثانية ، اما بواسطة مجموعة ميكانيكية (مفصلة متحركة ) أو بصورة عامة بواسطة مجموعة ميد روليكية يكن أن تقاد بواسطة مدخرة Accumulateur تغذى بطارية الآلة .

آلات الضغط الهد روليكي تشبه آلات التحويل ، الشكل ( ١٢٦ ) مسع استثنا ، رافعة التحويل ، رافعة الاغلاق موضوعة على الجرّ ، السفلي ا و الجزء العلوى ،



الهياكل (البنية) تكون :

١ \_ بشكل عنق طويل يعطي ولوج سهل للصفائح ٠

۲ \_ اعمده ۰

٣ ـ صفوف تتا "لف من صفيحتين مقطعة ومجتمعة باللحام بمساعدة كتلسة مقولية تستعمل كدليل للصفائح •

470

٤ ـ حلقة معدنية مع كتلة احادية تنتج بالقولية • هذا الحل هو الا محكر صلابة لكنه باهظ التكاليف وانتشاره قليل •

من ا عبل تسهيل تخلية الهوا ، فانه من العفضل استخدام سرعة الخلاق مخفضة حوالي ( 0,5x10<sup>-2</sup>m/s ) بنهاية الدورة ، كذلك من ا جل تجنب تلف القطع عند اخراجها من القالب ، منوعة الفتع يجب ا ن تكون حسوالسي 2-10 x 10<sup>-2</sup> m/s

#### الات الضغط اليدوية والات الضغط النصف اتواتيكية

الات الضغط النصف اتوماتيكية هي الات بها الدورة معقدة 6 تعمل اتوماتيكيا بعد تحميل القالب وبد ٥ الدورة بواسطة العاصل ١٠ البعد ول رقم ( ٣٣ ) يعطي الخواص لعدد محدد من الات الضغط اليدوية والنصف اتوماتيكية المستخد مة حاليا ٥ البعد ول رقم ( ٣٤ ) يعطي خواص الات التحويل والتي يمكن استخدامها للقولبة بالضغط 6 في هذه الحالة رافعة التحويل تكون غالبا قاذنة ( لافظة للقطعة المنتجة ) ٥

#### الاتالفغط الاتواتيكية

آلات الضفط الاتواتيكية تعمل بدون تدخل العامل سوى لتعبيّة القمع سراقبة العيارات •

#### ١ - ألات الضنط ذات الكيات الحجمية:

الجدول رقم ( ٢٥ ) يعطي خواص هذه الآلات ٠

الجدول رقم ( ٢٣ )

		1 -		
600	300	100	10	قوة الاغلاق : 10 <sup>3</sup> daN
34	=	-	30	ضغط الزيت MPa
850x800	745x800	550x450	200x200	ا بعاد الصفائح mm
740	700	265	170	شوط الفتح mm
875	1050	365	325	المسافة بين الضفائح mm
			10	سرعة التقريب 10 <sup>-2</sup>
0,3			1,2	سرعة الاغلاق 10-2
2			10	10 <sup>-2</sup> سرعة الفتع
40			1',2	تو الفتح daN قو الفتح
50	20			قوة اللفظ daN قوة اللفظ
100-150				شوط القذف mm
14,8	_11	2,9	1,5	قوة المحرك W 10 <sup>3</sup>
18	15			قوة التسخين بالصفائح 40 <sup>3</sup> س
13500	7400	2000	600	الكتلة Kg

<sup>-</sup> الجدول رقم ( ٢٣ ) يعطينا بعض الخوامر لا آتت التحويل المستخدمة بالضغط .

<sup>-</sup> اللفظ ، القذف معنى واحد مقصود به اخراج وقدف القدامة لا القالب ·

## الجدول رقم ( ٢٤ )

1000	400	100	40	قوة الاغلاق daN <sup>3</sup>
14	14	14		MPa فنعط الزيت
1280x 1650	795×800	500x550	400x400	ا بعاد المفاقع
1500	850	500	315	mm شرط الفتح
22 0	1300	700	600	السافة بين الصفائح mm
			15	مرعة التقريب 10 <sup>-2</sup> 10
				سرعة الاغلاق 10 <sup>-2</sup> 10
			12	سرعة الفتح m/s
			5,6	توة الفتح daN قوة الفتح
40	30	4	2- 4	قوة القذف 10 <sup>3</sup> daN
			60-150	شرط القذ ف mm
•			3,5	قوة المحرك W 10 <sup>3</sup>
			3	قوة التسخين 10 <sup>3</sup> المفائح
41500	11300	3000	2800	Kg الكتلة

ول رقم ( ۲٤ ) - التحميل -	_ تابع_ الجد
---------------------------	--------------

القرة dan	10 <sup>3</sup> da	16	20	65	150
الشرط	mm	125	260	400	600
تطشر المكبس		50			
السرعة 8/18	10-2	0,35			
الحجم المتحول	ول 3ء	50		550	
مكبسعلوى					
مكبسسفلي		×	x	x	x

#### الجدول رقم ( ٢٥ )

		1		
350	150	60	30	قوة الاغلاق 10 <sup>3</sup> daN
35		30	30	MPa ضفط الزيت
990x800	590x710	500x500	450x480	ا بعاد العنائح mm
. 600	455	300	250	شوط الفتع mm
1000	975	600	500	المسافة بين المفائح mm
4,3	77	12,5	24	سومة التقريرة/هـ 10-2
0,24		0,45	0,8	سرعة الاغلاقه/m2 10-2
4,8		13,5	24	سرعة الفتع 8/m <sup>2-10</sup>
170	19,8	30	6	قوة الفتح 10 <sup>3</sup> daN
115	2 -3,5	25	18	ترة القسدف 103 dan
200	100-200	140	160	mm شرطالقذف
·	5,5			قوة المحرك W 10 <sup>3</sup>
	ж			امكانية التسخين با شمة تحت الحمرا •
10000	7560	2200	1870	Kg =1501

# ٢ - آلات الضغط ذات الكميات الموزونة بواسطة ميزان ملحق : الجدول رقم ( ٢٦ ) يعطي خواص هذه الآلات • ٣ - آلات الضغط الاتواتيكية ذات الكميات والتسخين المسبق سوية :

آ آلات ضغط اتواتيكي ذات كبيات حجمية وتسخين مسبق بواسطة اثابيب واشعة تحت الحمرا ، موضوعة على طول دائرة توزيع الماد ة ، الحدول رقم ( ٢٥ ) يعطي خواص هذه الآلات لقوى الاغلاق التالية : 3000 x10<sup>3</sup> daN , 150 , 80 , 60

ب \_ آلات ضغط اتوماتيكية ندات كميات وتسخين مسبق بواسطة مجموعة التلدين (لولب +غلاف) • الجدول رقم ( ٢٧ ) يعطي خواص هذه ه الالات •

#### ٤ \_ ألات ضغط اتواتيكية خامة ذات قواك متعددة للقولبة بكيات كبيرة

جدا للقطع الصغيرة : مثل مآخذ الكهربا ٥ ٥ السدادات ٠٠٠٠٠

آ ــ آلات ضغط اتوماتيكية ذات طاولة دوارة للعمل التفاعل التقدم بالتفاعل والله بالتفاعل والتفاعل والتفاع والت

ب ــ الات ضغط التواتيكية بمراكز ثابتة : ويكون لها البعمراكز مستقلة 6 تقع بنفس المهيكل • الجدول رقم ( ٢٨ ) يعطي خواص هذه الاللات •

#### الجدول رقم (٢٦)

80	50	30	10	قوة الاغلاق 10 <sup>3</sup> daN
1,45	1,30	0,85	0,85	قوة المحرك 10 <sup>3</sup> W
300	220	190	130	شرطالفتع mm
280	240	210	150	سماكة القائيب الصغرى mm
380	340	310	240	سماكة القالب المطبى
450 x 500	450 x 500	400 x	340 x	ا ُبعاد العفائح mm

#### الجدول رقم ( ۲۷ )

200	100	63	40	قوة الاغلاق 10 <sup>3</sup> daN
80	60	60	40	نظر اللولب mm
200	200	125	125	شوط اللوك
320-910	140-310	140-310	40-138	الحجم تس
400-1140	170-390	170-390	50-172	حجم المادة نموذ ج P21 gr
3,7	3,7	2,2	2,2	توة المحسوك 10 <sup>3</sup> W
18	10	6	3	الم التسخين W 103
95	70	70	50	قطرغرفة التحويل

الجدول رقم ( ۲۸ (

4	10	8	10	يدد مراكز العمسل
5	· 15	9.	5	قوة الاغلاق لكل مركز x 1000 daN
190	200	150		الشوط mm
4	5,5	3,7	4	قوة المحرك W 10 <sup>3</sup>
0,45-0,3	4	2,4	2,5-1,8	
	45-240	20-130	28-90	زمن التفاعل ء
185			4	ارتفاع القوالب الاصغري
	180	130		القطر الخارجي . للقوالب mm
1 - 2	1-3	1-5	1-5	عدد طبعات القالب
	53-100	32-80	18-60	القطر الاعظمي للقطعة لمنتجة سي
·	80	65	1	لارتفاع الاعظمي للقطم لمنتجة mm
3-24	80	75	15	كية المادة gr
1000	6400	2300	1800	ו (צבו על על א Kg
				ملاحظاتها مة

#### Presses de transfert : الاعالتحول ٢

تكون الات التحويل برافعتين ، واحدة من ا جل الاغلاق rrouillage للقالب ، والثانية من ا جسل التحويل ، قوة رافعة التحويل بصورة عامة تكون 1/5 قوة رافعة التحويل يمكن ا ن توضعلى الجزء العلوى ا وعلى الجزء العلي من الآلة ، الشكل السابسسة ( ١٢٦ ) يبين الة تحويل عليا ،

الـ الات التحويل اليدوية والات التحويل النصف اتواتيكية ذات الرافعتين 6 الجدول رقم ( ٢٤ ) يعطي خواصهـ ذه الالات ٠

ب - آلات التحويل الاتوماتيكية : تستعمل بشكل مناسب للقطـــع الصغيرة ، ولها نموذجان :

#### ١ ـ الآت التحويل الاتوماتيكية الا نقية ذات المكبس:

آلة Drabert DSP 50 مثلا ، كية المادة توزن بالبيزان، والتسخين السبق يتم بواسطة انبوب وا شمة تحت الحمرا ، تتوضع على طول دورة التوزيد وتسقط بوما ، التحويل الأ فقي ، مكبس ينقلها داخل القالب ، المجموعة الا فقية تسهل اخلا ، القطيع المنتحسسة ،

مواصفات هذه الآلة : لنا ُخذ المواصفات التقنية لهذه الآلة التي تمثل نعوذ ج للآلات السائلة :

52,5x10<sup>3</sup> daN : قــوة الاغلاق

25,7x10<sup>3</sup> daN : قرة التحرية التحرية

السماكة الصفرى للقالسب : سماكة الصفرى القالسب

300	mm	السماكة العظمى للقالب
240x140	mm	المجال بين الا عدة (افقية بحمودية) :
250	mm	القطر الأعظمي للقالــــب :
180	mm.	شوار النبي ع
40 - 60	mm	تطرحكس التحسيل
90 - 200	MPa	ضغط التحويل على السادة . :
60 gr	gr	كتلة المادة المحولــــة :
5,5x10 <sup>3</sup>	W	توة الحصول :
21	MPa	ضغط الزيـــت
7,4x103	W	قوة التخيين :
1300	Kg	الكتلية ( الوزن )


# ٢ ـ [لات التحويل الاتواتيكية ذات الكيات المعايرة والتسخين المسيق بواسطة مجموعة التلدين (لولب + غلاف) :

هذه الآلات تسمع بدورة تصيرة تماثل تقريبا زمن الدورة على الات الحقن الكية المحددة وذات التسخين المسبق داخل الفلاف تدفع بواسطـــة اللولب داخل وا • التحويل • الآلة تعمل مثل آلة تحويل عاديـــــة • الشكل ( ١٢٧ ) يبين آلة نموذ ج Tajectoset Modèle 751.125 خواصها التقنية كالتائــــــــــى :

125x103	daN	:	قوة الاغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
195	mm	:	مشوار الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
615380	mm	:	الا بعاد بين الا عسدة
610x505	mm	:	ا بماد القالـــــــــــب

590	mm .	السماكة الصفيحيين للقالب عسيري للقالب عسير
670	mm	السماكة العظب على للقالب:
115	mm :	مشوار لافظ القطعة الهدروليكي العلوى
6x10 <sup>3</sup>	daN	توة لفظ القطمـــة :
490	cm <sup>3</sup>	قدرة التحريب ل
44	mm	قطر مكبس التحويل ولواب التلدين:
110	MPa	ضغط التحويل على المادة :
363	mm	مشوار التحق ب
15x10 <sup>3</sup>	W	استطاعة المحب رك :
7050	Kg	الكتابة ( وزن الإلة )

يمكن استخدام الآلات ذات العلد ن بلواب للقولبة بالتحويل الاتوماتيكي • خواص هذه الآلات معطاة بالجدول رقم ( ٢٧ ) •



#### Presses d'injection : ٣ ـ الاتالعنسين - ٣

آ - آلات الحقن العادية في هذه الآلات هي تقريبا نفسها المستخدمة لتصنيع البلاستيك الحراري TP الآلات المستعملة للقولبة بالحقن للمواد المتصلبة حراريا TD تختلف عن آلات TP بالأمور التالية: المواب بدون نسبة ضغط مععلاقة طول /قطر تساوى:

- ٢ -غياب السدادة الصمامية للاغلاق ٠
- ٣ ـ تحين الفلاف يفضل بواسطة ما على التجنب التسخين الذاتي
  - ٤ ـ مراقبة ومعايرة دقيقة للضغط المعاكس ٠
- \_ مجموعة تثبيت و منع لد وران اللولب لتجنب الجريان المعاكس للمادة خلال الحقين
  - ٦ تسخين كهربائي للقالب ٠

الجدول رقم ( ٢٩ ) يعطي خواص آلات الحقن الحالية لقولبة المواد المتصلبة حراريا •

ب - القولية بواسطة الحقن على آلات الضغط: من السكن بواسطة مجموعة التلدين (لولب + فلاف) القولية بالحقن على الآت الضغط وأنه لقالب • الحقن يتم بواسطة اللولب داخل مستوى الوصل للقالب حيث توجد اثنية التغيذ ية •

مواصفات هذه المجموعة معطاة بالجدول رقم ( ۳۰ ) و يمكسن استعمال آلات معملدن بلولب للحقن داخل مستوى الوصل و الجدول رقم ( ۲۷ ) يعطي خواص هذه الآلات و

البدول رتم ( ۲۹ )

الفائر المعفري سعم     041-06     000       القائر المعفري سعم     110     110       القائر الاعدة سعم     110     230     140       المفائح الاعدة سعم     201     282     140       المفائح الاعدة سعم     201     282     140       المفائح الديم يريكية قوا     100     380     100       المفائح الديم يريكية قوا     2     2       المفط المحافي المعافرة المحافرة ا	200	100	50	14	To day syley a
القالب المغرى mm 110 م11 م10 امرة القالب المغرى mm 250 مايا المعلى المسال مادا معدة المدال المعلى المسال مادا معدة المدال المعلى المعل	300	400	200	60-140	age lists mm
القالب المطبي سال 160 مود المسال 182 مادا مود المسال 150 مود المس	100	301	100	110	ساكة القالب الصغري mm
المنائحية المساوكية (115 مورة المنائحية (120 مارة المنائحة (120 مارة المن	450		230	160	ساكة القالب العظمى السا
المنائع الاعدة سم 200 المنائع الانتي المنائع الانتي المنائع المائي 204 المنائع المائي 204 المنائع المائي 204 المنائع المائي 204 المنائع المائي 20 المنائع المائي 20 المنائع المائي 2 المائي 20 المنائل مس مد عد المائي عد عد المائي المنائل المائي المنائل عد عد المائي المنائل المائي ال	425	410	282	115	السافة بين الاعدة سم
600 430 204 p 490 380 100 1 119-120 2	425	300	130		ية بين الاعدة ·
490 380 100 II I I I I I I I I I I I I I I I I	099	009	430	204	ارتفاعالصفائح الافقي سسا
1 10-120 x x x	099	064	380	100	ارتفاع الصفائع الشاقولي mm
110-120			1,97		To Ittel Italian Col
110=120 x x x	5		2		قوتاللفظ الهدروليكية Joan
×	09	110-120			age liliati mm
Ħ		ж			اغلاق مكبسي
	H		Ħ	Ħ	اغلاق بالمفاحل

#### الجدول رقم ( ٣٠ )

250- 350	140 -180	70 -110	قوة آلة الضفط 10 <sup>3</sup> daN
70	50	38	قطر اللولب mm
1070	500	176	القدرة النظرية للحقن
156	160	192	ضفط الجقن على المادة MPa
280	250.	155	مشوار اللولب mm
40 - 120	40 - 140	40 - 140	سرعة د وران اللولب tr/min
2260	800	500	عزم اللولب Nom
11	4-	2,2	قد رة محرك اللولب × 1000 W
11	5,5	5,5	قد رة محرك المضخة ×1000 W
6	6	3.	قدرة تسخين الاسطوانة ×1000 W
14	14	14	ضغطالزيت MPa
1040-1290	940-1140	940-1140	ارتفاع الانبوب mm
6,5	4,5	4,5	قوة الاستناد لكتلة الحقن daN
2500	1700	1200	الكلة Kg


#### 

#### 

قبل البد ، بدراسة وتعميم ائى مشروعانتاجي للمواد البلاستيكية يجبان نفكر بالقوال (حالة الطرق الانتاجية التي تحتاج لقوالب) ، ويوخسن بعين الاعتبار ائن ثمنها باهظ وتصنيعها يحتاج الى دقة كبيرة وخبرة معتازة بالمواد البلاستيكية وكذلك لامكانيات جيدة (وهذا غير متوفر دائما) من ناحية اقتصادية ، القالب الجيد هو الاقتصادى دائما لائن القالب يكلف مرة واحدة ، فلو قسمنا ثمن القالب على عدد القطع المكن انتاجها خلال فترة خدمته لوجدنا ائن تكاليفه على القطعة الواحدة ضايلة جدا ، في حين القالب الذى لا تتوفر به الشروط الكاملة والجيدة يشكل عبا في حالة تلفه (حياته وامكانية استخدا مه تكون قصيرة) ويصبح قطعة معدنية ليست بذات قيمة ، بالاضافة لذلك لو قارنا المنتجات في الحالتين من ناحيسة الجودة والخواص لوجدنا فرقا كبيرا وبالتا كيد هذا يوه ثر بشكل كبير على التسجيق ،

ني هذا البحث سنتناول باختصار كبير توالب الحقن والتشكيل للبلاستيك الحراري TD (حالات الحراري TD (حالات الضغط والتحييل والحقن) ه كما سنعطي فكرة عن تنظيم درجة الحرارة في القوالب والقواعد العامة لتصنيع هذه القوالب و

لا تُخذ فكرة من الآلة والقالب سوية لنستعرض الشكل ( ١٢٨ ) الذي يبين آلة حقن ( تلدين مسبق ) مع قالب لانتاج قطع هلالية الشكل فنلاحظ الله من القالب والا عبرا والمتعمة له المستخد مة للتثبيت والمعايرة ٥٠٠ قسد تفرق حجما للآلة نفسها



# المكل ( ١٣٨ ) : الد مة الم يغنط يخفض .

١ - مني الاسطوانة . - قىم التغذية · ١ - اللول · ١ - كبس اسطوانة التحول · ١ - ممام المعايرة · - مكبس التلقيم (النفذية) . ١٠ - مجموعة تثبيت اسطوانات الحقن ، ١١ - لافظة القطعة المنتجة ، 71 - 25-1·· ٦- القال. ٢ - القطع المراد انتاجها ٠٠ ٨ - اسطوائة الحقن ٠ ١٠ - أداة تحريك غيا • الاسطوانة • ١٠ - أداة ضبط •

#### TP توالب تمنيع البلاستيك الحرارى بالحقن

يصنع قالب الحقن بصورة عامة بدقة متناهية ومن الفولان الجيد المعالجة وذو المقاومة العالية 110 Kg/mm<sup>2</sup> ويكون غالبا باهسط التكاليف •


يجبا "ن يكون سطح القالب بحالة منتازة (نام كالمرا"ة) يمكن ا"ن يكون القالب وحيد الطبعة لانتاج القطع المتوسطة والكبيرة ا"و متعدد الطبعات (انتاج عدة قطع ينفس الوقت ويد ورة حقن واحدة) للقطم الصغيرة ، وهذا يكون الكتر كلفة والدورة الانتاجية الطول ولكن الانتاج يكون الكتر .

في كل الحالات يجب وضع مجمودة لافظة للقطعة الولقطع ( بعد اتمام الحقين ) تكون ميكانيكية الوغازية ·

الجز ، المغذى للقالب من المادة المحقونة با قنية التغذيسة يتصلسب عند التبريد ويشكل هبوط بالمادة ندعوه بالعقب أو الجزرة carotte
القيمة النسبية لهذا العقب في حالة القطع الكبيرة لا يتجماوز % 5-2 ولكن سيكون مرتفع عند الحقسن بقالب متعدد الطبعات وهذا يعتبر هدرا يجب انقاصه لا نسه الولا يجبرنا على تنظيف مكانه لاعادة الاستعمال


( يجب اعتبار كلفة هذه العملية ) وثانيا لا ند يجب فصل هسدا المقب أ والا عقاب عن القطع المنتجة وهذه العملية تترك ا ثارها على هذه القطعسة ٠

في الحقيقة ان انشاء القالب يطابق غالبا علية تجميع عناصر قياسية Normalisés وغير قياسية والتي تصمم بشكل يسهل تصنيعها وفحصها وكذلك فكها وتركيبها •



#### الهكل ( ١٣٩ ) قالب للحقين

١\_اسطوانة ١ ٢\_حلقة تحديد المركز ١ ٣-كتلة القالب١ ١-حلقة تحديد المركز ٠ هـ ساق القاذف ٠ ١ ـ قاعدة القاذف ٢ ـ غلاف التوجيه ٥ ٨ برغي سداسي ينهاية مجوفة ١٠ ١ قاذف ١٠ ا غلاف ٥ ١١ ـ وصلة اسطوانية ٠ ١ ١ ـ طبعات مكرية ٠



١\_القناة الرئيسية ٠ ٢ ـ قالع العقب (الجزرة) : ساق اسطوانية تحوى اداة لاساك الجزرة المتكونة • ٣- اقنية ثانهة لنفذية الطبعات • ١- طبعة القالب • ه \_ اقنية يجرى بها ما ا أو ا أى ما عصوارى بهدف المحافظة على حرارة القالب ثابتة ١٠ قاذ ف للقطعة ١٠ ٧ صفيحة القاذف وتحرى كل القواذ فرتسم بحركتهم بشكل متزامن م المسمعودة المعايوة ١ توامن ضبط الاوضاع الصحيحة لمختلف القطم الرئيسية للقالب •

الشكل ( ١٢٩ ) والشكل ( ١٣٠ ) يبينان تفاصيل الانشاء والتي نجدها تقريبا في كل قوالب الحقين المتعددة الطبعات ·


#### تونيمات:

ني حالمة القوالب المتعددة الطبعات تكون هذه الطبعات موزعة بشكل يقتضي استخدام الا قنيمة القصيرة وذلك لتخفيض الفقد بالحمسل من من جهمة ا خرى يجب تجنب توزيم الا قنية الغير متباثل ميكن استخدام التوزيمات البينة بالشكل ( ۱۳۱ ) حيث ( a ) تمثل قوالب بشكل متوازى السطوح م ( b ) تمثل قوالب اسطوانيمة تكون فالبا ا كثر سهولمة في التصنيم ه

#### تفسدية الطبعسات:

يمكن اثن تغذى الطبعات بواسطة مدخل مخروطي عريض قاعد تسبب بحد ود الله على لوحة ومن ثم فسسي الاثنية الدقيقة جدا التعفذية الشعرية يمكن اثن تكون عبودية علسى القطعة في مستوى الوصل للقالب أو من الأسفل المادة البلاستيكية في قسم التغذية من القالب تتجمد عند التبريد وتشكل المقب أو الجزرة (كما ذكرنا سابقا) لذا يجب تقليل هذه الظاهرة ما أمكن والاشكال التالية تبين عدة حلول للتغذية :


الشكل ( ۱۳۲ ) يبين تغذيبة شعرية دقيقة لقالب متعدد الطبعات خيث تلاحظاً و المادة البلاستيكية المحقونية تصبطى لوح قبل الن تدخل الا تنية المودينة الى طبعات القالب •




- ( a ) : توالب بشكل متوازى السطوح ·
  - ( b ) : قوال اسطوان

الشكل ( ۱۳۲ ) يبين التغذية لطبعة واحدة بواسطة عقب دبوس الشكل ( ۱۳۶ ) يبين قالب متعدد الطبعات وا قنيم سخنة ، القسم العلوى يتضمن العقب (الجزرة ) وا قنية التوزيع تكون مسخنة ومعايرة بحيث أن المادة التي تحويها تبقى مصبورة ، هذا النوع من القوالب يستخد م لحقسن الا دوات ذات الجدران الرقيقة (كو وس) وتسمع بانتاج ا دوات ذات سماكات صغيرة حتى 0,4 mm من البولي ستيرن ( PS ) ،

كما ذكرنا سابقا ، القوالب الوحيدة الطبعة القل تعقيدا والسهسان استعمالا ويمكن الن تستخدم لحقن مادي بلاستيكيك مختلفتيسسان داخل بعضهما البعض والشكل ( ١٣٥ ) يبين مراحل هذه العملية ،





#### العال ١٣٥)

- (a) حقن مادة الغلاف الخارج .... (القشرة )
  - (b) حقسن مادة القلب (الحشوة) ·
- (c) \_ انتهاه حقن مادة الفلاف التي تا مُخذ شكل القالب ·

Total of the Woman International Control of the Control

The same of the

#### ۲ \_ توالب تصنیع البلاستیك الحراری بالتشكیل TP :


را ينا في البحث الثالث (ص١٢١ ـ التشكيل) العديد من ا شكال القوالب المستخد مة بالتشكيل ، وهنا سنضيف بعض الملاحظات المتعلقة بهذه القوالب :

هناك نومين للقوالب المستخد مة بالتشكيل :

۱ ـ القالب السالب : وهو الذي له تجویف لانتاج القطعة بالتشکیل الحراری ۰ الحراری

۲ ــ القالب الموجب : وهو الذى له بروز ظاهر لانتاج القطعة بالتشكيل الحرارى •

الشكل ( ١٣٦ ) يبين هذين النومين 6 أما الشكل ( ١٣٧ ) فيبين القطع المنتجة بواسطتيهما ٠



الجدول رقم ( ٣١ ) يبين الحواص العامة للقطع المنتجة بهذيسن النوعين من القوالب •

#### المواد المستعملة لصناعمة القوالب :

١ ــ لا على التاج كبيات صغيرة (بضع مثات) يستخدم الخشب ا و الجس الملي .

#### الجدول رقم ( ٣١)

القالب الموجب	القالب السالب
سطح خارجي نام ويراق · التفاصيل الداخلية واضحة بشكل	سطح خارجي مطابق تعاما للقالب. نعومة داخلية ٠
الجيد و دروا ال	عسق وزوايا رقيقة
عمق سميك • حروف نحيفة •	عمق الشد محدود · اخراج من القالب سهل ·
نسبة السحب اعلى • اخراج صعب من القالب •	استهلاك ا قل من المادة ٠

٢ - لا عجل الانتاج بكيات متوسطة (حتى العشوة اللاف قطعة ) يستخد ، الايبواكسيد EP السلع ٠


٣ - لا على الانتاج بكميات كبيرة ( اكثر من عشرة اللف قطعة ) فيستخدم الالمنيوم ا و الفولان غالبا ٠

القوالب المعدنية توافق بشكل جيد متطلبات التشكيل الحرارى بكيات كبيرة لكن محذ ور انخفا و حرارة المادة خلال التشكيل بشكل سريع جدا ، لذا يفضل غالبا المعدات المصنوعة من البلاستيك المتصلب حراريا والحاوى على بودرة ذات ا ساسمعدني لانها كذلك رخيصة السعر كبودرة الا لمنيور .

القرى المواثرة تكون نسبيا ضعيفة • يجب الاعتناء بسطيح القوالب لتعطي القطع الناتجة هيئة مناسبة •

في كل القوالب يجب توفير وتهيئة ثقوب للخروج با تطار صغيرة mm 0,5 mm

وذلك لتخلية الهوا ، المحبوس بين القطعة والقالب ، يجب الانتباء كذلك الى النعوامل التعدد للمواد البلاستيكية بصورة عاسة المجبور مرات من المعادن ، كذلك يجب النيكون ميلان السطوح هام ليسهل عليه الاخراج من القالب وهناك بعسس القواعد بهذا الخصوص بينة على الشكل ( ١٣٨ ) .



الشكل ( ١٣٨ )



#### " - توالب تعنيم المواد البلاستيكية المتعلية حراريا TD :

مناك شركات متخصصة لتصنيح القوال المستعملة للسواد البلاستيكية باستثنا المعانع الكبيرة التي بامكانها تصنيع قوالبها الخماصة بها تصنيع القوال عملية صعبة وتحتاج الى فنييسن ومال باختصاص وخبرة معتمازة وحمى غالبا باهظة التكاليف و

يتا لف القالب من جزئين يتوضعان الواحد فوق الآخر ، بشكل يسم بحساب ورجة الحرارة والضغط المناسبين ويتضمن القالب الطبعة Empreinte



وهي التجويف حيث بداخلها تا ُخذ القطعة شكلهاالشهائي •

القالب ذو الطبعة الواحدة هو الأكثر بساطة • القالب بطبعات متعددة يسمع بانتاج عدة قطع بآن واحد متشابهة الومختلفة حسب طبعات القالسسب • تخليص القطعة من القالب يتم غالبا بواسطة قاذف القطعة و ووقت المتعرك والعملية تتم اتواتيكيا • توسيع فوهة الا غلاق وزاوية ميلان الجوائب تسهل كثيرا عملية اخراج القطعسة •

تصنف أنواع القوالب حسب طريقة استخدامها الى:

ا ـ تواكب يد وي ن كل الا مال كالتعبئة ووضع ا عزا القالب تم يد وياوخارج الآلة ، تستخدم بمورة عامسة لتجارب القولبة بالضغط ولا تحتوى الا طبعة واحدة ،

٢ ـ قوال الا نتاج : وتثبت على صفائح الآلة ولها نوان :

١-١- توالب نصف اتواتيكية : مع تحميل وبد الدورة يدويا • الفتح والا غلاق يتم بواسطة حركة صفيحة متحركة من الآلة حيث الحد الجزاء القالب يكون ثابت •
 ٢-١- قوالب اتواتيكية : حيث ثم كافة العمليات من فتع وا غلاق ولفظ للقطعة اتواتيكيا بواسطة حركات صفائح الآلية •

قوالب الضفيط : هناك عدة ا أنوا عخاصة للقوالب تستعمل نقط في طريقة الضغط :

ا ـ قوال بسكين (ا والتهري) : Moule à couteau مصم بحيث أن الزيادة في المادة في الجز ، السفلي تستطيع الخروج تحت ضغط الجز ، العلمي حتى لحظة التلا مسالذي يتم بين الجزئيس عند مستويات الرصل • هذه القوالب نسبيا بسيطة الصنع وتنظيفها سسهل عند كل عبلية • النتو ، يقص يواسطة الا داة الضاغطة ، الشكل ( ١٣٩ ) • Moule positif :

وتحتوى على غرفة ضغط بنفس مقطع الطبعة. 6 الشكل ( ١٤٠ ) 6 هذا القالب لا يعطي اثى منفذ للمادة الموجودة داخل الجزر السفلي اثى اثن المادة تتحسل كل ضغط الجزر العلوى ٠ في الحقيقة يتشكل نتسو مثاقولي رقيق جدا يتملب بسوعة 6 يسد الفراغ بين الجزئين بواسطة وصلة ( جوان ) شاقولية ٠

Moule Semi\_positif : القوال النصف موجبة

ولها خواص القالب الموجب والقالب يسكين مجتمعة الشكل ( ١٤١) الموجب والقالب يسكين مجتمعة الشكل ( ١٤١) الموجب عرف في المعلمة والمائدة والا داة الضاغطة على يسمح للمادة بالخروج ببداية الا غلاق خلال جزء من دورة الا نتاج شم في نهايسة الضغط فان جزئي القالب ينطبقان بشكل تام ويصبح القالسب موجسب و


Moules à coquilles المادة الم


عبارة عسن قالب يتضمن عدة قطع قابله قلفك 6 الشكل ( ١٤٢ ) 6 يسمع بتخليم القطعمة المنتجمة التي تكون مسلوبة عكمها 6 أى ا "ن القطعمة لا يمكسن اخراجمها بدون فك القالمب 6

- 137 -

### الجدول التالي يبين ميزات وساوى الا نواع المختلفة لقوالب الضغط :

المسأوي•	الميزات	القالب
صعوبة وضع الهادة في حالة القطع المسطحة الشكر الكاسي هو المفضل • فقص الانضغاط والضغط محدد بشكل سي • انتاج القطع ذات العصق الكبير مستحيل • الحاجة لكية من المادة اكبر من الكية المنتجة فعلا •	۔ اهترا ۽ ضعيف ٠	بسکین ا و دو منفذ (مخرج) منفذ (مخرج) Moule à couteau .
ديتطلب معايرة دقيقة وهذا مكلف • -عدم اعطام وقطع بسماكات مختلفة عند ما لا تكون المادة موزونة بشكل دقيق •	- انفغاط جيد	موجب Moule positif
الضغط على المادة غير معروف تماما مثل حالة القوالب الموجبة منتو التاكثر المسية •	كما في حالة القوالب	مفرجب Moule Semi_posit





#### Moules de transfert : قوال التحصيل

قوالب التجريسل لها نموذ جيسن:

ا ـ قوالب لا مجل القولبة على آلة ضغط ، الشكل ( ١٤٣ ) ، واستعمالها يقلُ تدريجيا .

٣ ـ قوالب للقولية على آلات تحويل برافعتين ، مع تحويل علوى ا و تحويل سفلي الشكل ( ١٤٤ ) ، الغواغ بين مكبس التحويل والوعاء يجب ا ن يكون بحد ود m ما 100 m محد ود جديد للمادة حول المكبس ، المكبس يجب ا ن لا يكون مسخن ا و كروسي .

#### قوال الحقين: Moules d'injection

القوال المستخد مة للقولبة بالحقن للمواد البلاستيكية المتصلبة حرابها تكون بلوحين ا و ثلاثة •

قوالب با قنية باردة (قوالب الحقن) عند زمن ، تقنية القولبة با قنيسة باردة بدا "ت تتطور ، الشكل ( ١٤٥ ) يبين تخطيطا لهذا القالب ، هذه التقنية ترتكزعلى المحافظة على انبوب القالب وا قنية التغذية بدرجة حرارة مرتفعة كفاية لتسمع بالحقين ومنخفضة لمتجنب التفاعل ، هذا غير ممكن سيوى بجريان ما مح بدرجة حرارة منظمة ، الحلقات ( جوانات ) المستخدمة لتا ميسن السد المحكم لمختلف د واثر التنظيم في القالب تكون من الكاوتشوك ،

من ا على الله المنافعة التعدية حوالي من ا على المنافعة التعدية حوالي من ا على الله ورق من الدورة و المنافعة الباردة لا يزيد زمن الدورة و المنافعة و من السهل رفع حرارة المادة لدرجة مرتفعة تعسسل الى في الحقيقة و من السهل رفع حرارة المادة لدرجة مرتفعة تعسسل الى ( Phénoplastes 150 °C ) في الاسطوانة بدون ا في يبدأ بالتعليب بشكل سابق المنافعة وانه داخل انبوب الاسطوانة بملامسة القالب و القولية مسسم

#### الشكل (١٤٤)


" قوالب تحويل للقولبة على الات


محمل برانعتين "

Moules de transfert pour moulege aur presso de transfert à deux véries.

- . A مكيس التحوي ال
- B \_غرفة الضغيط •
- ٥ \_ قاذف القطع \_ ح
- D ا قنی ق
- E قالب ســفلی •

- a تحويل علوى · b تحويل سفلي ·






#### الشكل (١٤٥)

" قالب حقىن با قنية باردة

Moule d'injection à consun freide

- ٨-١ والواح عازلست
- B تسخین کیں ائی ،
  - ٥ جسهان مساتع ٠



الا تنية الباردة تتطلب مل متوازن تماما للطبعات • القوالب يجب ا ن تكون مجهزة بمجموعة للتخليم في حالة تفاعل المادة داخل الا تنسة •

#### تصنيح القوائب:

يجب أن يكون القالب مصم استنادا الى شكل القطعة المراد انتاجها وكذلك الى المادة البلاستيكية المستعملة • صانعي القوالب يجب أن يكون لديهم معرفة جيدة بتقنيسة القولية جيدا • وكذلك يجب مراعاة عدة موامسل مسسن المسلما :

١ ـ الشكل 6 الحجم 6 والوزن •

\* Retrait ( التراجع ) المادة البلاستيكية المستعملة ( التراجع ) • ( Temps de cuisson ) • ( Temps de cuisson )

٣ خواص الآلة التي سيرك عليها القالب ٠

٤ امكانية اخراج القطعة وهذا يعتصد على تصهم القطعة ٠

ه عدد القطع المراد انتاجها ومعدل الانتاج المحتمل .

على هذه المناصر يجبعد م نسيان اضافة عامل الكلفة الاقتصادية الى ثمن القالب • من المفضل دفع الكثير من الجل قالب ينتج قطع تسهقها جيد • القالب يكلف مرة واحدة لكن كلفة القولبة تتكور بكل عملية • هذا القول يكور ه دائما العاملين بهذا المجال • وهو صحيح الى حد كبير •

القوالب يجب ا أن تكون مقاومة للحرارة والضغط المرتفع اللا زم لتصنيع المواد البلاستيكية المتصلبة حراريا ، وكذلك مقاومة للحت والتأكل الكيميائي لبعض المواد .

تغطية القوالب بالكروم بسماكة المر 10 ينقص التأكل ويمنع الالتصاق · اذا تعرضت طبقة الكروم للتلف بحادث فيجب اعادة عمل كامل الطبعة وليس

فقط الجزء التالف • استخدام الفولان بنسبة عالية من الكروم يمكنا مسن الاستغناء عن طبقة الكروم • سطوح القوالب يجب اثن تكون ناعم حدا • المعادن المستخد مة لصنع القوالب يجب اثن تختار بعناية ، ويكون لهسا بعض الخواص اثفهما :

١-غياب الفراغات والفجوات

٢ - سهولة التصنيع ما المكسن

٣\_ امكانية التقسية بالسقاية •

٤- مقاومة جيدة للاهتراء •

خواص وانواع الفولان المستخدم لصناعة القوالب تعطى في الجمد ول الموجود في الصحمة القادمة •

الخاصة الاسسية للقالب المخصص لانتاج كبيات كبيرة من القطع في المقاومة السطحية الجيدة واستخدام الفولاذ القاسي جدا لتصنيعا أجزاء القالب يحل المشكلة من ناحية و لكن السعر المرتفع لهذا النوعمن الفولاذ وصعوبة تصنيعه تشكل مشكلة الخرى و لهذا السبب يلجا الى استعمال القوالب المجوفسة

le moule à alvéoles التي تتضن تجاويف في الفولاذ العسادى ، والعلم عن الفولاذ الخاص سواء للتجويف السفلي الوالعلم ى ويفطى القالب بطبقة من الكروم بسماكة 0,01 mm

ثقوب تخليمة الهواه و الهواه والغاز المحصور في الطبعات يمكن ا°ن يعاكس

الفولاذ المستخدم لعناسة القول المستخدم لعناسة التموسة التموسية التموسية التموسية التموسية التموسية التموسية المناسة ا	180   16 NC   6   180
---	---

جريان المادة ، وبالتالي يظهر على القطع المنتجة آثار حروق ، من أجل تسهيل تخلية الغازيجب استخدام ثقرب صماحة évents ، وبصورة عامة توضع الثقوب داخل مستويات الوصل والم بعادها تكسون العمق : 10 mm 100 - 5 - 10 mm العرض: 10 mm - 5 - 10 العرض: من القالب ، حالة السطح يجب تنفذ الثقوب بعد القيام بالتجربة الأولى على القوالب ، حالة السطح يجب الشرط فالثقوب تكون غير موثرة ،

الا نابيب ، المداخل ، الا تنية من ا جل التعويل والحقن :

# ا "نابيب الحقين :

المقطع مصمم بحيث يحقق مل سهيل للطبعات وارتفاع جيد لدرجة الحرارة للمادة بواسطة الاحتكاك ، ولخفض زمسن التفاعل يكون قطر الا نبوعشر ( ١٠/١ ) قطر لولب التلدين .

### المداخـــل:

المدخل هو المسر الذي تدخل منه المادة الى الطبعة ١٠ الشكل و والوضع والا بعاد للمدخل تو شرعلى الجريان وعلى الترجيب Sollicitation ولا خطار الذي يحدد المقاومة للتحريض الميكانيكي Sollicitation ولا خطار التشوه عند التبريد ١٠ الا شكال الا كثر استعمالا هي التغذية الشعريسة و مقطع مستطيل و مقطع بشكل ٧ و نصف دا ثرة و شكل مروحي و ا و و بشكل حلقات حول القطعية و يجب اختيار الموضع داخل جزه كبير حتى لا يوقيف الجريان وبطريقة لا تترك آثار مرئية على القطعية و

يمكن حساب المقطع من العلاقة التجريبية التالية : M 35,0 = 3 حيث : S(mm<sup>2</sup>) : مقطع المدخل

• كتلة المادة المحقونة داخل الطبعسة • M(gr)

يجب الانتباء الى ائن طول المدخل يجب ائن يكون ائتصر مايمكن · الائتنيسسية :

كما في حالة الا تابيب ولنفس الا سيلب فقط عم الا تنية يجب ا ن يكون مد روسا بشكل جيد و احدى الشركات المعروفة جيدا في هذا المجال اقترحت ا ن يكون المقطع يساوى ثلاثة ا ضعاف مقطع المدخل و كثيرا من القوالب المستخدمة حاليا مزودة با تنية مقطعها يساوى ثلثي ا و نصف القيمة المقترحة سابقا ( وتحديد القيمة في الحقيقة تجريبي ) و طول الا تنية يجب ا ن لا يتعدى ال / ١٠٠ / ميليمتر و

### مجموعة تثبيت القالب:

تكون صفائح آلات الضغط وآلات التحويل بصورة عامة مزودة باخد ود بشكل حرف ( T ) 6 تتلقى مساند مثقبة وطولبة لا جل تثبيت القالب 6 صفائح الآلات الا فقية مثل آلات الحقن تكون مزودة بثقوب ملولبة 6

# تسخين القوالب وتنظيم درجة الحرارة:

يمكن تسخين القوالب بواسطة جريان مائع (بخاره ماه ه زيت) وطريقة التسخين الا كثر بساطة والا كثر ملائمة هي التسخين بواسطة مقاومت الكهربائية تكون بشكل حلقات وعناصر موضوة داخل صفائح التسخين ا وموجودة داخل القالب وهو الا نفسل و في الحالة الا خيرة و لتخفيض لفقد الحراري بالتوصيل الحراري فمن الا نفل عزل القالب عن الصفائح و تسخين كل جزو من القالب يجب أن يكون مراقب بواسطة منظم لد رجة الحرارة و منظم الكتروني مزود بعزد وجات حراب غير اند من الضروري التحقق بشكل منتظم (مرة كل يوم على الا قل ) من درجدة الحرارة للسطوح المدقولية بمساعدة ا ملاح قابلة للانصهارا و بواسطة مقياس، رجات حرارة مرتفعة (به فسره) عمايس معايس معايس معايس معايس معايس معايس مثكل حيد و

# القدرة اللازمة لتسخين القائب :

القدرة النظرية بي اللازمة لتسخين القالب لدرجة حرارة معينة تعتمد على القدرة الحرارية لكتلة المادة المعنوع منها القالب وهي تتناسب مسع كتلمة القالب ومعارتفاع درجة الحرارة :

$$P_1 = \frac{C_1 m_1 (\theta_2 - \theta_1)}{3600}$$

ويث :  $P_1(w)$  : القدرة اللازمة  $C_1(w)$  : الطاقة الحرارية لكتلة القالب وتعاوى للغ  $C_1(J/Kg.K)$  :  $C_1 = 4.18 \times 10^2 J/Kg.K = 0.1 cal/g.K$  ;

• کتلة القالــــب : شهر (Kg)

θ ( ο c) ، درجة حرارة عملية القولبة ،

(°C) و : درجة حرارة القالب الابتدائيسة ·

ه 3600 : الزمن الضروري لتسخين القالب ·

على القدرة النظرية P<sub>1</sub> اللازمة لرفع درجة حرارة القالب 6 من الا فضل اضافة القدرة P<sub>2</sub> اللازمة والضرورية لموازنة الضياعات بواسطة التوصيل 6 الحمل الحرارى و الاشعاع 6 من المكن تخفيض هذه الضياعات باحاطة القالب بصفيحة عازلة (ا ميانت Amiante ) 6

القدرة P<sub>2.1</sub> البيددة بالتوصيل تعطى من العلاقة :

$$P_{2,1} = \frac{\lambda s(\theta_2 - \theta_3)}{e}$$

حيث : (W) : القدرة المبددة ·

الناقليــة الحراريـة ، λ (w/m.k)

s (m<sup>2</sup>) عضط التبادل الحراري •

θ2 (°C) درجة حرارة القالب ·

(°C) عند رجة الحرارة للطرف المعاكس للسطوح الملا مست

للقالب •

e (m) : سماكة الجدار الملا مس للقالب •

القدرة 2<sub>0,2</sub> المبددة بواسطة الحمل الحرارى تحسب كالتالي (حسب معادلة Fishendem ):

$$P_{2,2} = \frac{K \times 1,66 \times 4,18 \times 10^3 \text{ s} (\theta_2 - \theta_1)^{5/4}}{3600}$$

حيث :(w): القدرة المبددة بالحمل الحرارى ·

s (m<sup>2</sup>) عطح التبادل بالحسل الحرارى •

```
۲ : ثابت یساوی الی
           K=1 من ا من ا أجل الجدران الشاقولية •
 3 . K=1 من ا على الجدران الا فقية المتجهة للاعلى ·
 K=0,65 من ا عبل الجدران الا نقية المتجهة للاسفل ·
                      (°C) وθ : درجة حرارة القالب ·
Θ1 (°C) درجة حرارة الورشة (درجة الحرارة المادية) ·
القدرة المبددة بالاشعاع P2,3 تبعقانون ستيفان - بولتزمان
                       : ( Stefan - Boltzmann
P_{2,3} = \sigma S (T_2 - T_1) a
     (w) P2,3 : القدرة المبددة بالاشعاع ·
s (m²) د مساحة السطح المشع ·
T_2 = (273 + \theta_2) : درجة حرارة القالب : T_2 = (K)
T_1 = (273 + \Theta_1) : درجة حرارة الورشة : T_1 = (273 + \Theta_1)
a = 0,8 : قوة الارسال (البث) لسطح القالب
BALL OF STATE OF
                      الطاقسة المبددة الكليسة وتساوى الى:
P_2 = P_{2,1} + P_{2,2} + P_{2,3}
القدرة الكلية P الضرورية لوضع القالب بدرجة الحرارة اللازمة:
                   P = P_1 + P_2
 ملاحظة : في الحقيقة ان حساب الحرارة المبددة طويل · Mourgue
```

اقترح من ا عجل توالب المواد البلاستيكية العلاقة التجسيبية التالية لحساب

هذه الحرارة:

$$P_2 = \frac{4,18 \times 500 \times (50S_1 + 27,5S_2)}{60}$$

حيث

· السطح الجانبي للقالب · عن المانبي القالب ،

· (السطح الكلي الملا مس للصفائح (ضعف سطح القالب) • السطح الكلي الملا مس للصفائح

# مثال تطبيقى :

المطلوب حساب القدرة الضرورية لا عجل تسخيع قالب لقطعة ( نمتود ج Modèle CEMP ،

الا بعاد : 0,20 x 0,30 x 0,20 m (الارتفاع 0,20 الا

الكتابة : 138 Kg

تسخين بواسطة مقاومة كهربائية ضمن القالب • صفائح الآلة معزولة بواسطة

ا الواح من الا ميانت بسماكة M 0,025 m

كل جز من القالب مثبت على صفائح الآلة بواسطة / ٤ / مسامير كبيرة بمقطع على جز من القالب مثبت على صفائح الآلة بواسطة / ٤ / مسامير كبيرة بمقطع 2 x 10<sup>-4</sup>m<sup>2</sup> ( 2 cm<sup>2</sup>)

درجة حرارة القولية : 170° C = و 0

د رجة حرارة الورشة : 20° C

نفرضاً في درجة حرارة نهايات المسامير من الأعلى 170° ومن الا سفل 70°C ومن الا سفل

القدرة النظرية : 4,18 x 10<sup>2</sup> x 138 ( 170 - 20 ) = 2400 w

القدرة المبددة بواسطة التوصيل:

١ ـ باختراق لرحى الأميانت :

 $S = 0,30 \times 0,30 \text{ m}^2$ 

e = 0,025 m

```
غيقا إن الإراضا كالثاري ويوبر سببا أسيانا وله
     \lambda = 0.0836 \text{ W/m.K} = 0.0002 \text{ cal/s.cm.K}
     P2,1a = 0,0836 x 0,30 x 0,30 x 2 x(170 - 20) = 90 w
   ٢- بواسطة المساميس : ٤ × 4 = العالم العالم سيادا في العالم العال
                                   = 46 W/ m.K = 0,11 cal/s.cm.K
                                     46 x 4 x 2 x 10<sup>-4</sup> (170 - 70)+(170 - 30)
               القدرة المبددة بواسطة الحمل الحراري على كل السطح الجأنبي للقالب :
                     S = (0,3+0,3+0,3+0,3) \times 0.2 = 0.24 \text{ m}^2
     P_{2,2} = \frac{1 \times 1,66 \times 4,18 \times 10^3 \times 0, 24 (170 - 20)^{5/4}}{1}
      = 242 W . 3600
                                                القدرة المبددة بالاشعا يعلى كل السطح الجانبي للقالب:
            P_{2.3} = 5,67 \times 10^{-8} \times 0,24 (443^4 - 293^4) \times 0,8 = 339 \text{ W}
القدرة الكلية المبدحة ٠٠
                                  P<sub>2</sub> = 90 + 88 + 242 +339 + 759 = 759 W
                              القدرة الكلية اللازمة P لرفع درجة حراية القالب هي ا
                              P = 2400 + 259 = 3159 1
        ملاحظة : نحسب قيمة وP ونقا لمعادلة Mourgue التجريبية:
      4,18x500x (50x0,24) + (2,75x0,18) = 590 W
                                                                                          60
```

20012

هذه القيمة ليست بعيدة و وفق الدقة المطلوبة ) من القيمة 759 W التي وجدناها سابقا ٠

# القدرة اللازمة للمحافظة على درجة الحرارة :

القدرة اللازمة للمحافظة على درجة حرارة القالب Pz : تعادل في نظام القولبة الي مجموع القدرات التالية:

$$P_3 = P_2 + P_{3,1} + P_{3,2}$$

: القدرة اللازمة لموازنة الضياعات بالتوصيل والحمل الحراري والاشعاع .

القدرة المبددة بواسطة المادة البلاستيكية المصنعة بالقولية • عند المعنعة بالقولية •

· القدرة المبددة بسبب فتع القالب · المجددة بسبب فتع القالب ·

القدرة المبددة بواسطة المادة البلاستيكية :

$$P_{3,1} = \frac{c_2 m_2 (\theta_2 - \theta_1) n}{3600}$$

Phénoplastel : القدرة الحرارية لكتلة المادة المقولية في حالقا و C (J/Kg.K)

 $C_2 = 1.46 \times 10^3$  J/Kg= 0.35 cal/g.K

· كتلة القطمة المقولية • m2 (Kg)

θ2 : درجة حرارة القالب ٠

θ1 : درجة حرارة المادة لحظة دخولها القالب ٠

: عدد مرات عملية القولبة بالساعة •

## القدرة المبددة بسبب فتع القالب:

$$P_{3,2} = \frac{c_{1}m_{1}\Delta\Theta n}{3600}$$

حيث: C<sub>1</sub> : القدرة الحرارية لكتلة القالب ·

· كلة القالب : شر (Kg)

انخفاض درجة الحرارة خلال عملية الفتح فيما لولم يكن هناك Δ Θ(Κ)

مثال تطبية \_\_\_\_\_ي في سال عليه المسال المسا

كتلة القطمة المقولبــة - 0,200 Kg

عدد القطع المصنعة بالساعة = ١٢ قطعة ٠

قولبة بدون اضافة حرارة للمادة البلاستيكية قبل دخولها القالب •

$$P_{3,1} = \frac{1,46 \times 10^3 \times 0,2 \times (170 - 20) \times 12}{3600} = 146 \text{ W}$$

model to the property of all the beginning of the large will be

$$P_{3,2} = \frac{4,18 \times 10^2 \times 138 \times 5 \times 12}{3600} = 961 \text{ W}$$

make the second second

-----

the first of the second by the second

# القواعد العامة المتبعة لتصنيع للقوالمب:

للحصول على قالب جيد للاستعمال للغاية المقصودة وشروط اقتصادية ملائمة - Charles A. Charles and The Line يجب اتبا والقواعد التالية : ١\_مايتعلق بالقطعة المراد انتاجها :

يجب وضم مشروع كامل مفصل تماما عن القطعة المراد انتاجها • تصنيع النموة ج الا صلى بالتا كيد يا خذ وقتا وا كيركلفة من المكرر • بالرغم من كريرا ل الاحتياطات الممكنة يجب مراعاة مايلي في المساد مساوي على المساوية المساد

آ \_ تجنب الميلان المعاكس الذي يوادى الى قالب متعدد القطع 6 غالسي الثمن أ صعب الاستعمال ومردوده ضعيف •

ب - وضع سماكة مناسبة للجدران بحيث تكون الصلابة والمقاومة الميكانيكية كافيسة ٠

ج ـ تخفيف الزوايا الحادة بتا مين اتصال السطوح الستوية بالانحناه • الزوايا الحادة دائما تشكل نقاط ضعف في مقاومة القطع وتعيق عملية اخراج القطِّمين القالب كما تعقد صنع القالب •

## ٢ - اختيار المادة المقوليسة :

يكون اختيار المادة المقولبة كتابع للخواص التي يجب ا"ن تتصف بها القطعة المنتجة ( مقاومة ميكانيكية 6 خواص كهرباتية 6 الهيئة ٠٠٠٠٠) ٣- تراجع المادة البلاستيكية:

يجب الانتباء وهدم النسيان ا بدا تراجع الريزين الاصطناعي خلال علية القولبة والتي تكون بحد ود 3,9% - 6,6 .

### 1- تكاليف القوالب· :

كلفة القوالب مرتفعة بشكل عام 6 والا سعار تتناقص عند الكميات الكبيرة والقوال ذات الطبعات المتعددة اكثر كلفة من قوالب الطبعة الواحدة .

# صيانة القوالب:

يجب ا أن تنظف القوال بشكل دورى لا أنها تتوسخ اما ببقايا المادة فسي بعض الا مجزاء ، واما بعد استعمال زائد لوسيط لاخراج القطع بعسب عملية القولبة démoulage

# الا من والحماية للقوال والآلات :

الحماية من اللآلات تو من بواسطة الرحات واقية للمناطة المخطوة ، هذه اللوحات تمنعا أى تشفيل طالبا كانت موفوة ، مجوفات الخلايا والقواطح مستخدم كذلك للحماية . حماية القالب تتركز على تا مين عدم بقا ، ا أى قطعة مصنعة داخل القالب بنهاية الدورة الانتاجية ، بالآلات اليدوية والنصف البيلة يكية تو مسن هذه الناحية بواسطة العامل ، ا أما بالآلات الاتومائيكية فالحماية تتا من بواسطة الاغلاق تحت ضغط ضعيف ومراقبة القطع بمساعدة الميزان الذى يبدأ الدورة الانتاجية الجديدة ،

### الملحقـــات

جداول اسما ورموز المواد البلاستيكية المختلفة و
 جداول الخصوص واص و
 عربي فرنسي انكليزى للكلمات المستخدمة و
 المحتصوى و
 حراجمالكتاب و



# - ٢٦١ -جدول الا سما ء والرموز (١)

لرمسز	1	المسادة	
ABS	(1)	poly(styrène/butadiène/acrylonitrile	) .
ASA	(1)	poly(acrylonitrile/styrène/	
	5.11	acrylate d'éthyl	e).
CA	(1)	acétate de cellulose.	
CF	(2)	crésol formol.	
CN	(1)	nitrate de cellulose.	
EP	(2)	polyépoxydes.	
FEP	(1)	poly(éthylène/propylène)perfluoré.	
MBS	(1)	poly(styrène/butadiène/méthacrylate	
		de méthyle).	
MF	(2)	mélamine formol.	
PA	(1)	polyamides.	
PB	(1)	polybutylène.	
PC	(1)	polycarbonates.	
PE	(1)	polyéthylène.	
PE bd	(1)	polyéthylène basse densité. ففضالكانة	منه
PE hd	(1)	polyéthylène haute densité. الكانة	عالو
PEOX	(1)	poly(oxyéthylène).	

Thermoplastiques

(1) : بلاستيك حوارى

(2) : بلاستيك متصلب حراريا Thermodurcissables

# عابع جد ول الا سما ، والرمور (٢)

20	الر	الهادة	4	5
PF		phénol formol.		-1
PI	(2)	polyimides.		1,51
PM	(1) AM	poly(méthacrylate de méthyle)	•	
PM	IS (1)	poly(méthylstyrène).		
PO	OM (1)	poly(oxyméthylème).		
PF	(1)	polypropylshe.		
PF	20 (1)	poly(oxyphénylêné).		
PI	PS (1)	poly(sulfure de phénylène).	XXX	
PS	(1)	pòlystyréne.		90
PS	su (1)	polysulfones.		
PI	PFE (1)	poly(tétraîlúoroéthyléne).		
P	7A (1)	poly(acétal de vinylé).		13
P	7AC (1)	poly(acétate de vinyle).		
P	7C (1)	poly(chlorure de vinyle).	115	.51
P	/DC (1)	poly(chlorure de vinylidène).	JW.	
·P	/F (1)	poly(fluorure de vinyle).	00	
SI	N (1)	poly(styrene/acrylonitrile).	(0)	(0.0)
MI	BS (1)	poly(styrene/butadiene/methac	ryla	te
		de mét	hyle	).
S	(1)(2)	silicones.		
UF	(2)	urág formol.		
UF	(2)	polyesters insaturés.		
	*			

2 2 2	9	10-11-11-11	10.00
الكنوس		المترا	2
تغليف جرارى بالتشكيل	مش، قابل للاحتواق،	ملاية ، ثبات شكلي وحجمي ،	1. T. T.
	حاسة البدروكيون الذيوت	شفافية مكتة ١٩٠ مقاومة	ALL BURNEY H
الدوك متزلية ه الدوات	والمذيبات معب التعكيل	للجوالا حوائي معالال كبرياءي	of Tombs as April
اصحية ، راديو ، تلقريون	التفر .	جيد ، رخص النكاليف، سهولة	Da
(الخلاف والقطع المعكة	-14- M-14	القولية والمشكيل بعجال طراها	2
Jun ( - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		كبيره تراجعه ضعيف قابل	N.C.
كهرياءية منزلية لاالحاسه	1-10 (10-1)	للمار بالطرق الفيق صوتية ،	the At the same
مَلْمِ دَعِلْتُ بِالدِاتِ ،		いる。からいまりという	
ادوات مك ورسم			
معدات محور	ملاية مخفقة ، غير شفاف	مقاومة ا أفضل للصد مات.	PSC
ا د ما الاساعة منالة	Aut o	يقادر للمديات المحرير ،	
المحية ، إورااعر وطنفات ،	the sales	متالق ، لمال قطر للتماقق	CAN
المُورالسيارات.	1981	بعا شهر الإجماد ايت مقاوم	
		للبعد روكريون •	Contract res
محظم الغطبيقات السابقة ،	غيرشفاق، ثباتكيميائي	ملاية ، المات حجمي ، سطا	
حققافهم قطع صغيرة مختلفة	فهيئيه ،	مل ولم عم مقاومة جيدة للمدم.	i d
المالك مياكل الستارات	The second second	وللتحزيزه مقا وم جيد للرطوية	ABS

					-	- 77:	£					
المالية	الخسواص (۱)	الكفة المجمع	ناظيمة الخسيو"	الكانسة التلهمين	اعماص الساء خسلال	اجباد الانبهار على الشد	التعدر، حتى الانهو——ار بالشـــــد	معامل البرونه بالشيب	اجهاد الانبهار بالخفط	"اجبهاد الانبهار بالانعثاه	انتشار الله	عامل التعدر المطـــــي
بولي ستهرن	الوحدة	gr/cm <sup>3</sup>	*	ı	10 mg	Ker/mm2	*	K&g/mm2	E&r/m2	K&y/mm2	nta / ma	10-5 °C
PS PS	ur Normal	3.101.1	شفاف	غهر محل ولدة	,, e - ', · r	3,7-7,8	1,0-1	ro 7A.	11, 4 - 4	11, 4 - 4,8	بطي	٧-٧
nes	modifies R <b>ésis à la</b> chaleur	1,11-1,00	عْقان	غهر محل ولدة	0.131.	4,8-8,4	1,0-1,0	£ T TA .	11,7-A	11,1-Y	45	P - Y
Polystyrènes	modifies 20-30% f.Verre	1,44-1,4	ثعف عناف	ı	0.' X.'.	1.,0 - Y,YF	١,٣ - ٣,٧٥	AEY - YY.	1	14, 1-10,0	لا يحتيق	7-013

lus lus	الضواص (۲)	الناظية الحراب كي الما	المسوارة النوص	درجة حرارة الا نعنا " تعت	درجة حرارة المقاوسية ( حرارة مستعرة)	الكاند ة القون م	درجة حرارة القولة	- پالمق	_ بالضغ ط	خذ لم القول "	- پالحق	- بالخنسط
المراجع ا	Leamb 6	10-4cal/s/cm/ca	081/gr/°C	္မပ	္စပ	•		• ව	ຶ່		Ter/cm2	K&+/on2
PS .	ur Normal	P, F - T, E	, rr	11-11	YY - 11	جهله جلدا		FY 13.	100-110		VI V	٧٠٠-٧
nes	modifiés Résis à la chaleur	r - 3,9	11,-01,	115-45	45 - 77	<b>}</b>		rv 14.			YF1 Y	r1r
Polystyrenes	Modifies 20-30% f.Verre	•	77 YY.	110-10	15 - AT	Ą		rr rrr.			141 1.0.	1

						-	777	-	_	_	-	-	
Thermoplastique ( )	ال المارة 8	النصواص (۲)	نوصة الثمني ع	تاثير الطابة المصيدة	عامر الأبوو في الخصيفة	عالم السين المقهدة	عاصر المعالين المضهه	عابت المسيزل 18 06	الكبريافس هي 10	60HE	-57	المقاونة النوهه المستمرضه	الملابه الكبرياء
ique ( •	ه برلي سيمن	المرحسة	1	6	Į.	0	D	a	Ů.	2017 201 2	10 ST21/M	ohm-ea	Ky /mm
Thermoplast	PS	Wormal	يسط - جيه	احفواد	معمل وم	عاثر بالحمد		1, 10 - 1, 80	1,70-1,7	1 3 - 1	t ' ' ' .	. 121	11 - 47
		modillês Résis, à la chaleur	مع -جبا	احتزاد خثيا	own 64	ومرالموً،		1, 1 1, 4.	1,8-8,8	100000000000000000000000000000000000000	000010-10010	141.141	16-11
	Polystyrènes	Modilles 20-30% f.Verre	خال	احفرارخفيف	معمل وم	1		1	1 1 1	300010 30010	100%-300%	7,7-4,7	31-01

الجدول (	IN.:	PVC	equăte	PVC- C	(2) 8 %
الجدول ( ۲ ) soluble	الميزات	ملب، شات حجمي ، مقاومة المتاكل ، لا يتمرالما ، ه كتم المات جبو المحاليا الكيمائية ، سهل المتارم الله	اليوكة مَنَّا إِمِيةً لِكَا وَسُولِكَ •	مقاومة حوارية واسعة ، غيز قايل للاشتيمال .	(١) ؛ في الحقيقة عطبهقات هذه المادة كثيرة جلدا ومن المسهر حصرها والمذكور هنا يمطِّا منياً •
2 - Wallq	الساوي	كانة مرتفعة نسيا ، هـــــ ا "ناب ، ا مــا ، مغرفة ، به رجات الحرارة المتخفضة ، ويعاميات ، عنطيف بالعمكيل في عمليات الحقن يحتاج الي الثراري ، ا غطية ، الحقياكات (مجال د رجة حرارة برونيلات ، صفائم ، الحقن صغير ) . لات الولايات المتحدة يست لات الولايات المتحدة يست	ضورور استخدا مالي للانكمدة الأفطية الرغية وعوازل التجيراه والتجيراه والتحيد الملديات وباتع الكابلات البنة وومادي و ومدالية للنفع مد الالتعان والتعارض والمنازن والمنازم والمنازن والمنازن والمنازم والمنازن والمنازم والمن	هش بعثته اللصف ميات	جدا ون المعير حمرها والمذك
67. 1/4	التطبيقات (١)	ا "نايب ، ا أحسا ، مغرفة ، رجابهات ، صطيف بالعمكيل المراري ، ا عطية برونيلات ، صفائم ، رقي الولايات المتحدة يستممل	ا مُطبة ا رئية ، مؤزل لكا بلات ريا ملاك الكيراء، بوفيلات لبنة ويحالات ا منية ، مركبات قابلة للعنج (ا عُطية للسابع ، للمخازن، لما لات السمارين)	تغليف عند الملء على الساخن (المربيات،٠٠٠)	ور هنا بحظا منها .

Polysulfone	-			
٠ ئان	Souple	Rigide	الوحدة	الخبواص (۱)
نظان .	11 1 01 1	1,80-1,00	gr/cm3	الكلة المجم
	شفافغير شفاف	شفاف -خيرشفاف	×	ناظيدة النفي وو
	غير محددة .	غهر محك دة	ı	الكانيسة الطهيسين
11.	٠, ٧٠ - ٠, ١٥	٠٠٠٠٠٠٠	A STA	اعماص الساء خسلال ۱۳۶۱ ساعدة
\$ 3°€	0.1-03/2	3,4-7,5	K&f/mm <sup>2</sup>	اجباد الانبياريل الشد
•	£ 6 - 7	\$ - Y	*	التعديد حتى الانهيـــــار بالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	I	81 18.	K&g/mm <sup>2</sup>	معامل البرونه بالتعسسد
11.	111 11,1	1,9-1,8	K&r/mm <sup>2</sup>	اجباد الانبيار بالضغط
1.0 A	1	11,7-7	Ker/mm2	اجباد الانبيار بالانعناه
اتي اطفاه ذاتي	بطي - اطفاه داتي	اطفاه ڏاتِي	nin / min	انتشار اللم
10	٨	14,0-0	10-5 °C	هامل التعدد الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	_				- ' '							
J	النسواص (۲)	الناظية العراب كم	المرارة النوصة	درجة هزارة الا نعنا • تعت	درجة حرارة المقاومـــــة ( حرارة مستمرة)	ة القواء	درجة حرارة القولة	- بالمقحمن	_ بالضغ ط	خذ م القول	- بالحقسين	- بالجندع
	الوحسدة	10-4cal/s/cm/ca	cal/gr/°c	್ಕೆಲೆ	ູຍ	8		• ઇ	<b>ు</b>		Ker/cm2	Ker/ca2
يرني كلورنينيل Polychlorure de vinyle PVC المالالالالالالالالالالالالالالالالالال	Rigide	4 - Y	1' Y1'.	76-06	Y1 - £1	المع - خطه		0.7	4.0-16.		1 1. e.	001 - 31
Polychlorure de	Souple	1 - F	1,-0,	1-	71-11	<b>\$</b>		190-140	1418.		170 01.	18 40
برقي سلفون	Polysulfone	8,8	7.V	14:	3 % 8	, and		737 - 117	F17 - FAA		1810-1000	4.4

- 179.

Thermoplastique ( Y )

الملابه الكيرياب ة	Ev /m		11-11	
التقاومة النوجه الستمرضه	ohn-ce	. 121	17:-11:	\$ . × e
NOSEE A SEE	An open who	1 XI	٨٠٠٠-١١٠٠	
60Kz zol; J.1	9	1	Y. ' 01'.	¥
10 Be settle	l e	7-7-7	A - E	41'4
عابت المصرزل علا 60	9	1'1-1'1	9	4,18
تأثير السماليان المحققه		مقاوم لمعظم العباد		P
عاشر البهرون القولية	8	محله وم	معد وم - خقيق	1
تاعو الهوض الضعيفة	1	معد وم	معد وم	8
تاشر الطاقة الشسية	0	احوار	متتميرتهما للمك ن	477-411
نومية التصنيب	û	جيد جدا		, i
الغـــواص (۳)	السرمسةة	Pigide	Souple	Pólysulfone
الرة	<b>64</b>	Polychlorure de vinyle PVC print		يولي سلفون

- 44. -

	,	
IMe:	PEbd	PEhd
الميزات	ليونة (بدون ملدئات)، مقاوم قابل للتشقق بتا ثير الاجباد، تذليف بشكل طبقات، حقاف للصد مات وهليا غيرقابل للكسر، غير تابت حراريا، سي للمنتجات المنتجات المنامية، عدم النفوذ للما ، وخيص الشن الاشتحال، قابلية تفوذ غازات "حلال تحمل ، مكن الماية الكوابل التلفونين القولية والبيق ( مجال وسيمل القولية والبيق ( مجال الماية الكوابل التلفونين السيمل القولية حوارة التشكيل ) . منتظف الماية الكوابل التلفونين السيمل التولية حوارة التشكيل ) . الماية بهذا الماية الكوابل التلفونين الماية حوارة التشكيل ) . الماية بهذا الماية	خوام مخسسة عن اله PEbd مل ا و نصف صل ه عبات لاي الحرارة والعرودة ، عبات الشقق كهمياتي ما الرابعية للشقق الاجبيادات .
الساوي:	قابل للتشقق بثا ثير الاجهاد غير ثابت حراريا ، سيسم الاشتمال ، قابلية نفوذ غازات خطفي بالقولية ، صف اللمة لحامه على ستحيل .	مثادين للزجاجات، منادية المعدية، عبال عداية، عبال عدد الدام الدام المعدية، عبال المعد
التطبيقات	ليونة (په ون مله نات) ، مقاوم قابل للتشقق بتا ثير الاجهاد ، خلاف بشكل طبقات، حقاب للصد عات ومليا غير قابل للكسر، غير تابت حراريا ، سيسم للمنتجات المناعية والمناعية ، من النفوذ للما ، ، رضهم الشن ، الاشتمال ، قابلية عفوذ غازات مريد اصطناعية ، أغلة الكوايل التلفونية ، سهل القولية والبئق ( مجال مناقي ) مناجع وريد اصطناعية ، أغلة الكوايل التلفونية ، وأسهله رجة حوارة التبكيل ) . منطق بالقولية ، من اللمق ، اقنية » في الدعاية	مناديق للزجاجات، مناديق للقل السلم، زجاجات حلي مستر، قوارير المحاليل المنظفة، هلب وكالمنات لزيوت المحركات، قشوة الزورق الصغير ذو المجد ان أدوات تزلج ، انابيب ما ، باقطار كبيرة للمناطق الباردة بها قطار منيرة لتونيم المناز المنزلي

,		1Y1	
الجدول	الكادة	ਕੋਰ	PEmd
الجدول ( ۸ ) ــاپـــــم ــ	الميزات	خواصيكانيكة جيدة، صلاية، مقاومة للتأكل، مقاومة معازة مقاومة للتأكل، مقاومة معازة المرتفعة (حوالي بالمسرارة السافظة على الخواص حواص كهرباعية جيدة، مقاومة كيمياعية جيدة المعدام التشقق تحت تأثير الاجبادات، كنافته.	خواص وسطهــة بين bEbd و
3 - Polyoléfines	الساوي	نفسهساوي PEhd مع: هشاشية بدرجة الحرارة النخفضة ، التمكيل اكسر	PEhd e PEbd
-Suite-	التطبيقات	خيوطه حبال ، حقائب يمكل اشرطة عصل ١٠٠٠ كنه التغليف للمالات المعتدة، كهرباعية منزلية (الة غسيل، علاس كهرباعية، جلايات ١٠٠٠)، قطع للسيارات، القطع المختلة مفاهي ، اقلام، طبقات قشرية لكل الاستمالات، اثابيب	زجاجات الحليب الميستر •

الجديل (٩)	il just in the second s	الخسواص ( ( )	الكلة الحجي	ناظيمة الخسيعوء	الكائية الغوين.	اعماص المناء خسلال ۱۳۷/ ساخة	اجهاد الانهيار على الشد	، التعدد حتى الاتهوكار بالشهد	معامل البرونه بالشيف	اجبهاد الانبهار بالضنط	اجبهاد. الا تبهار بالا تعناه	انتشار الله	عامل التمدر العطنسي
	بولي ايتهاين	الوحدة	gr/cm3	*	1	13. A	Ker/ms	×	Ker/mm2	Ker/mm <sup>2</sup>	Ker/mm2	m / min	10_5 °C
Thermoplastique	PE PE	etqualité moulage	1, 50 - 19	عفاف حفير شفاف	0	- 100 July	F, 10 - 1; 8	Tre - 1e	*** - **	T. A 1, E.	1,000,1	عطي عدا - واتور	۲۰۰۱۰
	ylènes	Qualité fils câbles	1,401	شفاف -غير شفاف	1	8	r,17-1,00	114.	1	1	1	يطي.	10-10
	Polyéthylènes	Moyenne densité	118'- 78'-	شفاف -هير شفان	1	1.00	1,80-0,48	-	TA 17 .	1	1	عطي مجدا	31-11

اجر الجدول (١٠) eugh	الـــــــادة علي	المُومَ (٢) الومسة ا	10-4 cal/s/ca/ca	المرارة النوم المالية	درجة موارة الا نعناه تعب	دريمة مرايرة المقاوسية عن عن المرايرة مستمرة)	الكانية القونية	درجة حرارة القيليسسة	م المالات	- بالخذ ط م	مند ک البولي	Ker/cm2	KRO1.22 January
Thermoplastique	ایتامن EF	Qualité moulage	1	1	Y1 - TA	. • 1	عيدة جدا		129-151	111-111		(200)	×   [ •
	88	Qualité fils et câbles			ľ	940	ı		1	1		9	1
	Polyéthylènes	Moyenne densite	,		13-14	111-106	جهدة جدا		#Y1 - Y • •	19189			>

Thermoplastique ( ) July

-							- CD					
10 is	الغيواص (۲)	نوصة التمنيسي	تاغير الطاقة الشسيدة	تاثير المو ف المضميفة	تاعر الحبوض القهدة	عاشر السعاليل المضهه	عابت المصريل 188 00	الكبريافي 1038ء	SOH'S SHOO	10 <sup>3</sup> Es	القاومة النوهه الستمرضه	الملابه الكهربافية
3 مراي اعتمامن	A 6	0	8	0	0	9	0	0	8	8	ohr-en	Ev /==
PE	Qualité moulage	1	741	مثاوم 🖈		مالام دس درج	1	0	1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
nes	Qualité fils et câbles	اجه -جه جدا	100-04		4,10	ت حرارة ۸۰ ع	X1-1,7A	V, E - T, TY	1 33.1.	A3, -13.1	Į.	11-v1.
Polyéthylènes	Moyenne densite	خعه	االغير محمي يشقق		وخرالموكسدة	مقاوم لدون ۱۰ م	1, 50 - 1, 80	Y, Fe - Y, Ye	•••••		0 1 2 -	6 1À

عامل التعدد الخط

U

10-5

16.0-11

11-11

Thermoplastique ( ' )

مايي سالجيدول ( ١٠)	السادة عرام	النصواص (۲) الوغسة	10-4 دها/ه/ها/وقي 10-4 دها/وها	المرارة النومية أي / 20/ 180	درجة مرارة الانمنا " تعت	دوجة عرارة المقاومية ( عواوة مستعرة)	الكانية التوليد	درجة حزارة القطيسة	المقالين .	ے المناط	فغدط القوليسة	Ker/om2	Kg., 2 4 - 114-
Thermoplastique	LILY . T-CLA	Nylon Type 6/6	101	0 00%-10%	A B	2.4.4	* * *		141 - 165	-		1Ye I	1
	ides	20-40% f. de Verre	1, Y - 1, e	", " - °, "	111_10A	1.6-169	7		ros _ 11.	ı		141 1.0.	1
	Polyamides	Type 11	٨	Ye'.	1	1	خفد جدا		ı	í		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-1

- 444 -

1	المساواص (۴)	نوم ة التمني	تاثير الطاقة إلى	تاعر الموض الضميف	عاعد المعوض القه	عاهر السعاليل المضهه	عابت المسزلة	الكبريامي		3	المقاومة النومه الستمرضه	الملايه الكهرياف
الدة و		ال	ا,	1	, J.	ş	60 Bz	10 3gs	\$E09	1038	عراقع	٦.
ŀ		1	D:	E	0	0	6	-	0	0	ohn-ca	Ev /mm
elder . A 9 »	Mylon Type 6/6	جهل جلدا	مقاومة عضير اللون خفية	36.36		مقاوية للمحاليل المادي	1/3-1/3	3-0%	31.1 3.1.	1.1 3.1.	1810-1710	3
8 G	20-40% f. de	- Grad	0.0	34	ļ	بقاوة للمعاليل العادية مقاوة لسطم المعاليل مقاومة	3-1/3	1,2-3,3	A1.1 01.1.	.1.1 01.1.	x	101-101
Polyamides	Type 11	جيل جدا	Ŋ	**************************************		مقاومة للمجاليل	1	1,7-7,7	1	4000	P X ·	9 %

-
1
Aminoplasted
0
03
a
10
0
2
1
450
1 20
<del>(</del> 4)
<del>(</del> 4)

البجدول ( ۱۱۱)	IMr:	त्र	UF	MF
1- Phénoplastes et Aminoplastes (	الميزات	الغواص تكون تا بع للحمل المستممل ا أيوان غامقة فقط ه راعجة (أسهانت) عبات حواري ه عبات عبر جيدة ه لا يعطم عجمي (ارد واز) ه (غرافية) للاستخدامات المتملة الخدية (المعالة بالانتخابة والمعال بالغذاه ه د ورة التمني مقاومة للتعرو الهملي والتاكل ه أو الغرافيت (التسخين مطح مباب ونام ه عزل كهوياتي ه السبق مستحيل ، المناق في معرو منخفض ه المسبق مستحيل مأ المها	مقاو مة قلتا كل 6 عديم الرائحة 6 اطفا 4 ثراتي 6 سعر مخفض •	خواص TV ، مبّاومة ميكانيكية جيدة سمر مرتفع، ضغط تولية عدم التفوذ للرطوية والمذيبات ، مرتفع، القوالب ياهظة ثبات حجمي ، عزل كهرباس اللوان التكاليف( ٢٥٠-١٨١ جميلة ، مالي بالكروم .
1- Phénoplas	الساوي.	ا الوان غامقة نقط ، رافحة عازل كهرباعي ، موز غير جيسة ، لا يعطع للامتخد امات المتعلقة والطناجر ، الحامد بالنفذ اه ، دورة التعنيع تتمرضها ستمرار لله طحيلة للبودرة المحلة بالاميان المرتفعة ،	ئات ميكانيكي ضعيف ، قواطع كهرمائية حماس للما ، ، غيرغذاهي اهللتيار ، استحد تراجع مهم " سدادات للمط	سمر مرتفع، فنط تولية مرتفعه القوالب ياهظة التكاليف( Ni-Cr )
e	التطبيقات	عازل كهرباش ، موزع الشرارة بالسيارة ، مقابض للمكارى والطناجر ، المطميكانيكية تتمرضها ستمرار للحرارة	ثات ميكانيكي ضميف ، حماس للما ، ، غير فذائي ، المتحما لات صحية ، تراجع مهم .	صحون 6 أواني مختلفة 6 حاجيات وأغراض معدة للدعاية (صحون السكاير مثلا)

Phénoplastes		PF Yes	K	1722
Char.farine de	de Charge mineral	minerale Résine non chargée ;	البحدة عغ	الخبواص (۱)
1,40	0/1 + V/1.	1, 5 - 1, 70	gr/cm <sup>3</sup>	الكطة الحجي
غير عفاف	غمر شفاف	عظان	×	ناظيدة الخيد و"
محل ل ق	محل لرة جلداً	محل ل م	ı	الكانية المعري
1''.	00'0-1'0	10-16	N EL	اعماص الساء خسلال ۱۹۶۷ سامة
01-1	Y - 1, A	63-20	K&f/m2	اجباد الانبياريل الشد
	-	1,0-1	*	التمدرد حتى الانهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 Y	٠.٠٧ - ٠.٠٨	۲۰۰ - ۳۸۰	Egg/mm2	معامل المرونه بالشهد
11-11	\$ · - ) K	۲۰ - ۲	K&f/mm <sup>2</sup>	اجباد الانبيار بالضغط
11 - Y	۴-۲	10,0-A,E	Ker/mm2	اجبهاد الانبيار بالانعناء
اطفاء ذاتي	محك وم	ضعيف جدا	me / min	انتشار الله
	A - 1.0	*\ - \ \	10-5 °C	عامل التعدد المطسسي

اجابع – الجدول ( ۱۲ )	1	النسواص (۲)	الناهية الحراري 40/	المسرارة النوم	درجة حوارة الا نعنا " تعب	درجة حرارة الطاوسية ( حرارة مستعرة)	2 Sept 2 Marie Land	درجة حرارة القول	- بالريا	- ہالغۃ ع	خفيد لم القول	- پالمق	- بالخفيط
,		الوخسة عغ	10-4 cal/a/ca/Ca	cal/gr/°c	•°	္ခ်	1		<b>e</b> D	ວ.		K&r/cm2	KSr/ca2.
Thermodurcissable	فهوالاست PF	Résine non chargée 🖟 👛 🛀	1-1	·, ET, TA	114-111	1 7 1	fed		1	11 11.		1	TA 18-
	Ø	Charge minerale P 12	11-1	٠ ٣٨ - ٠ ٢	14.	14.	وسط - جيان	7	100	14 10.		1	
	Phénoplates	Charge farine (de bois P 21	Y - 1	16-31.	٠ ا	14.	4 4		Ī	14 10.		1	

	5	النصواص	ثوصة التحني	تاثير الطاقة الشسيد	خاهر الحوض الضعيفة	عاعر المعوض القه	عاعير السعاليل المضهم	عابت الم زال	الكهربافس		Nist T	القاومة النوجه المستعرضه	الملايه الكهرباص
	200	(r) (r)	J	,	3	•	9	60 BE	10 kg	60Hz	10 BE		, ,
	1	الوقعالة فوغي	b	ø	â		0	0	Ø	0	0.5	ohm-ca	Kv /m
Thermodurcissable	PF TA	Résine non charrée 🕹	(ma)	استوار منظمي خفية	معدوم - طفيف	عطل بالحموم المؤ	معدوم	1,0-0	1-6,0	1.00-100	*, . A	1410-1110	11-11
	stes	cCharge minerale P12	(m)	اسعوارعام	معدوم -طفيف	تحلل بالحموض المؤكسدة ، معدوم - طفيف للحموض المغوية	معدوم عمونا	1, 4 - e, 7	06/2 - 1	•.' •'.	1	1 . 1 . 1 3 !	16 - 7
	Phénoplastes	Charge farine de bois P 21.	چيول ا چيول ا	استزار سطحي	معدوم -طفيف	الحوضالمفهة	معلد وم عمونا		3'3-1'6		3.111.	1710-110	1Y - A

الجدول ( ۱۳ )	الر الروء	النسواص (۱)	الكلة الحجي	ناظيسة الخسسور"	الكانيسة الطهيسين	اعماص الساء عسلال	اجهاد الانهمارطى الشد	التمدر حتى الانيه لر	معامل المروثه بالتفسيد	أجهاد الانههار بالضغط	أجهاد الانهيار بالانعناء	انتشار الله	هامل التعدي العطيسي
ssable	ميلامين – فورسيك	الوحدة	gr/cm3	8	9	当る	K&r/ma2	×	K&r/mm2	K&r/mm <sup>2</sup>	Ker /mm2	me / min	10-5 °C
Thermodurcissable	MF WE	Non chargée	1,EA	الفيش	ľ	1	ľ	8	ĵ	T1,0-TA	٧,٧	اطفاه زاتي	1
	maldéhyde	Charge f. Verre	Y - 1, A	فهر شفاف	Î	1.6-11.	Y - Y, 0	ı	114.	16,0-18	13,1-1%	اطفاه زايي	1,Y - 1,0
	Mélemine-formaldéhyde	Charge amiante	4'1-1	غير شفاف	محل ل ق	Y.10-311.	8,90-7,40	1' 03'.	. 718	6.3	Y, Y - Y, Y	محدوم	2-0/3

Mélamine-f	-formaldéhyde	MF	المالامين - فورميك	
Charge amiante	Charge f.Verre	Non chargée	age	المناولي (٢)
14 - 14	11,0	0	10-4cal/s/cm/ca	
ı	. 1		041/gr/°C	المسرارة النوص
021	301	184	ູຍໍ	درجة عرارة الا تعنا " تحت
14 14.	1.6-169	8 6	్ఖల	درجة حرارة السطاوسية ( حرارة مستعرة)
خيد خيا	4	44	.0	الكانية القوليد
				درجة حرارة القول
1	1	1	<b>වෙ</b>	- بالمة
14 180	171-174	130-169	<b>ు</b>	بالغن ط
				خذ لم القول - "
1	1	1	Ker/cm2	- پارځ
		.31	K. 1.2	- الغناط

ال المادة و	الخصواص (۳)	ئوم ة التمني	تاثير الطاقة الشييسة	تاعر الموض المعيفة	تاثير السوس القهيسة	تاغر السعاليل المضهم	عابت المسيزل 88 00	الكبرامي هي 10	60HZ	103gs 2 221	المقاومة النوصه المستمرضه	الملايه الكهريافيــــة
مهلامين – فوروجك	ومسادة	8	1	t	0	0	0		8	9	ohn-en	Kv /m
ن — فوويك	Non chargée	1	احتال تضهر اللون	معدوم -خقهف	B	محل وع	1	1		11.0		1
Mélamine-formaldéhyde	Charge f. Verre	*	نؤ	محل وم	3410	act 69	11,1-8,4	8	311 77.	8	1.1	11-1.4
. Mélamine-f	Charge amiante	1	تفهرلون خفيف	معدوم -خفيف	تخلل	معدوم	10,8-1,8	ı	A.1 A11.	*•'•	. 141	31-11

الم	الخسواص (۱)	الكفاية الاستجهار	ناظية الشيورة	الكانية الطهبين	اعماص الساء خسلال	اجهاد الانهيار على الشد	التدر، حتى الاقهوـــار بإلغــــد	معامل البرونه بالشسساد	اجهاد الانهمار بالخفط	اجهاد الانهمار بالانعناه	انتقدار الله	عامل التعدد النطسسي
	الوحدة	gr/cm3	*	ı	からん	K&r/m2	*	Ker/ma2	K&r/m2	Egg/mm2	m / min	10-5 °c
EP 454	coulées non chargée	108-1011	ئصف عفاف	1	Y. " 11".	り、ハーバル	1-4	180	17,0-1%	14,7-9,4	بطي	1,0-6,0
m	moulage f, Verre	21-1	فهر شفاف	1	٠,٠٠٠ ٢,٠	Y 1 1 7	w	TITA	TA-17,0	4-1/3	اطفاه زاتي	T,0-1,1
Epoxydes	Enrobage Charge minerale	Y,1-1,7	غير عفاف	ı	1.11.	X - Y, A	246	ſ	11-11,1	1,3-0,0	1430 51 20 - 21	4

- عابع - الجدول (١٤١)	الاستعادة	الضواص (۲)	الناظية الحراب كأرا	الحرارة النومـــــة	درجة حرارة الانعثاء تعست	درجة حزارة المقاوسية ( . حزارة مستعرة)	الكائدة التؤين م	درجة حوارة القول مسسة	-71-4	- بالفغ ط	ننا المهاسية	-بالعلات	- بالغنيط
	اسكيه	الوحسة	10-4cal/s/cm/cs	081/gg/ C	ູບ	္စပ	0		•0	<b>ာ</b>		K&g/cm <sup>2</sup>	K&r/ca2
Thermodurcissable	T.D.	coulee non chargée	1	. 40	TAA - 67	171-171	ı		1	1		Î	R
	m	moulage f. Verre	10-1	61%	111-011	130 - 123	خيارة جارا		1	130-189	31 10	ĺ	re 71
	Epoxydes	Enrobage Charge minerale	3-01.	ı	Y*Y - 1 . Y	111-111	خطه -خطه خارا		ı	110-111		1	Y Y •

and coulée  non chargée  ane es  ane e		المسلم (١)	نوم ة التمني	عاشر الطاقة الشسم	تأغو الموض الضعيفة	تاغر السوش القهد	عاعر السماليل المفهه	عابت المسرول ا	الكهرباقس	1	4	المقاومة النوحه البستمرضه	الملايه الكبريافية
noulage coulée coulée mon chargée mon chargée mon chargée mere, que en coulée de coulée mon chargée mane, que en coulée monte de coulée mane, que en c	Jes 8	(7)	Į,	Į,	.4	.4		60 Hz	103Es	<b>60B</b>	103Es	3	
noulage coulée Verre non chargé  ane e,  e, radiale  e			8	e.	1.0	8	0	0		8	ı	の位置一位間	Ky /mm
	EP	coulée non chargée	4	معد وم	and 69	يتا مر بهمن الحموض	عادم بمحود عامة	0 1 0	£, e - F, e.	1	., · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	171. 171.	17
			مقبول -جعث	:4	محل وم	يكن امماله	معل وم	• 14.	0 1 1	1.,	1000	1810	11-11

انکلیزی	فرنسي
Astate	Etat A allali
Abrupt melting	انصهارواضح Fusion franche
Absorption speed	Vitesse d'absorption
Aerohydraulic batt	ery Accumulateur
Ageing	تقدم الزمن (تمتيق Vieillissement(
Alterned constrain	•
	Contrainte alternée
Artificial resin	résine artificielle
Autogeneous weld	soudure autogène
Backing plate	plateau de fixation
Blank	Flan
Block press	Presse à bloc ففط بكتاة
Blowing	Soufflage ::
Bunch	grappe "
Bridge	Pont
Calender	ا داة اسطوانية للصقال Calandre
Caloric plate	مفحة مولدة للحرارة
Cast film	Film coulé
Cast moulding	Moulage par coulée
Section 1	قولب ــــة بالعب
Catalyst	Catalyseur 3
	9000
Chemical plasticizi	

Chroming plated	مطلع بالكروم
Coating	طلاء ، طبقة خارجيسة Enduction
Cold creep	تشوه بطي و بالبرودة Fluage à froid
Colle setting glue	الصاق بالبرودة Colle à froid
Compression moulding	القولبـــة بالضغط gg
	Moulage par compression
Counter draft	Contre-dépouille
Creep	Fluage " تشوه بط
Cutting	Découpage
Deflection	انحراف Flèche
Design of the abject	تخطيط للقطعة
	Dessin de l'objet
Dielectric loss	ضياع العزل Perte diélectrique
Dimensional	Dimensionnel ,
Direct gate	مدخل مباشـر Entrée directe
Double press	ضغط مضاعف Presse double
Dowel bush	غلاف ، تجریف ، وصلة
Draft	Dépouille
Dynamic constraint	لَيْنَامِيكِي Contrainte dynamique
Ejection control	Commande d'éjection
Ejection plate	صفيحة Plateau de démoulage
Ejection rod	ساق لقذف القطعة Tige d'éjection
Ejector pin	تاذف لافظ Ejecteur,

Elastic limite or=yield point=

Limite élástique

Elasto-plastic hardness

Dureté élasto-plastique

Engraving

Gravure

Escaping mould

Moule à échappement

Expanded energy

Energie de remontée

Expansion

تعدد انساع Dilatation

Extruded sheet

ورق مبثوق Feuille extrudée

Extrusion machine

Boudineuse

Filling press

Presse à filer

Fillers

Charges

احمال

Film glue

Film de colle

شريط لاصق

Flash

Bavure

Flash land

Toile

نسيج قمأشي 6 لوحة

Flat molecule

Molécule plate

Forced impression

Empreinte forcée

طبعة قسرية

Formed laminate

Stratifié formé

طيقاتمشكلة

Forming pressure

ضغط التشكيل Pression de formage

Friction work

Travail de frottement

عمل الاحتكاك

Glueing

Collage

Gradual melting

Fusion pâteuse

Hand operated mould

قالب يد وي

Moule à main

Hard chromium plating

Chromage dur

Hardness Dureté

القساوة

وعا ، التسخين Pot de chauffage Heating pot

High elasticity Haute élasticité

مرونة عاليـــة

High polymer

Haut polymère

بوليمير عالي ا داة ضاغط\_\_\_\_ة

Hob Holes Poincon Trous

Hot setting glue

الصاق على الساخن Colle à chaud

Impressing Impression

Estampage Empreinte

Impression block

Matrice

Impression gate

مدخل الطبعة Entrée d'empreinte

Injection cylinder

Injection force

قوة الحقين Force d'injection

Inlaying

Incrustation

تغطية 6 تغشية

Insulation strength

مقاومة العــــزل

Résistance d'isolement

Insulator

Isolant

Jelly

Gelée

Joint by closing

Joint par rapprochement

Laminated ( stratified plates) صفائح منضدة Plaques stratifiées Laminated preform Préforme stratifiée Laminated sheet Feuille stratifiée Land Appui . دعم 6 سند 6 حماية Leaks Fuites حدود الاجها Limite de contrainte Limit constraint Line Cordon حيل 6 شريط Linear chain Chaîne linéaire سلسلة خطية Load deflection carve انحناه تحت الحمل Flèche sous charge Loss angle Angle de perte زارية الفقد Loss factor Facteur de perte عامل الفقد Lubricant Lubrifiant مزیت 6 مشحم Machining Usinage Markable datum Grandeur mesurable Melting Fusion انصهار Molecular weigh Poids moléculaire Mould Moule Mould opening force قوة الفت Force d'ouverture Moulding forces Forces de moulage قوة القولية Moulding powder Poudre à mouler بود رة للقولبة Moulding shrinkage تراجع القولية

Retrait de moulage

Multi-chased

Moules à empreintes

قالب متعدد الطبعات

Occasioned constraint

Contrainte occasionnelle

طبعة مفترحة Opened impression Empreinte ouverte

Paste Pâte :

Penetrating force Force d'enfoncement

Pin Broche سيخ 6 قضيب

Plasticize Plastifier the state of the state

Plasticizer Plastifiant

Plasting by dipping Trempage

Plasto rigid hardness.

Dureté · plasto-rigide

صفيحة ، لوح Plaque

Plates Plateaux طبق

Polymerisate Polymérisat

عغليف غذ التحصيص

Positive mould Moule positif

Powder glue Colle en poudre بودرة لاصقة

ظل زارية الفقد Tg angle de perte ظل زارية الفقد

Precuring Précuisson

تشكيل مسبق Preform Préforme

Preheater by dielectric تسخين مسبق بفقد العزل الكهربائي Préchauffage par pertes diélectriques .

Preheater by infra red radiations

Préchauffage par infrarouge.

تمخين مسبق بالا شعة تحت الحمرا ،

Preheating

Préchauffage. تسخین مسبق

Pressure distributor

موزعالضغط

Distributeur de pression.

Raw materials

Matériaux de base. مواد الأساس

Reduced viscosity Viscosité réduite. الزجة معفرة

Ringed gate

Entrée annulaire.

Arrondi.

Round

مكور Assise.

Seizing

Seating

ا و ترقف الحركة عن (المتكاك يودى لابطاء ، Grippage)

Shearing

Cisaillement.

Shot

Moulée.

Single press

Presse simple.

Sink-mark

Dépression superficielle.

انحطاط سطحي

Slow spontaneos

recovery

Elasticité retardée.

Slow solvent

Solvant lent.

Softening Ramollissement. Tache. Spot Carotte. Sprue Sprue bush Buse de carotte. Static constraint Contrainte statique. مقطع احادى التركي Motif structural Structural unit Surface resistivity المقاومة النوعية السطحية Résistivité superficielle. انتفاخ Swell Gonflement. Swelling pression Pression de gonflement. ضغط الانتفاخ Essai de traction. Tensile test Test of breaking Essai de rupture. تجربة للانبيار Thermal diffusivity البث الحراري Diffusivité thermique. Thermal field Champ thermique. حقل حراري Isolant thermique. Thermal insulator Thermodurcissable. امتعلى حراريا Thermoset مدخل 6 بدة Threshold Seuil.

Transfer moulding Moulage par transfert.

fransfer pot

Pot de tran sfert.

زعاه التحوييي

Trimming Ebavurage. برادة الزوائد Twisting Torsion. Unlaminated Non stratifiés. Varnish طلاه 6 مظهر براق Vent(air hole) Event. Wear Usure. Wedge mould Moule à coquille. Weld Soudure. Width direction Largeur. Withdrawing Démoulage. اخراج القطعة من القالب Worn mass Masse usée. الكلة الستهلكة 10 Million add



A VERNING OF CHARGE I SALISSAY - TO

perfected authority and



the pulse of the same of the s

## مراجــــالكتاب

- 1 M. Chatain : Plastique , Paris 1974 .
- 2 P. Dubois : Plastiques modernes , Tome I, II

  1963-1968 .
- 3 E.G.Fisher: Extrusion of plastics, London
- 4 Techniques de l'ingénieur ( A 9 Plastiques )
  1976 .
- 5 PLASTICS Engineering Handbook ( The socity of the plastics industry ) .
- 6 M. Jawich: Thèse de Docteur-Ingénieur, 1976.
- 7 J.Gossot : Les matières plastiques, Paris 1968 .
- 8 J.Rollet : Travail des plastiques , Paris 1960 .
- 9 D.N.Buttrey: Plastics in furniture, London
  1976.
- 10 M.Reyne : Les plastiques ( Guide pratique de l'utilisateur .
- .11- W. Nowacki : Théorie du fluage , Paris 1965 .


- 12 J. Pabiot : Proprietes mécaniques des matières plastiques , CEMP ENSAM , 1972 .
- 13 Plastiques modernes et élastomères , mémento 1975 - 1976 .
- 14- E.G. Fisher: Blow moulding of plastics, London 1971.



Make the same that the same that

Total State of Lab

Tallanda .



They will be the Table I will be a second

THE PROPERTY OF STREET AND THE PARTY OF STREET

to To I white half the long wife

Debry Marketin or

the other when the World

...

## الم

لمفحسة	and the second s
4-1	مقد مسة الكتاب
17-8	البحث الأول:
	ا مسة المواد البلاستيكية وتطورها ومقارنة ذلك
	بالمواد الاخـــــرى ٠
94-14	البحث الثانيي :
	الفصل الأ ول :
ن	الخوام الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية الما مة للموا
	البلاستيكية ولاقة هذه الخواص بتركيب هذه المواد
18	١ ـ تعاريف عا سة
19	٢ - قوى الارتباط (الالتحام )
41	٣ ـ تمنيف المواد البلاستيكيــة
90	٤ - الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد البلاستيكية
90	٤ _ ١ _ الريولوجيا :
	تعريف _ التشوه البطي و _ الاسترخا و _
	نموذج ماكسويل ـ تابع ومعامل الاسترخاه ـ
	نموذج زينير الخطي _
4	٤ - ٢ - الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد البلاستيك
4.4	· TP الحراب
40	0 2 fee - : 11 11 j -1 : 11 1 Y 6

-75-6

10\_0

Daniel	الخواص الحرارة المادية - تا مير الحرارة -
100	معامل الارتخا ، ـ تا ثير الزمن ، ي
1-7	الخواص لعواد TP المنتظمة ١٦٠ ع
-10-0	الخواص الحرارة العدية - تا عير الحرارة-
-7/4	معلما الارتخاء
-0-	٤ _ ٣ _ الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد البلاستيكية
_71_	المتعلبة حراريا TD
-7-	الخواص الحرارة العادية - تا ثير الحرارة -
-70-	تا شير الزمن ٠
Y	<ul> <li>٢ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ -</li></ul>
-11-1	٤ _ ١ _ تا ثير الوسائط الكيميائية ٠
-16-	
-75-6	تا مير الحموض والقواعد القصية .
100	<ul> <li>٤ ـ ه ـ الاحتكاك الداخلي ا وقدرة التخاصد</li> </ul>
Lock	الفصل الثاني :
_ [11,1]	العوائل البلاستيكية _المواد البلاستيكية التجارية-
-1923	خواصها العامة وحدود استعمالها صناعها
-0.4	
	_عوافل البلاستيك المتعلب حرارها • TD • عوافل البلاستيك المتعلب حرارها
IAY.	

الفصل الأول:	لمفحـــة
الطرق الرئيسية لتصنيع البلامتيك •	ladd)
١ ـ الطرق الرئيسية لتمثيع البلاستيك الحرارى TP .	9 Y
_الحفن •	1 . 1
_البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1.4
_المقل .	117
_العمكي_ل ه	191
_السكب والتفسيسنين	171
_اللحـــام والالصاق ٠	188
٢ _ الطرق الرئيسية لتصنيع البلاستيك المتصلب حراريا ٠ TD	181
_ الففط ·	188
ـ التحويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	180
ـ الحقــــن ٠	1 8 9
_ اختيار طريقـــة القولبـــــة .	107
الفصل الثانسي :	
طرق خاصة لتصنيع وانتاج البلاستيك المسلح مع تطبيقات	17
ـ القولية بالتلا مس ٠	177
ـ القولية بالقذف المتزا من للريزين والزجاج	179
_ القولبة بالفراغ ٠	IYI
القرلبة بالحقن للهزيسن ٠	178
_القولبة بالقوة الطاردة المركزية •	140
- القولبة باللف الخيط	174

- 441

المفحــة	
141	_ القولبة بالتغطي
141	القار حالي المراجع الم
147	_ طريقـــة التشكيل المسبق ·
140	_ القولية بالضغيط .
144	_القولية بحقن الزجاج والريزين المتعشقين •
Y Y Y _ 1 A A	البحث الرابسيع : البحث الرابسيع :
19.	١ _ آلات الحقين للبلاستيك الحراري •
. 4.1	٢ _ [لات البشق للبلاستيك الحراري .
717	
717	٣ _ [الات تصنيع المواد المتصلية حرابها •
771	الضفط · الضفط · المناط · المن
377	_ آلات التعويل · _ آلات الحقن ·
177 - 707	البحث الخاميين:
77.	١ _ قوالب تصنيع البلاستيك الحراري بالحقن
777	٢ _ توالب تصنيع الحرارى بالتشكيل
779	٣ _ قوالب تصنيع البلاستيك المتصلب حرابها
701	تسخين القوالب وتنظيم درجة الحرارة
Aer	القواعد الما مة المتيمة لتصنيع القوالب •
T.E _ 17.	الملحةات
121	_ جداول اسما ، ورموز المواد البلاستيكية ،

TAA - TTT - AAT


\_جداول الخواص .

I lain -

COLUMN

ـ قا موس : عربي ـ فرنسي ـ انكليزي للكلمات المستخدمة

\_مراجــــعالکتاب ٠



اللطب على الصل والهيد الصحفي ا



ا \_ قال محتوا المحتول الحواري المقر

- والمالة والمالة والمالة المالة -

واللالم العابة التبنة اعتبرا لليال

المتحدثان الماليون والمدا المالية

· لورايد غيار شال دايما مهند د ١٦ ـ ٣

الدكتور معترا ولش معترا ولش كلية الهندسة المكانيكية والكهربائية جامعة دمشق

البلاستيك وآلاته

